



جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

۵۰ حادثه ؛ ۵۰۰ درس



اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و

پدافند غیر عامل

اللَّهُ
أَكْرَمُ
الْحَمَنِ

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	مقدمه
۵	چرخه درس آموزی از حوادث
۸	۵۰ حادثه؛ ۵۰۰ درس
۱۶	بخش اول: حوادث فرآیندی
۱۷	انفجار و آتش سوزی مخزن اتمسفریک سقف ثابت
۱۸	آتش سوزی مخزن اتمسفریک ناشی از اثرات دومینویی حریق
۱۹	آتش سوزی ناحیه نشت بند (<i>Rim Seal</i>) مخازن نفت خام
۲۰	انفجار و آتش سوزی مخزن سقف شناور داخلی
۲۱	انفجار و آتش سوزی خط لوله ۴۲ اینچ گاز
۲۲	آتش سوزی خط لوله ۳۶ اینچ نفت
۲۳	انفجار و آتش سوزی خط ۲۰ اینچ گاز
۲۴	شکستگی خط لوله چهار اینچ گاز احیاء چاه
۲۵	آتش سوزی در داخل لوله ۳۲ اینچ <i>GRP</i>
۲۶	انفجار هیتر ایستگاه تقلیل فشار گاز
۲۷	آتش سوزی و جدا شدن و پرتاب <i>cap</i> تفکیک گر ایستگاه <i>CGS</i>
۲۸	آتش سوزی ایستگاه گاز
۲۹	انفجار و آتش سوزی در ایستگاه میترینگ گاز
۳۰	آتش سوزی مایعات هیدروکربنی (<i>Lean oil</i>) تخلیه شده از برج دپروپانایزر
۳۱	انفجار و آتش سوزی در یک مبدل حرارتی
۳۲	نشت و آتش سوزی در توربین گازی واحد استحصال اتان
۳۳	انفجار و آتش سوزی در واحد آمونیاک
۳۴	انفجار ابر بخار در واحد جذب و تفکیک
۳۵	آتش سوزی برج جداسازی واحد آیزوماکس پالایشگاه
۳۶	فوران چاه (<i>Blowout</i>)
۳۷	انفجار و آتش سوزی سکوی گازی
۳۸	انفجار در تخلیه مایعات قابل اشتعال از تانکر
۳۹	بخش دوم: حوادث شغلی
۴۰	خفگی به علت استنشاق گاز سمی سولفید هیدروژن (<i>H2S</i>)
۴۱	کمبود اکسیژن در داخل راکتور به دلیل وجود گاز نیتروژن
۴۲	خفگی با گاز <i>H2S</i> در بالای برج عریان ساز واحد آمین

- ۴۳.....کمبود اکسیژن در داخل فضای بسته
- ۴۴.....کمبود اکسیژن در داخل لوله ۴۸ اینچ انتقال گاز
- ۴۵.....گاز زدگی با نیتروژن در واحد *E-pvc*
- ۴۶.....ریزش دیواره کانال در خط لوله انتقال گاز ۵۶ اینچ
- ۴۷.....ریزش دیواره کانال و سقوط خاک دپو شده (*Cave in*)
- ۴۸.....ریزش دیواره کانال در حین تسطیح خاک جهت گذاشتن لوله در کانال
- ۴۹.....ریزش دیواره کانال در حین گودبرداری
- ۵۰.....سقوط لوله ۸ اینچ ریسه شده به طول ۳۰۰ متر به داخل کانال حفاری
- ۵۱.....سقوط قطعه در دکل حفاری
- ۵۲.....سقوط از ارتفاع در سکوی حفاری
- ۵۳.....سقوط از ارتفاع منجر به فوت در دکل حفاری
- ۵۴.....سقوط از ارتفاع (بالای ساختمان)
- ۵۵.....سقوط یکی از کارکنان از ارتفاع ۱۲ متری ساختمان
- ۵۶.....سقوط از بالای داربست
- ۵۷.....سقوط از روی نفتکش
- ۵۸.....سقوط به داخل مخزن زیرزمینی گوگرد مذاب
- ۵۹.....سقوط سبد حمل کارکنان (*Man Basket*)
- ۶۰.....واژگون شدن ناگهانی قاب دکل حفاری و افتادن آن بر روی اپراتور
- ۶۱.....آتش سوزی ساختمان در اثر اتصال برق
- ۶۲.....فعال شدن سیستم اطفاء حریق کتاب خانه
- ۶۳.....برق گرفتگی حین اجرای عملیات جابجایی لوله
- ۶۴.....اصابت جسم سخت (*Bucket* بیل) با اپراتور
- ۶۵.....برخورد شلنگ و اتصالات دستگاه واتر جت با اپراتور
- ۶۶.....فوت اپراتور سایدبوم
- ۶۷.....کمپرس شدن یکی از کارکنان بین لیفتراک و تریلی در اثر ضربه زدن لیفتراک از پشت


مقدمه

هرساله حوادث شغلی و فرآیندی متعدد در سراسر جهان به وقوع می‌پیوندد. این حوادث برای صنعت، جامعه، سازمان و کارکنان، ضایعات فراوانی به بار آورده و منجر به از دست رفتن وقت و سرمایه قابل توجهی می‌شود. صنایع فرایندی شامل نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از جمله صنایعی می‌باشند که به دلیل ماهیت و تنوع فعالیت‌های آن مستعد وقوع حوادث شغلی و فرایندی متنوع بوده و هر ساله حوادث شدیدی در این صنعت به وقوع می‌پیوندد. از جمله مهم ترین حوادث صنایع فرایندی در سطح جهان، می‌توان به حادثه مجتمع شیمیایی فلیکسبرو در انگلستان، مجتمع شیمیایی پاسادانا در ایالات متحده آمریکا، پایانه *LPG* مکزیکوسیتی، پالایشگاه فیسین در فرانسه و سکوی تولید نفت پایپر آلفا اشاره نمود. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و هرساله شاهد وقوع حوادث در بخش‌های مختلف صنعت نفت هستیم.

فرایند درس‌آموزی از حوادث، یکی از فعالیت‌های مهم در نظام مدیریت *HSE* است که می‌توان از آن برای پیشگیری از وقوع و تکرار حوادث مشابه در بخش‌های مختلف صنعت بهره گرفت. این فرایند دارای ارتباط قوی با عملکرد و فرهنگ سازمانی می‌باشد؛ چرا که دانش به‌دست‌آمده در مورد علل حوادث می‌تواند امکان استقرار اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را فراهم نموده و با شناخت الگوهای ذهنی افراد نسبت به سیستم، امکان بهبود رفتار ایمنی جهت کاهش حوادث فرآیندی و شغلی فراهم شود. همچنین داده‌های قابلیت اطمینان جمع‌آوری شده در مورد نوع شکست و فرکانس رخدادها، ورودی‌های ضروری برای فرآیند تجزیه و تحلیل ریسک و همچنین شاخص‌های عملکرد ایمنی را فراهم می‌کند.

چرخه درس آموزی از حوادث

شکل ۱ چرخه‌ای گام به گام برای استقرار فرایند درس‌آموزی از حوادث را نشان می‌دهد. این چرخه اساساً در همان شیوه چرخه دمینگ، به صورت ساختار دایره‌ای در سه حلقه اصلی شامل طرح، اجرا، بازبینی و اقدام طرح ریزی می‌شود.



شکل ۱- چرخه درس آموزی از حوادث

حلقه اول:

مراحل اصلی در حلقه اول چرخه درس آموزی از حوادث عبارتند از:

(۱) گزارش حادثه: مرحله اول در چرخه درس آموزی از حوادث، گزارش حادثه و جمع آوری داده‌های مرتبط می‌باشد. گزارش باید دامنه گسترده‌ای از جوانب امر را پوشش دهد و توضیحات کیفی مناسبی برای درک و تجزیه و تحلیل بهتر حادثه توسط سایر افراد سازمان، داشته باشد.

(۲) تجزیه و تحلیل: مرحله دوم در چرخه درس آموزی از حوادث، تجزیه و تحلیل حادثه است و باید علل مستقیم و زمینه‌ای و ریشه‌ای حوادث را آشکار نماید. گروه "تجزیه و تحلیل" کننده باید تخصص زیادی در این فعالیت داشته باشد و به تمامی ابعاد فنی، رفتاری، آموزشی، رویه‌ای و سازمانی دخیل در بروز حادثه توجه کند. برای تجزیه و تحلیل حوادث باید از روش‌های تجزیه و تحلیل حادثه مناسب استفاده شود.

(۳) تصمیم‌گیری: مرحله سوم در چرخه درس آموزی از حوادث، تصمیم‌گیری است و ترجیحاً، این مرحله باید به طور مستقل از تجزیه و تحلیل حادثه انجام شود. تصمیم‌ها می‌تواند بر اساس نتایج و توصیه‌های مرحله تجزیه و تحلیل باشند. ابعاد مهم در مرحله تصمیم‌گیری، دامنه و کیفیت تصمیم‌گیری، با توجه به جنبه‌های فنی از قبیل طراحی، آموزش، ارگونومی، تعمیر و نگهداری، بازرسی، سیستم‌های مدیریتی و فرهنگ ایمنی می‌باشد. زمان و اطلاعات در این مرحله مهم هست. اگر تصمیم‌های شفاف، به همراه دلایل آن، در مدت زمان معقول به کارکنان ارائه نشود، آن‌ها حادثه را فراموش کرده و اینگونه تصور می‌کنند که مدیریت به حوادث توجه نمی‌کند.

(۴) پیاده سازی: مرحله چهارم در چرخه درس آموزی، اجرای اقدامات به دنبال گرفتن تصمیم‌ها می‌باشد. در عمل، اقدامات اجرا شده متفاوت‌تر از تصمیم‌های گرفته شده می‌باشند. بنابراین، اینکه تا چه حد از اقدامات تصمیم‌گیری شده در واقعیت اجرا شده است، بعد مهمی است که باید ارزشیابی شود.

(۵) پیگیری: مرحله پایانی برای یک حادثه، پیگیری پس از اجرای تصمیم‌ها می‌باشد. زمان مناسب برای پیگیری بستگی به اقدامات انجام شده دارد. هدف از پیگیری، اطمینان از این مسئله است که اقدامات پیشنهاد شده اجرا شده‌اند و یا در حال اجرا می‌باشند.

حلقه دوم:

حلقه دوم برای ارزیابی عمیق علل زمینه‌ای و ریشه‌ای حوادث و درس آموزی از چندین حادثه ارائه می‌شود. این مرحله به عنوان مرحله ششم یعنی مرحله ارزشیابی، دسته بندی می‌شود.

ثبت و تجمیع گزارش‌های حوادث در یک پایگاه داده در طول زمان، فرصتی برای تجزیه و تحلیل و درس آموزی بیشتر ارائه می‌دهد. این اطلاعات، در حقیقت نوع، مکان و علت مستقیم حوادث تا مطالعات انجام شده پیشرفته‌تر در مورد علل زمینه‌ای، علل ریشه‌ای و غیره می‌باشد. با انجام این کار می‌توان نقاط ضعف‌های اساسی‌تر در عملکرد و فرهنگ ایمنی را آشکار کرد. بر اساس این سطح تجزیه و تحلیل، نتایج و پیشنهاداتی به دست خواهد آمد که منجر به اقدامات و پیگیری بیشتر خواهد شد.

حلقه سوم (حافظه سازمانی):

درس آموزی از حوادث از یادگیری افراد شروع و به یادگیری سازمانی منتهی می‌شود. یک سازمان از طریق افراد خود یاد می‌گیرد. به عبارت دیگر آنچه از حوادث آموخته می‌شود، با جمع‌آوری دقیق اطلاعات از فرد (افراد) درگیر در یک حادثه و تبدیل آن به دانش عمومی برای کل سازمان یا حداقل برای افرادی که این دانش برای آن‌ها مهم است، مرتبط می‌باشد.

یادگیری سازمانی در خصوص ایمنی، از طریق فعالیت‌ها و ابزارهای زیادی انجام می‌شود. یادگیری بعنوان بخش جدایی‌ناپذیری از بسیاری از فعالیت‌های دیگر می‌باشد. از میان آن‌ها در کنار درس آموزی از حادثه، می‌توان به ممیزی‌های ایمنی، آموزش، بازرسی‌های ایمنی، فعالیت کمیته ایمنی، آنالیز ریسک فعالیت‌ها و فعالیت ایمنی مبتنی بر رفتار اشاره نمود.

حافظه سازمانی شامل داده‌ها، اطلاعات و دانش می‌باشد که به طور عمده متشکل از دو مخزن یعنی آرشیو سازمان (شامل پایگاه داده‌های الکترونیکی) و حافظه کارکنان سازمان است. نمونه‌هایی از محتوای حافظه سازمانی می‌تواند شامل سیستم کارکنان، سیستم تاسیسات / تجهیزات و سیستم روش‌های اجرایی باشد.

هنگامی که اطلاعات مفید یک حادثه تعریف و استخراج شد، دانش حاصل باید در سراسر سازمان اجرا شود. هنگامی که دانش به فعالیتی تبدیل شود که اثراتی را بر بخش‌های مختلف سیستم سازمانی داشته باشد، می‌توان آن را درس آموزی نامید.

۵۰ حادثه؛ ۵۰۰ درس

در مجموعه جمع آوری شده حاضر طبق حلقه دوم چرخه درس آموزی، ۵۰ حادثه مهم رخ داده در صنعت نفت شامل ۲۲ حادثه فرآیندی و ۲۸ حادثه شغلی که توسط اداره کل HSE و پدافند غیر عامل گزارش تحلیلی آنها تهیه شده بود مورد بررسی قرار گرفت و برای هر کدام از آنها فرم تک صفحه‌ای درس آموزی از حوادث تهیه شد.

از ۲۲ مورد حادثه فرآیندی مندرج در این مجموعه، تکرار حوادث مشابه به شرح زیر بوده است؛

- شش مورد مربوط به انفجار و آتش سوزی در بخش‌های مختلف فرآیندهای پتروشیمی و پالایشگاهی،
- پنج مورد مربوط به انفجار و آتش سوزی در خطوط لوله نفت و گاز،
- چهار مورد مربوط به آتش سوزی مخازن نفتی اتمسفریک،
- چهار مورد مربوط به انفجار و آتش سوزی در ایستگاه گاز،
- یک مورد حادثه فوران چاه،
- یک مورد آتش سوزی سکوی گازی فراساحلی،
- یک مورد حادثه تانکر حمل مواد قابل اشتعال،

از ۲۸ مورد حادثه شغلی مندرج در این مجموعه، تکرار حوادث مشابه به شرح زیر بوده است؛

- نه مورد مربوط به سقوط از ارتفاع،
- شش مورد مربوط به گاز گرفتگی و فضای محصور،

- پنج مورد مربوط به برخورد جسم با فرد،
- پنج مورد مربوط به گودبرداری و ریزش کانال،
- دو مورد آتش سوزی در ساختمان،
- یک مورد برق گرفتگی،

بر اساس تحلیل صورت گرفته، بیشترین پیشنهادات اصلاحی به ترتیب مربوط به فرایندهای آموزش و صلاحیت (۳۲ مورد)، نظام پروانه کار (۲۸ مورد)، ارزیابی و مدیریت ریسک (۲۶ مورد)، نظارت و پایش (۲۰ مورد)، طراحی (۱۱ مورد)، مقابله با شرایط اضطراری (۱۱ مورد) و سایر موارد مطابق با جدول ۱ بوده است.

جدول ۱: دفعات تکرار پیشنهادات اصلاحی

ردیف	عنوان فرآیند پیشنهادی	تعداد تکرار در حوادث
۱	آموزش و صلاحیت	۳۲
۲	نظام پروانه کار	۲۸
۳	شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک	۲۶
۴	نظارت و پایش	۲۰
۵	طراحی	۱۱
۶	مقابله با شرایط اضطراری	۱۱
۷	جداسازی فرایندی (ایزولاسیون)	۱۰
۸	تعمیرات پیشگیرانه	۸
۹	دستورالعمل عملیاتی	۸
۱۰	بازرسی فنی	۷
۱۱	مدیریت تغییر	۷
۱۲	هماهنگی و ارتباط	۷
۱۳	درس آموزی از حوادث	۶
۱۴	بازبینی ایمنی پیش از راه اندازی	۴

جزئیات پیشنهادات اصلاحی ارائه شده مربوط به ۱۴ فرآیند جدول فوق در ادامه ارائه شده است:

۱) صلاحیت و آموزش

- برگزاری جلسات آموزشی قبل از شروع به کار (Tools Box Meeting) حداقل به مدت ۱۵ دقیقه در ابتدای هر روز و قبل از آغاز هر شیفت کاری به صورت مستمر و منظم.
- برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنانی که باید در محیط‌های پر ریسک از قبیل فضاهای بسته کار کنند.
- گذراندن آموزش‌ها و دریافت مجوزهای لازم توسط افرادی که پروانه کار را امضا می‌کنند (برگزاری دوره‌های آموزشی اثربخش در خصوص نحوه صدور، تکمیل و اهمیت مجوزهای کار).
- ارزیابی صلاحیت کارکنان به ویژه پیمانکاران قبل از انتخاب آنها به ویژه جهت انجام فعالیت‌های تعمیرات اساسی که از حساسیت بسیار بالایی برخوردار هستند.
- شناسایی نیازهای آموزشی HSE و ارتقای سطح صلاحیت HSE کارکنان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی نظری و عملی مؤثر و کارآمد
- ایجاد سازوکار لازم به منظور جذب و بکارگیری مسئول HSE واجد صلاحیت به ویژه توسط پیمانکاران
- کنترل گواهی نامه های آموزشی و گواهی نامه ویژه کارکنان/انجام آموزش توسط شخص واجد شرایط

۲) نظام پروانه کار

- حصول اطمینان از پیاده‌سازی دستورالعمل نظام پروانه کار و نظارت بر اجرای دقیق فرآیند صدور، تکمیل و تائید پروانه کارها براساس دستورالعمل مربوطه توسط مسئولین ذیربط
- با توجه به دستورالعمل پروانه کار، برای ورود به فضای بسته ابتدا باید مرحله ایمن‌سازی (تخلیه، خنثی‌سازی، بلایند گذاری و ...) انجام شده سپس پروانه کار صادر گردد. مجوز مربوطه در محل نصب شده و به وسیله ای مشخص گردد که فضای بسته برای ورود و انجام کار ایمن است.
- هیچ نوع کار گودبرداری بدون اخذ پروانه کار نباید انجام شود. صادرکننده پروانه کار باید پس از بازدید از محل و حصول اطمینان از تطبیق شرایط محیط با آنچه در پروانه کار خواسته شده است، پروانه کار را تکمیل و امضا کند.

- مسئول انجام کار باید ضمن تطبیق شرایط کار با آنچه صادرکننده نوشته است، نسبت به امضای پروانه کار اقدام نماید. مسئول انجام کار بعد از دریافت پروانه کار موظف است کلیه دستورات در مجوز را به مورد اجرا بگذارد.
- درخواست، صدور و اجرای مجوزهای کاری باید با دقت بالا انجام شود به گونه‌ای که خطرات موجود در محل کار و محیط‌های نزدیک آن به خوبی شناسایی شود ضمناً محدوده کاری افراد به دقت تعیین شده، افراد نسبت به خطرات موجود در آن محدوده آگاه و مسیرهای رفت و آمد آنها تعیین شود.
- با توجه به دستورالعمل کار در ارتفاع و نظام پروانه های کار، برای تمامی فعالیت‌های انجام شده در ارتفاع باید پروانه کار در ارتفاع جداگانه صادر شود.

۳) شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک

- شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک فعالیت‌ها به صورت موثر و کاربردی به ویژه ارزیابی ریسک فعالیت‌هایی که به طور همزمان انجام می‌شوند و می‌تواند بر روی هم اثر داشته باشند.
- شناسایی ریسک‌ها و مخاطرات حین انجام تعمیرات اساسی از جمله مخاطرات و نحوه مقابله با گاز سولفید هیدروژن.
- انجام مطالعات جامع و اثر بخش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و مدیریت آنها در کلیه فعالیت‌ها، اماکن و تأسیسات در سکوه‌های حفاری.

۴) نظارت و پایش

- سرپرستی و نظارت کامل بر فعالیتهای پر ریسک و رعایت کامل ضوابط ایمنی تأسیسات در حال راه‌اندازی.
- نظارت مستمر و اثربخش مسئولین و سرپرستان بر کارکنان تحت سرپرستی خود به‌ویژه در زمان صدور، تأیید و اجرای پروانه کار.
- نظارت دقیق بر حسن اجرای اقدامات کنترلی پیشنهادی ارزیابی ریسک‌های انجام‌شده در پروژه‌ها.
- نظارت به منظور پیشگیری از ورود غیر مجاز کارکنان به محل‌های نا ایمن و عدم انجام رفتارهای نا ایمن.
- کنترل و نظارت بر بکارگیری کارکنان پیمانکار خصوصاً کارکنان کلیدی دارای صلاحیت در انجام عملیات‌های تخصصی پر ریسک.

۵) طراحی

- در طراحی و بکارگیری مخازن سقف ثابت برای مایعات هیدروکربنی با فشار بخار بالا، تجهیز به سیستم های *Gas blanket*، هم بند سازی و اطمینان از تخلیه کلیه بارهای الکتریکی به زمین و داشتن شعله پوش (*Flame arrestor*) بسیار مهم می باشد.
- بر اساس استانداردهای رایج طراحی واحدهای فرآیندی از جمله *API RP-533* و رویه های متداول طراحی (*Engineering Practice*) تجهیزاتی که دارای پتانسیل بالای حریق می باشند باید مجهز به شیرهای قطع اضطراری یا *EBV* در ورودی شوند تا در صورت نشت، امکان ایزولاسیون سریع آنها فراهم شود.
- *Fire proofing* سازه های فلزی با اولویت بالا اجرا گردد.
- در مناطق عملیاتی نواحی خطر مشخص شده و سیستم های آشکارساز گاز و آتش نصب شود.
- سیستم *Rotating head* در مجموعه سیستم فوران گیر چاه های نفتی نصب و بکار گرفته شود.
- دکل های حفاری به سیستم *Gas detection system* (سیستم گاز سنج ثابت) مجهز شود.

۶) مدیریت شرایط اضطراری

- ایجاد ساختار فرماندهی واحد در کنترل و مدیریت حوادث فرآیندی بزرگ.
- طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری بر اساس سناریوهای معتبر و بهبود سیستم مدیریت شرایط اضطراری.
- ایجاد برنامه واکنش در شرایط اضطراری و تعیین مسئولیت ها و فراهم ساختن تجهیزات لازم.
- اجرای مانورهای مقابله با شرایط اضطراری جهت ارتقاء سطح آمادگی.

۷) جداسازی فرایندی (ایزولاسیون)

- تدوین و اجرای صحیح دستورالعمل های کاری انجام ایزولاسیون (جداسازی) مکانیکی خطوط قبل از انجام کار تعمیرات.
- تجهیزات و صفحات مسدود کننده مورد استفاده برای ایزولاسیون باید از نوع استاندارد و دارای تاییدیه بازرسی فنی باشد.
- عدم استفاده از شیر به عنوان تنها ابزار ایزولاسیون تجهیزات و تاسیسات فرایندی
- صدور پروانه کار مجزا برای برداشتن هر مسدود کننده استفاده شده برای ایزولاسیون. (زیرا هر کدام از آنها می تواند شرایط متفاوتی نسبت به هم داشته باشند).

۸) تعمیرات پیشگیرانه

- انجام برنامه ریزی دقیق برای مدیریت تعمیرات پیشگیرانه، کنترل کیفیت قطعات یدکی و برنامه‌های تعمیراتی.
- حصول اطمینان از عملکرد به موقع سیستم‌های کنترلی و ابزار دقیق و برنامه‌ریزی جهت تعمیرات پیشگیرانه آنها.
- سرویس دوره‌ای و رفع اشکال جهت اطمینان از صحت عملکرد شیرهای LBV در مسیر انتقال خط لوله به عنوان اصلی‌ترین مکانیسم ایمنی خط لوله جهت قطع جریان در شرایط اضطراری
- تهیه دستورالعمل مدون جهت انجام فعالیت‌های تعمیراتی غیر روتین در شرایط در سرویس بودن تجهیزات.

۹) دستورالعمل عملیاتی

- لزوم تهیه دستورالعمل حفاری و گودبرداری با استفاده از ماشین آلات، با توجه به وجود خطوط لوله زیرزمینی تحت فشار در گستره عملیاتی (باید با توجه به الزامات و استانداردهای ایمنی، دستورالعمل مذکور تهیه و در دسترس ذینفعان قرار گیرد).
- انجام رادیوگرافی بر اساس روش اجرایی مشخص و رعایت دستورالعمل‌های موجود مبنی بر ممنوع بودن کار رادیوگرافی از داخل لوله.
- حضور مستمر ناظر بیرون فضای بسته الزامی است.
- انجام عملیات حفر کانال با در نظر گرفتن نوع خاک و استفاده از سیستم‌های حفاظتی مناسب برای کانال‌های دارای عمق بیشتر از مقدار تعیین شده.
- منع استفاده از *Electrical chain hoist* برای حمل افراد (بر اساس استاندارد استفاده از *Electrical chain hoist* برای حمل افراد ممنوع می‌باشد).
- رعایت دستورالعمل کار با دستگاه‌ها و پرهیز از انجام رویه‌های ناایمن.

۱۰) بازرسی فنی

- بازرسی تمامی مخازن به منظور حصول اطمینان از سالم بودن نشت بند، سیستم شانت (اتصالات ارتباطی بین سقف شناور و بدنه) و اندازه‌گیری بخارات قابل اشتعال از سقف مخزن (ناحیه نشت بند) به منظور پیشگیری از حریق احتمالی، به ویژه در روزهایی که شرایط نامساعد جوی گزارش شده است.
- صفحات مسدود کننده مورد استفاده برای ایزولاسیون باید از نوع استاندارد و دارای تاییدیه بازرسی فنی باشد.

- برنامه ریزی مناسب جهت پایش و بازرسی فنی و ایمنی مداوم سیستم‌های حفاظتی، اعلام و اطفاء حریق روی مخازن

- استقرار سیستم بازرسی فنی بر مبنای ریسک (Risk based inspection-RBI)

- تجهیزات پایش خوردگی به منظور مدیریت خوردگی تجهیزات نصب شود.

(۱۱) مدیریت تغییر

- استقرار سیستم مدیریت تغییرات و اجرای آن برای تمامی تغییرات در مجتمع و بررسی اثر و ریسک‌های فرآیند پیاده سازی و خروجی تغییرات و مستندسازی آن.

- اطلاع‌رسانی به موقع تغییرات عملیاتی یا تعمیراتی به واحدهای دیگر و در نتیجه تصمیم‌گیری صحیح در خصوص تغییرات ایجاد شده در فرآیند.

- در صورت تغییر روش انجام کار، باید ارزیابی ریسک انجام شود و خطرات قبل از اجرا حذف یا مدیریت گردد.

(۱۲) هماهنگی و ارتباط

- هماهنگی بین ذینفعان مختلفی که بهره برداری یک خط مشترک را بر عهده دارند.
- هماهنگی کلیه شرکت‌های پیمانکار ساخت و نصب با مجری راه‌اندازی جهت انجام عملیات Commissioning و

Start up

- بهبود ارتباط بین شرکت‌های پیمانکاری و مشخص کردن نقش هرکدام از آن‌ها در خصوص انجام کارهای مشترک

- بهبود ارتباطات بین واحدهای بهره‌برداری و تعمیرات به ویژه در خصوص کارهایی که ریسک بالایی دارند
- تقویت سیستم ارتباطات درون‌سازمانی و مکانیسم ارتباطی بین کارفرما و پیمانکار از طریق تشکیل جلسات هماهنگی قبل از انجام کار جهت بررسی شرایط فعلی و اتخاذ بهترین شیوه (جلسات هماهنگی در حین و بعد از انجام کار برای شناسایی چالش‌های احتمالی موجود و رفع آن‌ها، اطمینان از آماده‌به‌کار بودن تجهیزات بحرانی ایمنی و اطلاع‌رسانی شرایط عادی و اضطراری به حاضرین در محل و...)

(۱۳) درس آموزی از حوادث

- تقویت حافظه سازمانی از طریق مکتوب سازی رویدادهای قبلی و انتقال تجربیات از کارکنان با تجربه به کارکنان کم تجربه بویژه افراد جدیدالاستخدام و نیز توجه جدی به تجزیه و تحلیل دقیق حوادث، رویدادها و شبه حوادث.

- بررسی و ریشه یابی حوادث گذشته و برگزاری دوره آموزشی برای آگاهی کارکنان.

۱۴) بازبینی ایمنی پیش از راه اندازی

- استقرار دستورالعمل های راه اندازی و پیش راه اندازی
- رعایت ملاحظات و رویه های عملیاتی و ایمنی در مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی: انجام برنامه بازبینی ایمنی راه اندازی (PSSR) به عنوان یک مرحله مهم اطمینان بخش از راه اندازی ایمن تاسیسات است.


بخش اول

حوادث فرآیندی



انفجار و آتش سوزی مخزن اتمسفریک سقف ثابت

در اثر اصابت صاعقه به یک مخزن سقف ثابت، به علت تجمع گازهای قابل اشتعال روی سقف مخزن (ناشی از متصاعد شدن بخارات نفت خام داخل مخزن از طریق VENT و یا محل دیپزنی (بدون در))، مخزن دچار حریق می شود. در زمان برخورد صاعقه، مخزن تا ارتفاع حدود ۱/۹ متر، حاوی مواد نفتی بوده است که با توجه به حجم خالی مخزن، تجمع بخارات در مخزن سبب خروج بخارات از ونت عصبایی بالای مخزن شده است. با توجه به حضور حجم زیادی از مواد قابل اشتعال در بالای مخزن، برخورد صاعقه ابتدا سبب وقوع حریق در سقف مخزن گردیده که بعد از حدود چند ثانیه به دلیل نبود شعله پوش (Flame arrestor)، سبب کشیده شدن شعله به داخل مخزن و نهایتاً سبب انفجار داخلی و پرتاب شدن سقف مخزن شده و در ادامه باعث سوختن محتویات آن به صورت حریق تمام سطح مطابق مراحل شکل روبرو گردیده است.



آیا می دانستید:

تهدیدهای صاعقه شامل موارد زیر است:

- تهدید فیزیکی: برخورد مستقیم صاعقه به مخزن می تواند منجر به ایجاد نیروی مکانیکی شود که در اثر شوک موج ایجاد شده در اثر انبساط سریع هوا می باشد. ضربه های مکانیکی عظیم یا بزرگ زمانی ایجاد می شود که جریان ضربه صاعقه از خمش های تند در رسانا عبور می کند ۲- تهدید احتراق گرمایی: اگر پوسته مخزن خیلی نازک باشد امکان سوختن آن در اثر برخورد صاعقه وجود دارد. ۳- تهدید الکتریکی: برخورد مستقیم یا برخورد به مجاور مخزن می تواند باعث اضافه بار یا اضافه جریان شود که منجر به آسیب به توزیع کننده الکتریکی، ابزار دقیق و جریان های کنترلی و سخت افزارهای مرتبط شود.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

به منظور جلوگیری از انفجار و آتش سوزی به دنبال برخورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه مطابق بند ۷-۴ استاندارد NFPA ۷۸۰ یا بند ۴-۵ استاندارد API ۲۰۰۳:

- قسمت های باز روی سقف مخزن مانند دریچه های اندازه گیری باید مجهز به درپوش باشند و هیچ موقع نباید باز بمانند.
- در شرایطی که آب و هوا بارانی می شود از باز کردن دریچه دیپزنی برای اندازه گیری سطح مایع درون مخزن اجتناب گردد.
- اطمینان حاصل شود که هیچ نوع منفذ، یا جاهایی با ضخامت کم و نارسانا بر روی سقف وجود نداشته باشد.
- برای تمامی ونت ها از تجهیزات جلوگیری از برگشت شعله یا شیرهای خلا/ فشار شکن استفاده شود.
- از پتوی گاز (Gas blanketing) خنثی بر روی سطح مایع جهت جلوگیری از ایجاد گازهای قابل اشتعال در بالای مخزن استفاده شود.
- اگر جلوگیری از وجود گازهای قابل اشتعال در اطراف مخازن امکان پذیر نباشد باید از صاعقه گیر به منظور جلوگیری از برخورد مستقیم صاعقه و همچنین رسیدن شار جریان ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه استفاده نمود.
- از رعایت کلیه مقررات و استانداردهای ایمنی در ارتباط با مخازن از جمله راهنمای ایمنی مخازن اتمسفریک اطمینان حاصل گردد.
- انجام ارزیابی ریسک مخازن بخصوص آنهایی که حاوی مواد قابل اشتعال، قابل انفجار یا سمی هستند.
- با توجه به رخداد صاعقه زیاد در ایران، ضروریست نسبت به ایمن سازی مخازن طبق استانداردهای رایج و بین المللی اقدام گردد.

در طراحی و بکارگیری مخازن حاوی مواد هیدروکربنی با فشار بخار بالا در سقف ثابت، داشتن Gas blanket، هم بند سازی، اطمینان از تخلیه کلیه بارهای الکتریکی به زمین و داشتن شعله پوش بسیار مهم میباشد.



آتش سوزی مخزن اتمسفریک ناشی از اثرات دومینویی حریق



در یک واحد تاسیسات فرایندی، نشت بخار هیدروکربنی از صفحه مسدود کننده مسیر ورودی پمپ A مشاهده می شود. کارکنان بهره برداری و تعمیرات حاضر در محل با مشاهده نشت و انتشار بخارات هیدروکربوری در حال گسترش همزمان وقوع رویداد را به آتش نشانی اطلاع داده و تیم پیشرو به محل رسیده و جهت بررسی وضعیت به سمت محل نشت حرکت می کنند. کارکنان بهره برداری ضمن فاصله گیری از کانون نشت نسبت به کارگیری سیستمهای ثابت آتش نشانی از جمله هایدرانت مانیتورهای ثابت آتش نشانی و انجام اقدامات اولیه به منظور رقیق سازی ابر بخار در حال توسعه اقدام می نمایند که حدوداً پنج دقیقه بعد و با رسیدن ابر بخار در حال توسعه به کوره مجاور، انفجار از نوع UVCE رخ داده و محوطه نشت شعله ور و در ادامه حریق به صورت JET FIRE در محل منبع نشت ادامه

می یابد. ادامه حریق از منبع نشت و برخورد مستقیم شعله به خطوط لوله و سازه های فلزی مجاور و همچنین برج مجاور باعث ایجاد پارگی سایر خطوط و بدنه برج شده و در ادامه به علت احتمالی تشعشع زیاد حرارتی یا پرتاب گدازه، حریق به دو مخزن ذخیره خوراک که از نوع اتمسفریک با سقف شناور خارجی با ظرفیت اسمی ۲۴۰۰۰ تن سرایت می نماید. مطابق شکل فوق، ابتدا گستره حریق محدود به بخشهایی از محدوده Rim seal مخزن و درپوش شیرهای تخلیه تنفسی Breather vents روی سقف شناور بوده است. در روز دوم حادثه، با توجه به توسعه حریق و غرق شدن تدریجی سقف یکی از مخازن، سقف شناور به طور کامل غرق شده و کل سطح سقف مخزن دچار حریق می شود. با ادامه حریق، بدنه مخزن به تدریج دچار دفرمگی شده و در روز سوم حادثه، بخشی از دیواره مخزن ذوب شده و ضمن ریزش دیواره و ریزش نفتا به محوطه دایک مخزن حریق به صورت استخری در محوطه دایک ایجاد می گردد. در نهایت، آتش سوزی مخزن خوراک در روز چهارم حادثه اطفاء می گردد.

آیا می دانستید؟

- بیشترین حوادث دومینویی در صنایع فرآیندی بر روی مخازن اتمسفریک اتفاق می افتد.
- آتش سوزی شروع کننده اولیه بیش از نیمی از حوادث دومینویی صنایع هست که ۴۴٪ از این آتش سوزی ها از نوع استخری (Pool fire) است.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- برنامه ریزی دقیق برای مدیریت تعمیرات پیشگیرانه، کنترل کیفیت قطعات یدکی و برنامه های تعمیراتی
- از صفحات مسدود کننده از نوع استاندارد و دارای تاییدیه بازرسی فنی باید استفاده شود.
- کنترل عملیات انجام شده تحت پروانه کار: با توجه به اینکه مسیرهای ورودی و خروجی پمپها در سرویس قرار داشتند لذا انجام هرگونه فعالیت تعمیراتی روی خطوط و اتصالات مذکور از جمله شیرها به نوعی "فعالیت روی خطوط و تجهیزات در حال سرویس" و "فعالیت تعمیراتی ویژه" محسوب شده و نیازمند احتیاطات ویژه از جمله آمادگی مقابله با هرگونه وضعیت اضطراری محتمل از جمله نشت بودند.
- بر اساس استانداردهای رایج طراحی واحدهای فرآیندی از جمله API RP-533 و رویه های متداول طراحی تجهیزاتی که دارای پتانسیل بالای حریق می باشند باید مجهز به شیرهای قطع اضطراری در ورودی شوند تا در صورت نشت امکان ایزولاسیون سریع آنها فراهم شود.
- اصل مهم ایجاد راهکارهای پیشگیرانه می باشد و در صورت وقوع، حریق باید در همان مراحل ابتدایی کنترل شود در غیر اینصورت در بسیاری موارد، پتانسیل ایجاد حوادث دومینویی داشته که ابعاد خسارت آن بسیار وسیعتر می شود.


جداسازی مناسب فرآیند از جمله استفاده از تجهیزات مناسب برای آماده سازی جداسازی و فراهم کردن تمامی اقدامات ایمنی قبل از انجام فعالیت بر روی تجهیزات در سرویس تحت پروانه کار



آتش سوزی ناحیه نشت بند (Rim Seal) مخازن نفت خام



مخزن نفت خام به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه - که در زمان حریق حاوی ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام بوده است - بر اثر برخورد مستقیم صاعقه در ناحیه محفظه Seal و در مقاطع مختلف در پیرامون محفظه دچار حریق می گردد. با توجه به در سرویس قرار نگرفتن سیستم اتوماتیک تزریق فوم مخزن، تیم های آتش نشانی در بالای مخزن مستقر شده و پاشش فوم روی سقف آغاز می شود. همزمان ضمن تلاش برای رفع عیب سیستم تزریق فوم، سیستم مذکور به مدت ۱۰ دقیقه بعد در سرویس قرار گرفته و تزریق فوم در محفظه Seal با سرعت بیشتری انجام می شود. همزمان سیستم خنک کننده دیواره مخزن نیز در سرویس قرار می گیرد. در نهایت آتش سوزی بعد از ۳۰ دقیقه کنترل می شود.



آیا می دانستید؟

- برخورد صاعقه ممکن است مخزن سقف شناور را در حالات زیر در معرض خطر قرار دهد: برخورد با ۱. سقف مخزن، ۲. بدنه مخزن، ۳. متعلقات متصل به سقف یا بدنه، نظیر ستون نگه دارنده اندازه گیر و ۴. ساختار زمین شده یا اتصال به زمین نزدیک مخزن سقف شناور. در صورتی که صاعقه به هر یک از این مکانها محدود (ختم) شود یا به نزدیک یک مخزن سقف شناور منتهی گردد، یک نسبتی از جریان کل از فصل مشترک سقف-بدنه جریان خواهد یافت.
- مکانیسم های تهدید صاعقه شامل موارد زیر می باشد:
 - ۱- تهدید فیزیکی: برخورد مستقیم صاعقه به مخزن می تواند منجر به ایجاد نیروی مکانیکی شود این نیرو در اثر شوک موج ایجاد شده در اثر انبساط سریع هوا ایجاد می شود. ۲- تهدید احتراق گرمایی: اگر پوسته مخزن خیلی نازک باشد امکان سوختن آن در اثر برخورد صاعقه وجود دارد. ۳- تهدید الکتریکی: برخورد مستقیم یا برخورد به مجاور مخزن می تواند باعث اضافه بار یا اضافه جریان شود که منجر به آسیب به توزیع کننده الکتریکی، ابزار دقیق و جریان های کنترلی و سخت افزارهای مرتبط می شود.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- بازرسی تمامی مخازن به منظور حصول اطمینان از سالم بودن نشت بندی، سیستم شانت (اتصالات ارتباطی بین سقف شناور و بدنه) مخازن و اندازه گیری بخارات قابل اشتعال از سقف مخزن (ناحیه نشت بند) به منظور پیشگیری از حریق احتمالی، به ویژه در روزهایی که شرایط نامساعد جوی گزارش شده است.
- نصب سیستم های صاعقه گیر فعال (Active) بر روی مخازن، بر اساس استاندارد (API 545)، ممکن است در طی برخورد صاعقه در صورتی که یک فاصله بین نشت بند و دیوار مخزن وجود داشته باشد، شانتها، بارشی از جرقه ها در طی برخورد صاعقه ایجاد کنند و در صورت وجود مخلوط قابل اشتعال، حریق مخزن ایجاد می شود.
- برنامه ریزی مناسب جهت پایش و بازرسی فنی و ایمنی مداوم سیستم های حفاظتی، اعلام و اطفاء حریق روی مخازن
- برنامه ریزی مناسب جهت حفظ و نگهداری صحیح (تعمیرات پیشگیرانه) و اطمینان از کارکرد و در سرویس بودن آنها

بازرسی و نگهداشت پیشگیرانه یکی از ارکان اصلی در پیشگیری از حوادث مخازن می باشد.



درس آموزشی از حوادث صنعت نفت



انفجار و آتش سوزی مخزن سقف شناور داخلی



به دنبال تصمیم برای تخلیه مخزن حاوی مایع برش سبک به منظور انجام رنگ آمیزی داخل مخزن سقف شناور داخلی، اقدام به تخلیه آن می‌گردد. این عمل تا روز قبل از حادثه ادامه می‌یابد. به دنبال تخلیه، سقف شناور در پایین‌ترین سطح خود که نشستن پایه‌ها روی زمین می‌باشد، قرار می‌گیرد (در این حالت فاصله سقف شناور تا کف مخزن حدود ۱/۸ متر می‌باشد) و با ادامه تخلیه در فضای زیر سقف شناور، غیر از آب (به دلیل وزن سنگین در پایین‌ترین قسمت قرار می‌گیرد) و مایع برش سبک، مابین سطح بالایی برش سبک و سقف شناور فضای خالی به وجود می‌آید که با تبخیر مقداری برش سبک، بخارات برش سبک در این فضا قرار می‌گیرد. ناگهان سقف ثابت مخزن با وزن حدود ۴۰ تن، همراه با یک انفجار مهیب و آتش سوزی پرتاب شده و پس از برخورد به مخزن مجاور - که آن هم حاوی مواد برش سبک بوده - در محوطه دیواره‌های اطراف مخازن (دایک وال) در فاصله‌ی دورتری از مخزن می‌افتد و آتش سوزی محتویات مخزن تا اطفاء کامل آن ادامه می‌یابد.

آیا می‌دانستید؟

- مخازن سقف شناور داخلی برای هیدروکربن‌های مایع فرار مانند محصولات سبک نفت خام «سفید» (جت، دیزل و بنزین) استفاده می‌شوند. این نوع مخازن قابلیت کاهش پتانسیل جرقه‌زنی و جلوگیری از شروع آتش سوزی مخزن را دارا می‌باشد ولی در صورت ورود بخارات از ناحیه نشت بند به فضای بین دو سقف، تجمع بارهای الکتریسته ساکن بر روی سقف شناور و صحیح عمل نکردن شیرهای تنفسی در سقف مخزن می‌تواند انفجار و آتش سوزی‌های بزرگی در پی داشته باشد.


شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- داشتن برنامه بازرسی دوره‌ای مخازن، انجام تعمیرات، انجام تست‌های دوره‌ای تجهیزات و اجرای سیستم تعمیرات پیشگیرانه مخازن طبق دستورالعمل‌ها و استانداردها
- اضافه نمودن تجهیزات سیستم اتصال به زمین و سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق بر روی مخزن
- انجام ارزیابی ریسک برای فعالیت‌های غیر روتین مانند تزریق نکردن گاز نیتروژن به داخل مخازن
- اجرای مدیریت تغییر از جمله اطلاع‌رسانی به موقع تغییرات عملیاتی یا تعمیراتی به واحدهای دیگر و در نتیجه تصمیم‌گیری صحیح در خصوص تغییرات ایجاد شده در فرآیند
- تهیه و بروز رسانی دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی برای فرایندها و فعالیت‌ها
- اجرای صحیح دستورالعمل‌های عملیاتی به‌ویژه تأمین گاز مورد نیاز سیستم Gas blanketing مخازن
- طرح‌ریزی واکنش در شرایط اضطراری بر اساس سناریوهای معتبر برای مخازن و بهبود سیستم مدیریت شرایط اضطراری

مدیریت تغییر و انجام عملیات مطابق با هدف طراحی تجهیزات، داشتن برنامه منظم دوره‌ای بازرسی فنی و اجرای سیستم مدیریت تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث دارد.



خط لوله ۴۲" خروجی پالایشگاه، بطول حدود ۳۵۰ کیلومتر، جهت انتقال و تزریق گاز به میادین نفتی احداث شده است. در زمان حادثه، این خط لوله تحت مدیریت سه شرکت بوده است. در ساعت ۱۱:۲۰ روز حادثه، به منظور نصب تسهیلات توپکرانی (Lancher & Reciver) در ایستگاه انتهایی شرکت الف (کیلومتر ۱۳۷)، عملیات توپکرانی از ابتدای خروجی خط ۴۲" پالایشگاه آغاز می‌شود. با توجه به اینکه پس از حدود ۳۱ ساعت توپک در تسهیلات توپکرانی لخته گیر دریافت نمی‌شود (شکل زیر) در ساعت ۱۸:۰۰ روز بعد، درب محفظه دریافت توپک در این ایستگاه باز می‌گردد که توپک مشاهده نمی‌شود. بعد از مشاهده نشدن توپک، عملیات تخلیه گاز خط لوله ۴۲" در ساعت ۲۴ همان روز با بستن کلیه چاه های میادین و تقلیل فشار خطوط لوله چاه‌ها، پالایشگاه و خط لوله ۴۲"؛ در دستور کار قرار می‌گیرد. پس از عملیات Shut down و برنامه ریزی های صورت گرفته، راه اندازی مجدد پالایشگاه و افزایش فشار خط ۴۲" با انجام عملیات اکسیژن زدائی پالایشگاه از ساعت ۱:۳۰ بامداد روز بعد شروع و در ساعت ۱۰ صبح به اتمام رسید. در ساعت ۱۰:۱۵ فلر پالایشگاه روشن و پس از تقلیل فشار پالایشگاه به حدود یک بار، شیر خروجی پالایشگاه به سمت خط لوله ۴۲" باز می‌گردد. در همین راستا و پس از هماهنگی های صورت گرفته، از ساعت ۱۱ صبح، عملیات فشار افزایی خط لوله ۴۲" به صورت خیلی آهسته در دستور کار پالایشگاه قرار می‌گیرد. همچنین در ساعت ۱۳:۳۰ از ایستگاه ۲۹۰۰ گاز به سمت پالایشگاه نیز باز می‌شود بطوریکه فشار خط طی ساعت های ۱۲، ۲۱ و ۲۴ در ایستگاه ۱۲۰۰ به ترتیب ۲۴، ۳۹ و ۵۱ بار می‌باشد. حدود ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز بعد ناگهان در ایستگاه ۱۲۰۰، انفجار و آتش سوزی رخ می‌دهد.



شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- با عنایت به بهره برداری از خط لوله انتقال گاز ترش توسط شرکت های کاملاً مجزا که حساسیت بالایی نیز دارد، باید بمنظور اجرای فعالیتهای تعمیرات و نگهداری سازوکار فرایندی مناسب و یکپارچه تدوین شود و با مهندسی مجدد وظایف در دست اجرا قرار گرفته و استفاده از نظرات افراد خبره و متخصصین امر، راه و روش های اجرای صحیح و هماهنگ امور ثبت و اجرا گردد.
- عیب فرورفتگی موجود در مسیر خط لوله با توجه به شواهد غیرمستقیم موجود در ابعاد و بزرگی و شدت آن باید در اسرع وقت شناسایی شده و پس از بازرسی میدانی و بررسی چشمی تعمیر یا تعویض گردد تا مانع ارسال پیگ های هوشمند و Heavy Duty نگردد.
- کلیه شیرهای بین راهی باید در سرویس قرار گرفته و با استفاده از روش های مناسب تعمیر و نگهداری، بازرسی ادواری و کنترل و تنظیم حساسیت به تغییرات فشار با استفاده از شبیه سازها و تجربیات افراد خبره بگونه ای استفاده گردد که مانع بهره برداری قابل اطمینان نشده و از طرفی ایمنی پیش بینی شده در بهره برداری از خط لوله را بر اساس کدهای طراحی تامین نماید.
- بمنظور ارزیابی پوشش خط لوله که از جنس پلی اتیلن می‌باشد، امکان استفاده از روش های ارزیابی ترکیبی مثل CIPS ، DCVG Analog ، CSCAN و PCM وجود دارد و باید در این خصوص برنامه ریزی و اقدام موثر صورت پذیرد.

هماهنگی بین شرکت های مختلفی که بهره برداری یک خط مشترک را بر عهده دارند نقش حیاتی در پیشگیری از وقوع حادثه مشابه دارد



در روز حادثه و بر مبنای تصور وجود انشعاب بر روی خط ۴۲ اینچ، پروانه کار به منظور خاک برداری با بیل مکانیکی از روی خط مذکور اخذ می‌گردد. هدف از انجام این کار ایمن سازی خط و رفع نقاط حادثه خیز (احتمال وجود خوردگی با توجه به مدفون شدن خط لوله زیر خاک) بوده است. عملیات اجرائی بدون اطلاع از عمق خط لوله (که باید از طریق سونداژ دستی عمق تقریبی خط لوله مشخص می‌گردید) اقدام به خاک برداری از روی خط لوله تحت فشار نموده که به دلیل برخورد پاکت بیل مکانیکی با Casing محافظ انشعاب و ضربه به انشعاب مذکور (حدود ساعت ۱۰:۴۰ روز حادثه)، قسمتی از انشعاب خط لوله اصلی جدا شده و با توجه به وجود نفت دارای فشار در خط لوله، نفت شروع به فوران می‌نماید.

حدود ۴۰ دقیقه پس از شکست اولیه خط و در حوالی ساعت ۱۱:۲۰ روز حادثه، بر اثر تشکیل بخارات قابل اشتعال و وجود عامل احتراق (احتمالاً بیل مکانیکی) آتش سوزی رخ می‌دهد. در ادامه و با گسترش آتش تا شعاع حدود ۳۰۰ متری، حوالی ساعت ۱۱:۲۵ روز حادثه، خط لوله ۱۲ اینچ NGL که در مجاورت خط ۳۶ اینچ و به صورت رو زمینی قرار داشته نیز دچار حریق می‌شود.

پس از اطلاع مسئولین شرکت از وقوع حادثه، بلافاصله با استقرار خودروهای راهسازی و ایجاد سدهای خاکی، نسبت به کنترل نفت ریزی و از طریق شیرهای پایین دست و بالادست نقطه حادثه دیده عملیات ایزولاسیون خطوط انتقال نفت و NGL صورت گرفته و عملیات اطفاء حریق شروع شده و در نهایت ساعت ۱۳ روز حادثه، حریق به طور کامل اطفاء می‌گردد و پس از اطفاء حریق، نفت خام بوسیله تانکر به محل های از پیش تعیین شده منتقل می‌گردد. قسمتی از خطوط ۳۶ اینچ اصلی و ۱۲ اینچ NGL که در اثر آتش سوزی مذکور آسیب دیده بودند، تعمیر و بازسازی شده و خطوط ۳۶ اینچ و ۴۲ اینچ مجدداً در مدار تولید قرار گرفتند.

آیا می دانستید؟

قبل از شروع به عملیات گودبرداری باید خطرات ناشناخته مانند تاسیسات نامشخص احتمالی زیر زمینی یا خاک‌های آلوده به مواد نفتی مشخص شود و اقدامات زیر انجام گیرد:

- تعیین محل تاسیسات
- تماس با مالک تاسیسات
- گودبرداری با احتیاط (گود برداری دستی بنا بر احتیاط و مشخص کردن ارتفاع دقیق محل قرارگیری تاسیسات زیر زمینی)

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- لزوم تهیه دستورالعمل حفاری و گودبرداری با استفاده از ماشین آلات، با توجه به وجود خطوط لوله زیرزمینی تحت فشار در گستره عملیاتی شرکت (باید با توجه به الزامات و استانداردهای ایمنی، دستورالعمل مذکور تهیه و در دسترس ذینفعان قرار گیرد).
- اجرای آموزش های مناسب و اثربخش در خصوص الزامات ایمنی عملیات گودبرداری
- برقراری گشت ایمنی در سطح منطقه به منظور افزایش نظارت موثر بر پروانه های کار صادره و سرکشی به کارهای در حال انجام و اطمینان از رعایت اصول و مقررات ایمنی کار در هماهنگی با اتاق کنترل آتش نشانی
- تجهیز خطوط لوله اصلی و جریانیه به سیستم های اندازه گیری و پایش فشار به صورت محلی و قابل رویت در اتاق کنترل، به منظور اطلاع از وضعیت پارامترهای عملیاتی خطوط و امکان عکس العمل مناسب در شرایط اضطراری به ویژه نشت

عملیات حفاری با توجه به ریسک بالای آن حتما باید با استفاده از پروانه کار حفاری انجام شود و تمامی خطرات از جمله وجود تاسیسات زیر زمینی مشخص و ایمن شوند.



درس آموزی از حوادث صنعت نفت

انفجار و آتش سوزی خط ۲۰ اینچ گاز



وزارت نفت



حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح روز حادثه، در کیلومتر ۶ خط لوله ۲۰ اینچ مجاور جاده دسترسی چاه، نشت شدید گاز از خط لوله به همراه پاشش خاک از سطح زمین مشاهده می‌شود. در اثر نشت از محل پارگی، توده ابر بخار شکل گرفته و با توجه به جهت وزش باد به سمت جاده گسترش و در اثر برخورد با منابع جرقه و حرارت (ناشی از خودروهای عبوری یا کابل برق فشار قوی) انفجار توده ابر بخار شکل گرفته و با برگشت شعله به منبع نشت، آتش به صورت فورانی (Jet Fire) ادامه می‌یابد. مطابق اظهارات مسئولین عملیات شرکت، اطلاع رسانی حادثه توسط افراد رهگذر انجام شده و متعاقب آن عوامل عملیاتی و آتش نشانی به محل مراجعه می‌نمایند. ضمن مسدود کردن جاده، اقدام به قطع جریان گاز ایستگاه‌های تقویت فشار به خط مذکور و بستن مسیر ورودی گاز به واحد پایین دست و تخلیه خط نموده و پس از انجام اقدامات اولیه و کنترل صحنه، آتش سوزی در ساعت ۱۱:۱۰ صبح روز حادثه مهار می‌گردد. این حادثه منجر به آتش گرفتن تعداد پنج دستگاه خودروی عبوری گردید که متأسفانه پنج نفر از کارکنان در گذشته و چهار نفر دیگر مجروح گردیدند.

آیا می دانستید؟

مطابق استاندارد ASME و IPS:E-PI-140 و B31.8 و با توجه به مجاورت خط مذکور با مراکز جمعیتی، راه‌های اصلی و کریدور خطوط لوله مجاور و بر اساس CLASS LOCATION خط، نصب شیرهای LBV بر روی خطوط انتقال، به منظور امکان ایزولاسیون و بستن مسیر جریان در شرایط اضطراری الزامی است.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- **الف) بررسی یکپارچگی مکانیکی خط لوله:** توپک‌رانی با پیگ / Ultrasonic Crack Detector / نمونه برداری از فلز خط لوله / انجام آزمایشات کامل در رابطه با ممانعت کننده های خوردگی / حصول اطمینان از سلامت پوشش خط لوله با توجه به نفوذ مقادیر بسیار زیاد ترکیبات گوگردی و کلر در ترک‌های موجود در نواحی تست شده
- **ب) استقرار سیستم مدیریت یکپارچگی مکانیکی:** حصول اطمینان از سلامت فنی خطوط و همچنین پوشش در خطوط لوله زیر زمینی / تهیه شناسنامه برای نقاط با ریسک بالا به منظور پایش مستمر و موثر نقاط مذکور / تهیه بانک اطلاعات خطوط لوله شامل اسناد فنی زمان ساخت و مستندسازی بازرسی‌های فنی و تعمیراتی دوران بهره برداری / نصب شیرهای قطع اضطراری جریان LBV / نصب تجهیزات نشان‌دهنده و ارسال شرایط سیال خط (PT, PG, TT, TG) برای خطوط انتقال به منظور پایش مستمر و امکان داشتن عکس العمل مناسب در شرایط اضطراری / ایجاد پایگاه داده (گردآوری داده‌های ساخت، بهره برداری، بازرسی فنی و تعمیرات) و ایجاد سیستم داده های مکانی GIS خطوط لوله.
- **ج) اقدامات کنترلی ایمنی و عملیاتی مورد نیاز:** اجرای کامل سیستم پروانه کار (PTW). ارتقاء وضعیت آموزش نیروی انسانی به منظور آمادگی و واکنش مناسب در شرایط اضطراری

تعمیرات پیشگیرانه یکی از اساسی ترین راه‌های پیشگیری از حوادث بزرگ فرآیندی می‌باشد.



درس آموزی از حوادث صنعت نفت



شکستگی خط لوله چهار اینچ گاز احیاء چاه



صبح روز حادثه، تخلیه خط لوله قدیمی تزریق گاز احیا به چاه های نفتی، توسط اپراتور بهره برداری صورت می گیرد. در ساعت ۱۰ همان روز، پروانه کار گرم با عنوان جوشکاری و برشکاری روی خط لوله ۴ اینچ گاز احیا توسط سرپرست محوطه امضا و صادر می شود. برشکاری و جوشکاری در دو نقطه انشعاب های نزدیک دو چاه صورت می گیرد. بعد از اتمام برش کاری و جوشکاری در این دو نقطه، اپراتور بهره برداری شیفیت بعدی نسبت به تخلیه انشعاب چاه سوم به منظور انجام برشکاری و جوشکاری اقدام می نماید. بعد از تخلیه لوله، کارکنان پیمانکار اقدام به برش لوله با استفاده از برشکاری سرد می نمایند. با ادامه برشکاری و نازک شدن ضخامت لوله، ناگهان لوله دچار شکستگی شده و از هم جدا می شود. در این حین بخشی از لوله که به سمت چاه بوده با توجه تخلیه گاز داخل آن، با سرعت زیاد بر روی زمین حرکت کرده و به کارکنانی که در اطراف آن قرار داشتند برخورد می نماید. در این حادثه یکی از کارکنان فوت می نماید، پاهای یکی از کارکنان به دلیل برخورد لوله قطع می شود و سه نفر دیگر از کارکنان دچار مصدومیت شدید در ناحیه سینه، سر و دست و پا می شوند.

آیا می دانستید؟

- انجام تمامی فعالیت های جداسازی باید تحت پروانه کار انجام شود و قبل از صدور مجوز باید مراحل زیر طی شود:
 - ۱- شناسایی مخاطرات
 - ۲- ارزیابی خطاهایی که می توانند در طی فعالیت ایزولاسیون رخ دهند
 - ۳- طرح ریزی و آماده سازی تجهیزات
 - ۴- نصب ایزولاسیون
 - ۵- تخلیه، تهویه، پاک سازی و شستشو
 - ۶- سنجش و پایش اثربخشی ایزولاسیون
 - ۷- انجام فعالیت تحت پروانه کار
 - ۸- به سرویس برگرداندن تاسیسات

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- اطمینان از رعایت و اجرای سیستم پروانه کار توسط کارفرما (مسئولینی که پروانه کار را صادر و تأیید می کنند) و مجری کار
- نظارت کامل کلیه مسئولین مربوطه (بهره برداری، تعمیرات، ناظر و HSE) بر روند صحیح اجرای کار به طور ایمن
- تدوین و اجرای صحیح دستورالعمل های کاری در خصوص انجام کارهای عملیاتی از جمله دستورالعمل انجام ایزولاسیون (جداسازی) مکانیکی خطوط قبل از انجام کار تعمیرات
- بهبود هماهنگی بین مسئولین کارفرما، پیمانکار و مسئولین منطقه و بهبود ارتباطات
- انجام ارزیابی ریسک و افزایش همکاری بین واحدها به منظور مشارکت در انجام ارزیابی ریسک و اجرای پیشنهادات آن و حمایت مدیر ارشد از انجام ارزیابی ریسک
- اجرای مدیریت تغییر از جمله در خصوص کارهای مربوط به ایجاد خط لوله جدید و تهیه و تغییر نقشه ها

صدور پروانه کار بعد از اطمینان از ایمنی سازی محل کار، نظارت بر حسن اجرای بندهای مجوز کار و حفظ ارتباط با کارکنان انجام دهنده کار نقش پررنگی در پیشگیری از حوادث مشابه خواهد داشت.




درس آموزشی از حوادث صنعت نفت



آتش سوزی در داخل لوله ۳۲ اینچی GRP



طبق پروانه کار تمدید شده، چسب کاری (Laminate) به منظور رفع نشتی بر روی آخرین اتصال لوله GRP (برای انتقال آب آتش نشانی از آب دریا طراحی شده‌اند) در حال انجام بوده است (مطابق شکل با اضافه نمودن آخرین اتصال، طول خط حدود ۲۶۰ متر شده است و کار برای تهویه داخل آن توسط فن مکنده‌ای که در انتهای آن نصب شده بوده سخت می‌شود. طبق روزهای قبل، مسئول HSE چک اولیه محل کار را انجام می‌دهد (گاز سنجی صورت نمی‌گیرد) و پس از امضای پروانه کار، چسب کاری شروع می‌شود. برای انجام چسب کاری طبق معمول دو نفر از کارکنان در داخل لوله قرار می‌گیرند. نفر اول اقدام به چسب زنی نموده، نفر دوم نوار فایبرگلاس را می‌چسباند و نفر سوم ظرف حاوی چسب را که می‌بایست سه جز آن در انبار مخلوط شده و جز چهارم در بیرون از لوله مخلوط می‌شود (طبق اظهارات جز چهارم در داخل لوله اضافه می‌شده است) را به این دو نفر می‌رساند. نفر چهارم نیز در قسمت ورودی لوله مستقر بوده است. در ساعت ۱۶:۱۵ روز حادثه ناگهان یکی از کارکنان داخل لوله تقاضای کمک نموده و اعلام حریق می‌نماید که در این حین یکی از حاضرین در محل اقدام به ورود به داخل لوله می‌نماید ولی به دلیل مواجهه با حریق در محل نصب اتصال آخر، از پیش روی در داخل لوله باز می‌ماند. در این حادثه سه نفر از کارکنان شرکت پیمانکاری در داخل خط لوله فوت می‌نمایند.



آیا می‌دانستید؟

- حوادث فضای بسته عامل مرگ‌های همزمان چندین نفر می‌باشد که در آن قربانیان تلاش در نجات همکار خود را داشته‌اند.
- بررسی حوادث نشان می‌دهد که کارکنان مشغول بکار در فضاهای بسته اغلب از اینکه در یک فضای بسته کار می‌کنند و خطرات آن غافلند.
- ورود به فضاهای بسته فقط ورود کل بدن را شامل نمی‌گردد بلکه زمانی که فقط سر جهت بازرسی چشمی سریع در داخل فضای بسته وارد شود نیز ورود به فضای بسته محسوب می‌گردد.
- گیر افتادن در فضاهای بسته یا تجمع اتمسفر آلوده یا کمبود اکسیژن در آنها به دلیل عدم چرخش هوا از جمله خطرات این فضاهاست.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- صدور و اجرای مؤثر پروانه کار به گونه‌ای که تمامی الزامات ایمنی اشاره شده در پروانه کار به منظور ورود به فضای محصور برآورده شود.
- انجام کار چسب کاری به روش اصولی و صحیح و ایمن (نشت بندی لوله‌ها می‌باید با برش دو طرف کوپلینگ‌ها و حذف آن و نصب کوپلینگ جدید اجرا گردد).
- نظارت مستمر و مؤثر کارفرما بر پیمانکار اصلی و نظارت پیمانکار اصلی بر پیمانکاران فرعی
- به کارگیری نیروی متخصص HSE مورد تایید کارفرما
- برگزاری آموزش‌های کاری و تخصصی به منظور افزایش آگاهی افراد جهت انجام چسب کاری و آگاهی نسبت به خطرات فضای محصور
- انجام ارزیابی ریسک برای تمامی عملیات صورت گرفته در محل از جمله عملیات چسب کاری که دارای ریسک بالایی می‌باشد.
- ایجاد برنامه واکنش در شرایط اضطراری به منظور تحت کنترل درآوردن شرایط به هنگام بروز حوادث.

با توجه به ریسک بالای کار در فضای بسته، نظارت کامل بر فعالیت و پیش بینی فرار ایمن از این فضا در زمان بروز شرایط اضطراری از اهمیت بالایی برخوردار است.



درس آموزی از حوادث صنعت نفت



انفجار هیتر ایستگاه تقلیل فشار گاز



محل افتادن متوفی در اثر انفجار و برخورد در هیتر

دو نفر از کارکنان پیمانکار تعمیرات اداره گاز جهت بازدید روزانه به محل ایستگاه CGS مراجعه می‌نمایند. در حین بازدید از ایستگاه مشاهده می‌کنند که یکی از دو مشعل هیتر شماره ۱ ایستگاه خاموش شده است. لذا متوفی جلو در مشعل هیتر شماره ۱ قرار گرفته و به همکار خود اعلام می‌کند که دکمه برقی شمعیک هیتر را فشار دهد. متعاقب آن به علت تجمع گاز در محفظه هیتر، انفجار رخ داده و در هیتر بر اثر انفجار پرتاب و با متوفی (صورت و سینه) برخورد می‌نماید. پس از وقوع حادثه، بلافاصله با اورژانس تماس گرفته شده و مصدوم را به بیمارستان منتقل می‌نمایند. به دلیل شدت صدمات وارده، کارمند آسیب دیده در بیمارستان فوت می‌نماید. علت حادثه در سرویس نبودن سیستم کنترل قطع جریان گاز مشعل هیتر و انجام کار (روشن نمودن مشعل هیتر) بدون رعایت پیش بینی های لازم گزارش شده است.



محل افتادن در هیتر در اثر انفجار



سیستم کنترل هیتر شماره ۱ (حادثه دیده)

آیا می دانستید؟

• حادثه ای مشابه در هیتر ایستگاه دیگری ۳ سال پیش رخ داده که با برگزاری جلسه کمیته فنی، در دستورالعمل "راه اندازی، نگهداری و بهره برداری از هیترها"، به نحوه اقدام و موارد مدنظر در صورت خاموش بودن شعله پایلوت و مشعل اشاره شده که این موضوع مورد توجه بهره‌بردار (دستگاه نظارت) و پیمانکار تعمیرات قرار نگرفته است.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- حصول اطمینان از عملکرد به موقع سیستم‌های کنترلی و ابزار دقیق هیترها و برنامه‌ریزی جهت تعمیرات پیشگیرانه آن‌ها
- بازنگری و اصلاح دستورالعمل "راه‌اندازی و از سرویس خارج نمودن هیترهای گاز"
- برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای دوره‌ای بازرسی فنی و تعمیرات اساسی ایستگاه‌ها
- رعایت دقیق الزامات مجموعه مقررات صدور پروانه‌های انجام کار

عدم توجه به درس‌های حوادث قبلی منجر به تکرار حوادث مشابه می‌شود.




درس آموزشی از حوادث صنعت نفت



آتش سوزی و جدا شدن و پرتاب cap تفکیک‌گر ایستگاه CGS

بعد از اینکه خط گاز وارد ایستگاه CGS با ظرفیت ۲۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت می‌شود، در این ایستگاه ابتدا از یک LBV عبور می‌نماید و وارد دو عدد تفکیک‌گر (Separator) می‌گردد. این تفکیک‌گرها وظیفه جداسازی میعانات و جامدات را دارند که این عمل توسط ۶ فیلتر در داخل تفکیک‌گر انجام می‌گردد. در این تفکیک‌گرها گاز وارد شده و گازی از آلودگی وارد فیلتر می‌گردد و آلودگی‌ها در بیرون از فیلترها باقی مانده و از فیلترها نمی‌تواند عبور نماید و از آنجا به چاله تخلیه می‌رود. از طریق Gauge فشار روی تفکیک‌گرها متوجه گرفتگی فیلترها شده و زمان تعویض این فیلترها فرا می‌رسد. یکی از کارکنان پیمانکار طبق برنامه اقدام به باز کردن Cap می‌نمایند و ۶ فیلتر را از داخل تفکیک‌گر خارج کرده سپس اقدام به نصب ۶ فیلتر جدید در داخل این تفکیک‌گر می‌نمایند. با اتمام این عمل، Cap را به سر جای خود گذاشته و اقدام به بستن بست‌های آن می‌نمایند که نشستی گاز از سمت پایین Cap اتفاق افتاده و به دنبال آن آتش سوزی به صورت آتش فورانی (Jet fire) رخ می‌دهد. Cap کنده شده و به دیوار پشت LBV برخورد کرده است. در محل برخورد Cap در قسمت بیرونی دیوار باعث ریزش آجرهای دیوار شده است و دو نفر از کارکنان در اثر آتش سوزی و برخورد Cap و بست‌های Cap دچار مصدومیت و مرگ شده‌اند.



آیا می‌دانستید؟

- انجام ارزیابی ریسک بر روی فعالیت‌ها به شکل‌های مختلفی انجام می‌شود که مهمترین آن انجام ارزیابی ریسک قبل از شروع فعالیت می‌باشد. اهمیت این موضوع به این دلیل هست که تمامی فرآیندها به مرور در حال تغییر هستند و ریسک هر فعالیت را باید قبل از انجام آن شناسایی و کنترل نمود. این موضوع در مواردی که کارهای پر ریسک به صورت روتین درمی‌آید از اهمیت فراوانی برخوردار است.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- سرویس دوره‌ای جهت اطمینان از صحت عملکرد شیرهای LBV در مسیر انتقال خط لوله به عنوان اصلی‌ترین مکانیسم ایمنی خط لوله جهت قطع جریان در شرایط اضطراری
- نظارت فنی مسئولین ایستگاه بر نحوه انجام کار و ثبت موارد نیاز به تعمیر در Log sheet های مربوطه
- ارزیابی ریسک عملیات از جمله تعمیرات انجام شده در ایستگاه‌های CGS

با توجه به دینامیک بودن ریسک، باید قبل از شروع هرگونه فعالیتی، خطرات آن شناسایی و اقدامات کنترلی مورد نیاز به کار گرفته شود.



ساعت حدود ۱۰:۲۳، نشت گاز در ایستگاه تقلیل فشار گاز رخ می دهد و پس از حدود ۳۰ ثانیه منجر به انفجار توده گاز محبوس در زیر سایبان می شود. در ادامه با برگشت شعله به محل نشت، آتش به صورت فورانی (Jet fire) ادامه می یابد. همچنین به علت عمل کردن شیر ایمنی فشار (PSV) مربوط به یکی از خطوط تقلیل فشار، آتش در محل خروجی شیر اطمینان مذکور نیز مشاهده می شود که پس از مدت کمتر از ۵ دقیقه با بسته شدن خودکار شیر ایمنی، آتش در این محل خاموش شده ولی در زیر سایبان ادامه می یابد. به منظور کنترل آتش سوزی اقدام به بستن شیر گاز ورودی اصلی به ایستگاه گاز می گردد و در نتیجه گاز خروجی از تاسیسات که تامین کننده سوخت نیروگاه بوده است دچار افت فشار شده و در ساعت حوالی ۱۰:۴۵ (حدود ۲۰ دقیقه پس از وقوع آتش سوزی) بدلیل قطع سوخت نیروگاه و قطع برق، منجر به وقوع توقف اضطراری کلی (Total black shut down) در کلیه مجتمع های دریافت کننده سرویسهای جانبی (که برق آن از طریق مبین تامین می شود) می گردد. بدلیل فشار شبکه توزیع پایین دست و برگشت گاز به محل نشت، حریق ادامه یافته و در ساعت حوالی ۱۷:۰۰ روز حادثه، آتش به طور کامل خاموش می شود. این حادثه منجر به سوختگی ۴ نفر از کارکنان بهره برداری حاضر در محل شده که سه نفر مداوا و ترخیص می شوند و فرد چهارم در بیمارستان بستری می شود. همچنین تجهیزات تاسیسات تقلیل فشار گاز شامل خطوط لوله، شیرهای تنظیم فشار، شیرهای قطع جریان بویژه در خطوط قدیمی و خطوط اصلی و همچنین بخشی سازه فلزی دچار آسیب کلی می شوند.

آیا می دانستید؟

بازبینی ایمنی پیش راه اندازی، بررسی نهایی ایمنی طرح ها و پروژه های تکمیل شده و یا بعد از هر گونه تعمیرات اساسی و یا استفاده مجدد از فرایند اصلاح شده یا تغییر یافته می باشد که قبل از در سرویس قرار گرفتن فرایند انجام می شود. PSSR یکی از عناصر مدیریت ایمنی فرایند (PSM) می باشد از این رو طراحی موثر برنامه PSSR در صورتی امکان پذیر خواهد بود که با برنامه ایمنی فرایند همراه باشد.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- رعایت ملاحظات و رویه های عملیاتی و ایمنی در مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی: انجام برنامه بازبینی ایمنی راه اندازی (PSSR) به عنوان یک مرحله مهم اطمینان بخش از راه اندازی ایمن تاسیسات است.
- ارتباطات اثربخش و کافی: در زمان تغییر شرایط عملیاتی انتقال گاز در شبکه سراسری، اطلاع رسانی لازم به ذینفعان از جمله دریافت کنندگان متصل به ابتدای شبکه صورت گیرد.
- برنامه ریزی مدیریت تغییر: قبل از تزریق گاز، تدابیر لازم در رویه های عملیاتی نظیر آرایش شیرهای ارتباطی بین خطوط سراسری توسط عملیات انتقال گاز و شرکت گاز استانی باید اتخاذ شود.
- برنامه ریزی برای مدیریت شرایط اضطراری
- طراحی و پیش بینی شبکه آب آتش نشانی و تجهیزات ثابت و سیار اعلام و اطفای حریق در ایستگاه گاز
- پیش بینی امکان فعال سازی شیرهای ایزوله از فاصله ایمن و مناسب (نظیر فعال سازی از اتاق کنترل)

بازبینی ایمنی پیش از راه اندازی یکی از راهکارهای مهم انجام تغییرات در طراحی تاسیسات قبل از وقوع هر گونه حادثه می باشد



درس آموزشی از حوادث صنعت نفت

انفجار و آتش سوزی در ایستگاه میترینگ گاز




در ساعت ۱۵:۲۰ ابر گاز در حال توسعه به همراه صدای زوزه شدید در یارد میترینگ مشاهده می شود. آتش نشانان ضمن خروج از ایستگاه و انجام اقدامات اولیه به منظور رقیق سازی ابر بخار در حال توسعه همزمان وقوع رویداد را به کنترل ایستگاه آتش نشانی مرکزی اطلاع داده و تیم آتش نشانی در محل مستقر می شود. با رسیدن ابر گاز در حال توسعه به یک منبع جرقه/حرارت در فاصله حدود ۷۰ متری از منبع نشت، انفجار ابر گاز از نوع (Unconfined Vapor Cloud Explosion) رخ داده و محوطه نشت شعله ور شده و سپس شعله به سمت منبع نشت و محوطه میترینگ قدیم حرکت نموده و نهایتاً در محل منبع نشت حریق ادامه می یابد. ادامه حریق از منبع نشت باعث پارگی سایر خطوط موجود در یارد میترینگ قدیم و سرایت به یارد میترینگ جدید می شود. حدود سه ساعت پس از وقوع انفجار اولیه دامنه حریق کاهش یافته و نهایتاً در ساعت ۱۷:۴۰ روز بعد حریق در یارد میترینگ قدیم و جدید به طور کامل اطفاء می گردد.

علل مهم حادثه عبارتند از:

- ۱- نقص واشر عایق (Insulating Gasket Failure) فلنج بالادست شیر Shut Off خط 14"-NGL در محدوده میترینگ قدیم عامل شروع نشت اولیه بوده است.
- ۲- به علت فشار و جریان بالای خط NGL ورودی ($P=30 \text{ barg}$, $Q=420 \text{ m}^3/\text{hr}$) و ترکیبات موجود در NGL بویژه ترکیبات پروپان، بوتان و پنتان، ابر گاز قابل انفجار تشکیل شده و در جهت وزش باد به سمت محدوده شمال و شمال شرق توسعه می یابد.
- ۳- ابر گاز در حال توسعه در فاصله حدود ۷۰ متری از منبع نشت اولیه به عامل جرقه/حرارت برخورد کرده و در نتیجه انفجار ابر گاز به همراه Flash Fire شکل می گیرد.
- ۴- منابع احتمالی جرقه/حرارت به ترتیب عبارتند از: تانکر حمل اسید(احتمال بسیار بالا)، کولرهای گازی از نوع split نصب شده
- ۵- حرارت تشعشعی ناشی از Flash Fire ایجاد شده باعث سوختگی شدید آتش نشانان حاضر در محدوده انتشار ابر گاز شده و همچنین حریق در خودروهای آتش نشانی مستقر در ایستگاه و تانکر حمل اسید، کفی مستقر در پمپ گازوییل و کانکس پمپ گازوییل نیز آغاز میشود.
- ۶- برگشت Flash Fire به منبع نشت (فلنج بالادست شیر Shut Off خط 14"-NGL) و ادامه حریق به صورت Jet Fire باعث پارگی خط 14"-NGL در پایین دست شیر Shut Off و در ادامه سایر خطوط و توسعه حریق می شود.



تصویری از فلنج مرتبط با واشر عایق در لحظاتی که هنوز حریق ناحیه میترینگ به طور کامل اطفاء نشده است. همانگونه که در تصویر مشخص است هیچ گونه آثاری از واشر فلزی بر روی پیچ و مهره ها وجود ندارد



نمایی شماتیک از اجزاء و روش نصب یک واشر عایق Type E بر اساس استاندارد ASME B16.21

انحرافات فرآیندی یکی از علل حوادث بزرگ فرآیند را تشکیل می دهند.



به دنبال تصمیم برای تعمیرات اساسی با اولویت در سرویس قراردادن برج جدید پروپان و تبدیل برج پروپان فعلی به برج بوتان و بازرسی برج‌ها، در روز قبل حادثه، واحد L.P.G از سرویس خارج می‌گردد. روز حادثه پروانه کار گرم جهت انجام جوشکاری روی مبدل (پروژه جدید) در واحد جذب و تفکیک صادر می‌گردد. همزمان یک پروانه کار سرد برای انجام فعالیت داربست‌بندی و یک پروانه کار گرم برای انجام فعالیت بلایندگذاری روی برج در واحد جذب و تفکیک صادر می‌گردد. به منظور تخلیه آب مورد استفاده جهت شستشوی برج دی پروپانایزر از مسیر زهکشی بسته که دارای اندازه سه چهارم اینچ بود استفاده می‌شود. با توجه به طولانی شدن زمان تخلیه، تصمیم گرفته می‌شود تا آب از طریق خروجی پایین برج روی زمین (بدون اجرای لوله کشی) تخلیه شود و سپس به جوی آبی که در فاصله حدود ۴ متری برج قرار داشت هدایت شود. بعد از گذشت مدتی از شروع تخلیه، به دنبال غفلت از مسیر تخلیه، به همراه آب، مواد هیدروکربنی (Lean oil) نیز به روی زمین و سپس جوی آب تخلیه می‌گردد. همزمان با فعالیت شستشو و تخلیه برج، چهار نفر از کارکنان در بالای برج در حال انجام فعالیت داربست بندی بودند. در فاصله حدود ۳۰ متری و در ضلع شرقی از برج نیز پروانه کار برای انجام جوشکاری Plate بر روی مبدل به منظور سوار کردن دریل مغناطیسی بر روی آن صادر شده بود. در ساعت حدود ۱۶:۵۰ دقیقه، آتش سوزی از جوی آبی که آب و مواد هیدروکربنی در حال تخلیه به داخل آن بود شروع می‌شود و در محل تخلیه مواد هیدروکربنی (برج)، حجم آتش گسترده‌تر می‌شود. به دنبال گسترش حجم آتش، کارکنانی که در بالای برج مشغول به داربست‌بندی بودند اقدام به فرار می‌نمایند ۲ نفر از آنها با پرش روی استیج برج کناری موفق به فرار شده اما پرش نفر سوم موفقیت آمیز نبوده و ایشان از ارتفاع حدود ۱۰ متری سقوط نموده و فوت می‌نماید و نفر چهارم با مشاهده این سقوط به پایین آمدن از نردبان برج که در محاصره آتش بوده، اقدام نموده که به شدت دچار سوختگی می‌گردد.



شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- انجام فعالیت ایزولاسیون و شستشو باید مطابق با دستورالعمل‌های مرتبط انجام شود به گونه‌ای که تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های برج باید قبل از تخلیه و شستشو به طور کامل ایزوله شوند.
- ارزیابی ریسک کلیه فعالیت‌ها، به ویژه ارزیابی ریسک فعالیت‌هایی که به طور همزمان انجام می‌شوند و می‌تواند بر روی هم اثر داشته باشند.
- صدور و اجرای پروانه کار مطابق با دستورالعمل
- ارزیابی صلاحیت کلیه پیمانکاران قبل از انتخاب آنها به ویژه جهت انجام فعالیت‌های تعمیرات اساسی که از حساسیت بسیار بالایی برخوردار هستند.
- ارائه آموزش به کارکنان پیمانکار از جمله برگزاری آموزش قبل از شروع هر فعالیت به منظور آشنا ساختن کارکنان با خطرات و اصول انجام کار
- انجام مدیریت تغییر برای تمامی تغییرات در مجتمع و بررسی اثر و ریسک‌های فرآیند پیاده سازی و خروجی تغییرات و مستندسازی آن
- نظارت موثر و اطمینان از رعایت کلیه الزامات ایمنی، راهنماها و دستورالعمل‌ها

انجام دو فعالیت خطرناک به طور همزمان نیازمند ارزیابی ریسک همزمان بودن آنها و انجام فعالیتها با دقت و احتیاط بالا می‌باشد.



انفجار و آتش سوزی در یک مبدل حرارتی

در واحد تصفیه نفتا و ایزومریزاسیون پالایشگاهی، حادثه انفجار و آتش سوزی در یک مبدل حرارتی (از نوع الکتریکی) اتفاق افتاد. در این واحد، آب و رطوبت از خوراک (بنزین) طی عبور از بستر جاذب جدا شده تا سبب کاهش راندمان فرآیند نگردد. لذا بمنظور جداسازی آب و رطوبت به جای مانده در برج جاذب، عملیات احیاء با عبور سیال ایزومریت از برج جاذب انجام میشود. این سیال با فشار عملیاتی 9 bar پس از عبور از مبدل حرارتی الکتریکی و افزایش دما تا ۳۱۰ درجه سلسیوس، وارد برج شده و با جذب آب و رطوبت بستر، سبب احیاء برج می گردد.



مبدل حرارتی حادثه دیده

در روز حادثه، پس از ایزوله کردن ناحیه‌ای از فرایند واحد که دارای فشار عملیاتی 35 bar می باشد (فقط با بستن شیر و بدون استفاده از اسپید و دیگر روش‌های ایمن)، عملیات احیاء در ساعت ۷:۱۵ آغاز شده و با رفع بعضی مشکلات (از قبیل بازنشدن شیر کنترلی)، در ساعت ۱۰:۳۵، مبدل حرارتی الکتریکی استارت زده می‌شود. حدود ساعت ۱۲:۱۵ روز حادثه، با افزایش گاز خروجی به مشعل (Flare) و بررسی علل این موضوع، احتمال وجود اشکال در ناحیه احیاء قوت گرفته و از کارمند محوطه خواسته می‌شود که این ناحیه بررسی گردد. پس از بررسی مشخص می‌شود که PSV خروجی مبدل فعال شده است به همین دلیل از وی خواسته می‌شود که شیر ایزوله PSV به صورت دستی بسته و از سرویس خارج شود. در این زمان کارمند دوم محوطه بعد از صرف ناهار، به سایت رفته و جایگزین کارمند اول می‌گردد. بعد از این جابجایی، شیر ایزوله PSV ورودی مبدل نیز که فعال شده است توسط ایشان و با هماهنگی اتاق کنترل بسته شده و مسدود می‌گردد. لحظاتی پس از بستن این شیر، فشار مبدل حرارتی به حدود 18 bar افزایش یافته در ساعت ۱۲:۵۱ (همان روز) دچار انفجار آتش سوزی رخ داده و سبب سوختگی شدید و فوت فرد می‌گردد.



مبدل حرارتی جایگزین شده


شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- شیرهای ایمنی طراحی و نصب شده در تاسیسات بعنوان یکی از مهمترین لایه‌های ایمنی تاسیسات فرایندی، وظیفه کاهش فشار احتمالی سیستم که به هر نحوی دچار افزایش شده است بکار رفته و باید همیشه در سرویس باشند و از بستن شیر ایزوله آن خودداری گردد.
- با توجه به بررسی سوابق عملکرد شیرها و دیگر ادوات ابزار دقیق در بانک اطلاعاتی سیستم کنترلی این واحد، عدم توجه کارمند اتاق کنترل به اختطارهای (Alarms) متعدد، در بروز حادثه موثر بوده است. لذا توجه به اختطارهای سیستم کنترلی و اقدام عاجل و موثر جهت بررسی اختطارهای رویت شده و رفع مشکل آنها الزامی می‌باشد.
- ایزوله کردن تجهیزات و تاسیسات فرایندی حاوی سیالات قابل اشتعال بمنظور عدم ایجاد تداخل مابین آنها که قطعاً سبب بروز حادثه می‌گردد، باید بطور دقیق مدنظر قرار گرفته و با اتخاذ ایمن ترین روش، مسیرهای مورد نظر جداسازی و ایزوله گردند و از استفاده شیر بعنوان ایزولاسیون خودداری شود.
- الزامات ایمنی فرایندی در دستورالعمل فرایند احیاء بطور کامل دیده نشده بود (مانند الزوله نکردن شیرها). لذا بایستی در دستورالعمل‌ها، ضمن توجه به ارزیابی ریسک و خطرات واحدهای فرایندی، کلیه الزامات مرتبط با ایمنی فرایند به دقت تعیین و درج گردد و فعالیت مورد نظر منطبق با دستورالعمل اجرا گردد.

تاسیسات فرایندی دارای لایه‌های حفاظتی و عملیاتی مختلفی است، مطمئن شوید که همه لایه‌ها در سرویس بوده و بطور موثر کار می‌کنند!



در روز حادثه ساعت ۱۱:۵۵ هنگامی که چهار توربین گازی واحد استحصال اتان با ظرفیت کامل در سرویس بود، از محل فلنج خروجی صافی مسیر Suction توربین گازی با فشار عملیاتی نرمال 33 barg و دمای عملیاتی نرمال ۳۰ درجه سانتی گراد نشت شدید گاز سبک برگشتی - عمدتاً متان می‌باشد - به وقوع پیوسته و پس از لحظاتی با رسیدن توده گاز نشت یافته به منبع حرارت در توربین گاز مجاور، ابتدا انفجار از نوع UVCE و حریق از نوع Flash Fire رخ داده و در ادامه حریق به صورت Jet fire در محل نشت ادامه می‌یابد. شکل زیر شماتیک کلی محل وقوع نشت و حریق را نشان می‌دهد. پس از وقوع حادثه، واحد استحصال اتان به صورت اضطراری بسته شده و پرسنل بهره‌بردار و آتش‌نشانی مجتمع اقدامات کنترل حریق را آغاز نموده و در ادامه با اعلام وضعیت اضطراری به اتاق کنترل و ورود تیم‌های پشتیبانی آتش‌نشانی منطقه و مجتمع‌های مجاور عملیات کنترل و اطفاء حریق ادامه و بعد از حدود دو ساعت، عملیات خاتمه می‌یابد.



شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- با توجه به نتایج بررسی حادثه قبلی، شرکت اقدام به نصب شیرهای ایزوله از نوع MOV (Motor Operated Valve) به منظور ایزوله سازی مسیرهای ورودی و خروجی توربین‌های گاز نموده است که در حین حادثه شیر MOV مربوط به ورودی توربین گازی شماره ۳ (منبع نشت) به علت قرار گرفتن در معرض Flash fire و سوخته شدن کابل‌ها از سرویس خارج و عملیات بستن شیر مذکور به صورت دستی و با پوشش مناسب تیم اطفاء حریق از طریق ایجاد اسپری آب انجام شده است. با توجه به اهمیت بالای شیرهای ایزوله MOV مذکور در کنترل حریق ناشی از مسیرهای ورود و خروج توربین گازی ضروری است مشخصه‌ها و نیازمندی‌های فنی شیرهای مذکور از لحاظ حداقل فاصله از منبع احتمالی نشت، نحوه فعال‌سازی، مسیر کابل‌های برقی ابزار دقیقی، ضرورت Fire proofing و ... با منابع و مراجع استاندارد نظیر API-RP 553 مجدداً بررسی گردد.
- اتصال فلنجی محل نشت دارای گسکت نوع Spiral Wound بوده است. با توجه به فشار بالای خطوط ورودی و خروجی توربین گاز و وقوع دو حادثه مشابه، استفاده از اتصالات با قابلیت بالاتر (در مقابل نشت) نظیر RTG (Ring Type Joints) مورد بررسی قرار گیرد.
- محاسبات آنالیز تنش خطوط ورودی و خروجی توربین گاز مورد بازنگری قرار گیرد.
- گسکت مورد استفاده در اتصال منبع نشت از لحاظ ساختار مکانیکی و متالورژیکی بر اساس منابع و استانداردهای مرتبط مورد تحلیل قرار گرفته و Integrity آن مورد بررسی قرار گیرد.
- برنامه Fire proofing سازه‌های فلزی با اولویت بالا مورد اقدام قرار گیرد.

بازرسی فنی به موقع از تجهیزات و نصب تجهیزات مناسب نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دارد



محل Rapture و نحوه گسیختگی در کنار خط جوش



BOX-12 تهیه شده جهت نصب در محل نشت MDEA در

خط 32"

در ساعت ۱۳:۵۹ در حین انجام عملیات سنگ زنی جهت برداشتن BOX شش اینچ نصب شده بر روی خط ۳۲ اینچ ورودی MDEA به برج جذب، ناگهان یک سوراخ بزرگ بر روی محل سنگ زنی پدید آمده و در نتیجه خط لوله مذکور دچار پارگی گردیده است که باعث تخلیه MDEA ورودی به برج با فشار معادل 36 bar، از سرویس خارج شدن پمپ MDEA و متعاقب آن برگشت گاز فرآیند (متشکل از ۶۱٪ هیدروژن، ۲۰٪ ازت، ۱۷٪ CO₂ و مابقی گاز های دیگر (با فشار حدود 32 bar)) به خط ۳۲ اینچ و در نهایت خروج از محل پارگی شده است.

پس از انتشار حجم قابل توجه گاز فرآیند در محوطه واحد و وجود منابع جرقه (همانند کولرهای گازی اتاق آنالایزور) انفجار بزرگی رخ داده و به دنبال آن منابع قابل اشتعال در محوطه همانند الوارهای چوبی، عایق های خطوط لوله و کابل های برق و ابزار دقیق دچار حریق شده اند. با اعلام وضعیت، خودروی آتش نشانی مستقر در سایت به محل حادثه اعزام شده و همچنین پس از شنیده شدن صدای انفجار و نیز دود برخاسته حاصل از آن، بلافاصله خودرو های آتش نشانی و تجهیزات مبارزه با حریق به محل حادثه اعزام شده اند.

عملیات مبارزه با حریق و خنک کاری واحد لحظاتی پس از حادثه آغاز شده و در ساعت ۱۶:۲۵ روز حادثه، حریق کنترل شده و در ساعت ۱۷:۱۱ به طور کامل اطفاء و تجهیزات کاملاً کولینگ می شوند.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- تهیه دستورالعمل مدون جهت انجام فعالیت های تعمیراتی غیر روتین در شرایط در سرویس بودن تجهیزات / استقرار کامل سیستم مدیریت ایمنی فرآیند بخصوص در مواردی همچون حفظ سرمایه های فیزیکی و مکانیکی سازمان (Asset integrity)، مدیریت تغییر، ارزیابی ریسک، کنترل عملیات، اقدام اصلاحی / پیشگیرانه
- بررسی دقیق علل خوردگی برج و خطوط a-MDEA و پیش بینی اقدامات اصلاحی مورد نیاز و بهره گیری از نتایج بررسی در طرح های در حال احداث
- انجام ممیزی های مدیریت ایمنی فرآیند بر اساس استاندارد به طور دوره ای جهت کلیه مجتمع های تولیدی زیر مجموعه
- پیاده سازی برنامه آموزشی اثربخش جهت بالا بردن دانش کارکنان گروه های مختلف بهره برداری، تعمیرات و خدمات فنی در خصوص موارد ایمنی مرتبط با فرآیند طبق استاندارد API 1200
- تقویت حافظه سازمانی از طریق مکتوب سازی رویدادهای قبلی و انتقال تجربیات کارکنان با تجربه به کارکنان کم تجربه تر بویژه افراد جدیدالاستخدام و نیز توجه جدی به تجزیه و تحلیل دقیق حوادث، رویدادها و شبه حوادث
- به روز رسانی سیستم های مدیریت تعمیر و نگهداری و توجه بیش از پیش و نیز انجام تعمیرات پیشگیرانه موثر / توجه به آخرین ویرایش استانداردهای بازرسی فنی و تعمیرات در صدور دستور کارهای بازرسی
- استقرار سیستم بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) مبتنی بر استانداردهای ۵۸۰، ۵۸۱ API
- انجام مانورهای دوره ای موثرتر و تهیه گزارشات تحلیلی پس از انجام این مانورها

انجام فعالیت های غیر روتین نیازمند ارزیابی ریسک و تهیه دستورالعمل های مدون برای فعالیت در شرایط در سرویس و خاص می باشد



در روز حادثه کشیک ارشد نوبتکاری شب در حال تردد در سایت متوجه نشستی از اطراف فلنج مسیر ورودی به مبدل شده و سریعاً به وسیله بی سیم موارد را به اطلاع اتاق کنترل می‌رساند. سه نفر از اپراتورها به همراه سرپرست ناحیه جهت ایزوله نمودن مبدل و بستن شیرهای ورودی و خروجی ریویلر به محل مراجعه می‌کنند. در هنگام تلاش برای ایزوله کردن مبدل، ناگهان دبی جریان نشستی افزایش می‌یابد و ابر بخار تشکیل شده با رسیدن به منبع حرارتی (احتمالاً دودکش کمپرسور واحد جذب) منفجر می‌شود و برگشت حریق به منبع نشستی کارکنان را دربر می‌گیرد. سرپرست بهره برداری و نیز کشیک ارشد که در فاصله حدود ۱۰ متر از برج دی اتانایزر قرار داشتند بر اثر موج انفجار به اطراف پرتاب می‌شوند. با ادامه یافتن نشستی از فلنج و رسیدن حریق به نشستی، آتش فورانی ایجاد می‌شود که پایپرک ها و خطوط لوله اطراف را در مواجهه با حریق قرار می‌دهد. تجمع ابر بخار در پایین برج سبب وقوع انفجار دوم می‌شود که موجب کنده شدن برج و واژگونی آن بر روی تجهیزات مجاور میشود. پس از گذشت چند دقیقه جداره خط دی اتانایزر به سمت چیلر از درز جوش پاره شده و منجر به شکل گیری آتش کروی (Fireball) به ارتفاع ۸۰ متر می‌شود. در نهایت حریق در ساعت ۲۲:۳۰ به مدت ۶:۳۰ با ممداد حریق به صورت کامل مهار می‌شود. در اثر این حادثه ۴ نفر از کارکنان واحد بهره برداری جان خود را از دست دادند.

آیا می دانستید؟

- ۷۰ درصد حوادث مربوط به گاز مایع (پروپان و بوتان) با پدیده دومینو همراه هستند و باعث گسترش حریق به تاسیسات مجاور می شوند.
- گاز مایع هنگام تغییر فاز ۲۵۰ برابر حجم مایع خود فضا را اشغال می کند و حداقل انرژی لازم برای اشتعال آن ۰٫۱ ژول است.
- گاز مایع از هوا سنگین تر است و تمایل به تجمع در نقاط پست و فضاهای محصور دارد.
- قبل از وقوع حادثه مذکور بیش از ۱۰ نقص جزئی و متوسط در واحد جذب و تفکیک و مبدل ورودی برج در فاصله زمانی چندماه رخ داده بود.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- ضدحریق نمودن سازه‌ها و پایه برج‌ها براساس استاندارد API2218
- استقرار یک سیستم مدیریت تغییرات جامع و بررسی مجدد تغییرات عمده
- برگزاری دوره های آموزشی براساس استانداردهای آموزشی
- استقرار تجهیزات اطفای حریق متناسب با استانداردهای NFPA15, API2030
- انجام مطالعات HAZOP جهت شناسایی و ارزیابی مجدد خطرات
- بهره گیری از نیروهای متخصص جهت استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند
- اجرای مانورهای مختلف و بررسی میزان اثربخشی آنها
- بررسی و ریشه یابی حوادث گذشته و برگزاری دوره آموزشی برای آگاهی پرسنل
- رعایت دستورالعمل‌های راه اندازی و پیش راه اندازی
- زون بندی نواحی خطر و نصب سیستم کاشف گاز و حریق
- بررسی فرهنگ ایمنی و ارائه راه حل برای ارتقا فرهنگ ایمنی

اثرات دومینویی عامل شروع کننده و تشدید کننده تعداد بالایی از حوادث فرآیندی می باشد.



درس آموزی از حوادث صنعت نفت



آتش سوزی برج جداسازی واحد آیزوماکس پالایشگاه

خط 14" ورودی برج (محل نشت)



یکی از برج های جداکننده بخش تقطیر برای جدا کردن خوراک برگشتی سنگین از محصولات واکنشی و تفکیک به برش های با نقطه جوش مطلوب استفاده می شود. در این واحد خوراک از برج مذکور از طریق پمپ ها پس از عبور از کوره از طریق خط ۱۴ اینچ وارد سینی ۶ برج می شود.

به دلیل مشکل در کمپروسور گردشی، واحد از سرویس خارج گردیده و در این فرصت به دلیل عدم انطباق کیفی محصول ناشی از بالا بودن گوگرد به دلیل مشکل فنی احتمالی در برج، بازرسی برج در دستور کار قرار می گیرد. واحد آیزوماکس از سرویس خارج می شود. پس از بستن واحد، به منظور فراهم نمودن شرایط ورود و بازرسی داخل برج، اقدام به شستشوی پاس های کوره با بخار زنی شده و سپس معجز کار سرد با عنوان "مسدود نمودن (Blanking) فلنج های برج" صادر و بازرسی ها و تعمیرات بر روی برج مذکور انجام می شود. به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در کوئل کوره ها در مدت تعمیرات برج، ضمن روشن نگه داشتن مشعل کوره در وضعیت شعله کوتاه، دمای دودکش کوره در حدود ۳۰۰ درجه فارنهایت نگه داشته می شود.

پس از انجام تعمیرات، پروانه کار سرد با شرح کار برداشتن مسدود کننده ها (De-blank) صادر می شود. بدین منظور تیم تعمیراتی ۷ نفره به همراه یک نفر از بهره برداری، اقدام به برداشتن مسدود کننده های ورودی ها و خروجی های برج در قالب ۳ گروه کاری می نمایند. در حین برداشتن مسدود کننده خط ۱۴ اینچ خروجی کوره و ورودی برج، پس از بازکردن پیچ های نیمه بالایی فلنج، حدود سه و نیم دقیقه قبل از وقوع آتش سوزی، ابتدا ریزش مایع از فلنج مذکور مشاهده می شود به گونه ای که مایع خارج شده تا فاصله حدود ۶ متری در سطح زمین پخش شده و در ادامه بر اساس مشاهدات شهود حادثه، بخارات خاکستری رنگ نیز از محل فلنج به بیرون نشت پیدا می نماید و با رسیدن این بخارات به عامل جرقه، آتش سوزی از قسمت پایین برج، آغاز می شود. پروفایل آتش ابتدا به صورت آتش توپی (Ball fire) گسترده بوده و بعد از مدت کوتاهی به صورت آتش فورانی (Jet fire) ادامه می یابد. ۴ دقیقه پس از وقوع حریق، تیم آتش نشانی در محل حاضر و اقدام به اطفاء حریق می نماید و نهایتاً پس از مدت حدود ۱۰ دقیقه آتش خاتمه می یابد.



آیا می دانستید؟

- بر اساس ضوابط لازم است برای برداشتن هر مسدود کننده پروانه کار مجزا صادر شده و به طور کامل محیط ایمن شده و کنترل های محیطی به طور دقیق انجام شود.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- تخلیه کامل هیدروکربن موجود در کوئل های کوره و مسیرهای منتهی به برج
- خاموش کردن کوره: در این حادثه به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در تیوب کوره ها، به جای انجام Caustic wash بر روی کوره، مشعل های کوره در حالت شعله کوتاه و تنظیم دمای دودکش در حدود ۳۰۰ درجه فارنهایت (در حدود ۱۵۰ درجه سانتی گراد) در سرویس نگه داشته می شود.
- صدور پروانه کار مجزا برای برداشتن هر مسدود کننده: در این حادثه یک مجوز برای چندین مسدود کننده صادر شده است.

صدور پروانه کار مجزا برای جداسازی بخش های مختلف باعث می شود ایمن سازی هر کدام از آنها به طور دقیق انجام شود.



فوران چاه (Blowout)

با توجه به برنامه چاه، حفاری تا عمق ۲۶۱۰ متری در سازند آسماری (بصورت جهت دار- Directional) تا ساعت ۰۳:۱۸ بامداد (روز حادثه) انجام و به جهت تعویض مته و ACO موتور حفاری انحرافی، عملیات لوله بالا در دستور کار قرار می‌گیرد. عملیات لوله بالا با هرزروی گل تا ساعت ۱۰:۲۰ (روز حادثه) انجام می‌شود. از ساعت ۱۰:۲۰ تا ۱۱:۱۶ عملیات لوله بالا از عمق ۱۷۷۳ متری تا عمق ۱۵۳۹ متری ادامه می‌یابد. در ساعت ۱۰:۲۰ (روز حادثه) نرخ پمپاژ درون چاه کم می‌شود و با توجه به نحوه عملکرد سنسور نصب شده بر روی پمپ‌های گل، میزان پمپاژ بین صفر تا شش استروک ثبت می‌شود (با توجه به شمارش استروک‌های ثبت شده) در حالیکه سطح مخزن ساکشن تا ساعت ۱۱:۱۶ (روز حادثه) ثابت می‌ماند. در این حالت مخزن فعال (Active pit) گل حفاری، مخزن ساکشن بوده و قرار بر این بوده است که رفت و برگشت گل فقط به مخزن ساکشن انجام شود (ولی در ساعت ۱۱:۱۶ (روز حادثه) جابجایی گل از مخزن دیسندر به مخزن میدل شروع می‌شود که در این حالت گل از مخزن دیسندر به باکس الک لرزان منتقل و بعد از عبور از الک لرزان همراه با برگشتی گل از دهانه چاه به مخزن میدل منتقل و سیستم بسته گردش گل، به سیستم باز تبدیل می‌شود و گل برگشتی به ساکشن وارد نمی‌شود). با توجه به حجم جابجایی مورد نیاز جهت جایگزینی حجم لوله‌های خارج شده در حین عملیات لوله بالا، حدود ۱۱ بشکه از حجم چاه خالی می‌شود (بدون در نظر گرفتن میزان هرزروی چاه). با در نظر گرفتن هرزروی، حدود ۱۸ بشکه از حجم چاه خالی می‌شود که معادل ۱۲۰ متر و در کل معادل ۱۶۴ پام از فشار هیدرواستاتیک ستون سیال کم می‌شود. با توجه به نزدیکی فشار مخزن با فشار ستون سیال، از این ساعت به بعد احتمال جریان یافتن چاه وجود داشته است. در ادامه، عملیات لوله بالا بدون کاهش حجم مخزن ساکشن انجام می‌شود (بدون وارد کردن سیال حفاری در چاه). در ساعت ۱۲:۵۴ جریان یافتن چاه به سمت سطح ادامه داشته است، بطوریکه در ساعت ۱۳:۰۲ روز حادثه چاه فوران کرده و آتش سوزی اتفاق می‌افتد.



آیا می دانستید؟

- Blowout (فوران): عبارت است از هجوم غیر قابل کنترل سیال سازند به داخل چاه. Kick غیر از Blowout است اما اگر مدیریت Kick به درستی انجام نشود، Kick به Blowout تبدیل خواهد شد.
- Blowout Preventer (BOP): شیر فوران گیر ابزاری است که از یک بدنه اصلی و تعدادی شیر کنترلی تشکیل شده است. بخش‌های مختلف فوران گیر شامل شیرهای ورودی و خروجی گل، شیر ورودی سیمان، Shear rams، Blind rams و Annulus preventer است. این شیرها به منظور جلوگیری از جریان سیالات درون چاه به بیرون و نشت فشار در حین عملیات حفاری در سر چاه نصب می‌شود. مجموعه این شیرها می‌تواند چاه را در زمان فوران کنترل کند.


شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- اعلام وجود گنبد گازی (Gas cap) به پیمانکار
- انجام ارزیابی ریسک در زمان کاهش وزن گل
- بکارگیری و نصب سیستم Rotating head در مجموعه سیستم فوران گیر
- تجهیز دکل به سیستم Gas detection system (سیستم گاز سنج ثابت)
- توجه به الزامات ایمنی عملیات و ضرورت های ایمنی در زمان SPUD دستگاه حفاری
- استفاده از مخزن پیمایش (Trip Tank) در عملیات پیمایش چاه
- اطمینان از سلامت تجهیزات جلوگیری از فوران چاه و کنترل چاه و استفاده به موقع از آنها
- برنامه‌ریزی و برگزاری تمرین‌های مقابله با شرایط اضطراری نظیر Drill Fire, Abandon Trip, Pit, Bop,

دقت در تنظیم برنامه چاه، کنترل عملیات و سیال حفاری، تجهیزات جلوگیری از فوران و کنترل چاه و صلاحیت و آمادگی کارکنان از عوامل مهم در پیشگیری و کنترل فوران چاه می‌باشند.



در حدود ساعت ۱۴:۳۰، حادثه انفجار و سپس آتش سوزی روی خط ۳۲ اینچ در محل Pig launcher در ناحیه Main deck سکو اتفاق افتاد. به دنبال شروع آتش سوزی و زبانه کشیدن شعله های آتش به طرف بالا و وجود وسایل قابل اشتعال از جمله کانکس ها، آتش قسمت Top deck سکو را فرا می گیرد. وجود Blast wall که حائلی بین این خط لوله منفجر شده با اتاق کنترل و سایر قسمتهای فرآیندی ایجاد کرده بود در کاهش خسارت و آتش سوزی نواحی فرآیندی و همین طور صدمات جانی بسیار حائز اهمیت بوده است.



در زمان حادثه ۲ نفر از افراد در اتاق کنترل سکو و مابقی در Top deck حضور داشتند. با شنیدن صدای انفجار و شروع آتش سوزی، کارکنان روی سکو به طرف پل مشعل فرار کرده و با رسیدن کشتی از طریق Bridge support tripod jacket که در وسط پل مشعل واقع شده و با استفاده از Scramble net در حدود ساعت ۱۵:۳۰ از سکو خارج می گردند.

در زمان حادثه ۸ کشتی در نزدیکی سکو حضور داشتند، با شروع آتش سوزی، همه کشتی ها به طرف سکوی حادثه دیده

حرکت کرده، ۳ کشتی به منظور مقابله با آتش سوزی در حدود ساعت ۱۶:۴۵ در اطراف این سکو، مستقر شده و بعد از ده دقیقه عملیات اطفاء را آغاز می نمایند. حدود یک ساعت عملیات اطفاء حریق به طول انجامیده و در نهایت آتش در حدود ساعت ۱۸:۳۰ روز حادثه خاموش می گردد. به منظور جلوگیری از برگشت آتش، کشتی ها عملیات Cooling را تا حدود ساعت ۲۰:۳۰ ادامه داده و عملیات در این ساعت خاتمه می یابد.



آیا می دانستید؟

- خوردگی های متنوعی تمام صنایع نفت را تهدید می نماید؟
- پایش خوردگی بسیار ساده است؟
- نتیجه عدم پایش خوردگی مناسب، هزینه فوق العاده سنگین می باشد؟

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟


- ضخامت سنجی لاین ها بخصوص در ناحیه Pig Launcher و بکارگیری PIG هوشمند به منظور بررسی وضعیت داخلی کل خط لوله در سکو از نظر خوردگی، توصیه اکید می گردد.
- ارزیابی و به کارگیری مواد ضد خوردگی مناسب در خطوط جریانی کلیه سکوها
- حصول اطمینان از در سرویس بودن آشکارسازهای گازهای سمی و گازهای قابل اشتعال
- ارزیابی ریسک کلیه فعالیت های فرآیندی و غیر فرآیندی
- نصب تجهیزات پایش خوردگی به منظور مدیریت خوردگی
- تهیه و تدوین راهنما و دستورالعمل مدیریت خوردگی در سکوهای گازی

خوردگی یکی از علل شروع کننده اصلی حوادث فرآیندی می باشد.



انفجار در تخلیه مایعات قابل اشتعال از تانکر

پس از هماهنگی لازم جهت تخلیه مایعات گازی موجود در تانکر ۱ به درون مخزن ۵۰۰ بشکه‌ای مستقر در محوطه چاه گازی، تانکر ۱ و تانکر ۲ (که از پمپ آن استفاده شده) و همچنین مخزن ۵۰۰ بشکه‌ای به ترتیب زیر در محوطه چاه مستقر می‌گردند:



نمایی از تانکر ۱ و محل حضور فرد



محل خروج شعله ناشی از انفجار و برخورد به فرد



پس از صدور پروانه کار گرم بمنظور تخلیه مایعات هیدروکربنی موجود در تانکر شماره ۱ به درون مخزن ۵۰۰ بشکه‌ای از طریق پمپ مربوط به تانکر ۲ (در ساعت ۱۱:۴۵)، کارشناس ایمنی به محل اعزام شده تا وضعیت استقرار، سیستم ارت و دیگر موارد مرتبط را بررسی نماید. با توجه به عدم وجود کابل ارت مابین تانکر ۱، ۲ و مخزن ۵۰۰ بشکه‌ای، ادامه فعالیت از سوی اداره ایمنی ممنوع اعلام شده و حدود ساعت ۱۲:۱۵ پروانه کار باطل گردیده و به ایستگاه آتش نشانی بر می‌گردد. اما فعالیت تخلیه تانکر بدون مجوز اداره ایمنی از سوی مجری کار آغاز شده و قسمت اول تانکر ۱ به طور کامل و ۸۰٪ قسمت دوم آن به مخزن ۵۰۰ بشکه‌ای تخلیه می‌گردد. با توجه به وجود مقداری مایعات باقیمانده درون تانکر ۱، راننده تانکر ۲ (فرد مصدوم) ضمن حضور در بالای تانکر ۱ (در محل دریچه بالایی تانکر ۱)، شیلنگ موجود درون تانکر را تکان می‌دهد که در این لحظه انفجار شدید داخلی به همراه حریق رخ می‌دهد که سبب سقوط اپراتور از روی تانکر و همچنین گسترش حریق به تانکر ۲ می‌گردد.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟



- تخلیه تانکر حمل و مخازن ذخیره مایعات هیدروکربنی از طریق خط لوله و اتصالات موجود در کف و پایین ترین نقطه که بصورت استاندارد طراحی و بر روی خروجی تانکر تعبیه شده است صورت گیرد و از بازکردن در بالایی مخزن و استقرار در آن نقطه با توجه به وجود ریسک بالقوه انفجار خودداری شود.

- علیرغم اینکه دستورالعمل " ایمنی در عملیات تخلیه و بارگیری تانکر حمل مایعات هیدروکربنی " در مستندات جاری این شرکت وجود داشته، متأسفانه توجهی به این دستورالعمل نشده و به روش غیر استاندارد و بدون رعایت اصول ایمنی، تخلیه تانکر صورت گرفته است.
- طی بازدید صورت گرفته کارشناس ایمنی از عملیات تخلیه مایعات گازی، عدم وجود کابل ارت مابین تانکر، پمپ و مخزن ۵۰۰ بشکه‌ای را ناایمن بر شمرده و ضمن لزوم توقف این فعالیت، پروانه کار ابطال می‌گردد. متأسفانه واحد مجری به این امر مهم توجهی نداشته و تخلیه تانکر را ادامه می‌دهد.
- در دستورالعمل بارگیری و تخلیه تانکر حمل مایعات هیدروکربنی جاری شرکت، به خاموش بودن خودرو بعنوان یک اقدام پیشگیری از حریق تأکید شده است اما تانکر ۲ که دارای پمپ انتقال می‌باشد بگونه‌ای است که از نیرو موتور جهت چرخش پروانه پمپ استفاده می‌گردد. لذا به ناچار درمورد این حادثه موتور خودرو روشن بوده که برخلاف مقررات ایمنی می‌باشد.

ضروریست پس از لغو مجوز انجام کار، بر خروج افراد و عدم انجام کار بصورت خودسرانه نظارت و اطمینان حاصل کرد.

بخش دوم

حوادث شغلی



خفگی به علت استنشاق گاز سمی سولفید هیدروژن (H2S)



در ساعت ۱۳ روز قبل از حادثه، تعمیرات اساسی مخزن بهره‌برداری (Production tank) با انجام عملیات ایزولاسیون شیرهای نفت ورودی و خروجی و شیر گاز خروجی از مخزن توسط پیمانکار آغاز می‌گردد. پس از انجام ایزولاسیون، به‌منظور تخمین میزان لجن نفتی موجود در کف مخزن، دریچه آدم‌رو مخزن باز می‌شود و داخل مخزن رؤیت می‌گردد، سپس این دریچه به‌طور موقت (با چهارمهره) بسته می‌شود و به‌منظور جلوگیری از ایجاد خلأ در اثر کاهش فشار داخلی مخزن به‌واسطه مواجهه با دمای سرد در شب و در نتیجه تغییر فرم مخزن آن، دریچه فوقانی مخزن (۱۶ اینچ) عصر بازمی‌گردد. ساعت ۸ صبح روز حادثه، ۳ نفر از نیروهای پیمانکار وارد واحد می‌شوند و به دلیل عدم حضور سرپرست بهره‌برداری کارخانه جهت صدور و تأیید پروانه و ناظر تعمیرات اساسی جهت دریافت تأیید پروانه در واحد بهره‌برداری، پروانه کار صادر نمی‌شود. نیروهای پیمانکار به مخزن مراجعه و با حفر گودالی در نزدیکی مخزن اقدام به آماده‌سازی مقدمات کار می‌نمایند و در ادامه اقدام به باز نمودن دریچه آدم‌رو می‌کنند که به دلیل وجود گاز سولفید هیدروژن زیاد، ۳ نفر از کارکنان پیمانکار دچار گاز گرفتگی می‌شوند که یکی از آن‌ها به دلیل شدت گاز گرفتگی فوت می‌نماید و دو نفر دیگر نیز مصدوم می‌شوند.

آیا می‌دانستید؟

- به دلیل اینکه دانسیته سولفید هیدروژن ۱/۳۹ برابر دانسیته هوا می‌باشد تمایل به تجمع در نواحی پست مانند چاله‌ها، انبارها و محل‌های تخلیه و غیره دارد؛ بنابراین به‌سختی به سمت بالا پراکنده می‌شود و در سطح زمین پیشروی می‌نماید؛ بنابراین هنگام بازرسی از محیط‌های با احتمال وجود گاز سولفید هیدروژن و هنگام انجام ارزیابی ریسک این نکات مهم را باید در نظر گرفت.
- سولفید هیدروژن گاز بسیار سمی در دمای عادی می‌باشد. این گاز باعث ریسک استنشاقی بالایی می‌شود. اثرات در سطوح مختلف مواجهه متفاوت می‌باشد و در غلظت ۵۰۰-۱۰۰۰ موجب فلج تنفسی، ضربان قلب نامناسب، غش و مرگ می‌گردد.
- خطر گاز سولفید هیدروژن در اکثر فعالیت‌های صنعت نفت وجود دارد که این خطر در فعالیت‌های غیر روتین تعمیرات اساسی نیازمند توجه قابل توجهی می‌باشد.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و در دسترس بودن تجهیزات مقابله با گاز H2S (از قبیل دستگاه تنفسی، ماسک تنفسی کارتریج دار و دستگاه‌های پرتابل تشخیص گاز H2S، کپسول‌های استنشاقی آمونیاک و دستگاه اکسیژن هاپر باریک و...) در هنگام انجام کار در محیط‌های آغشته به گاز H2S
- انجام آموزش توجیهی اثربخش به پیمانکاران قبل از انجام تعمیرات اساسی جهت اطلاع از مخاطرات (در این حادثه آشنایی با مخاطرات سمی گاز سولفید هیدروژن)
- حضور به‌موقع و مستمر مسئولین کارفرما (رئیس کارخانه بهره‌برداری، مهندس ناظر مقیم و HSE) در محل کار
- شناسایی ریسک‌ها و مخاطرات حین انجام تعمیرات اساسی از جمله مخاطرات و نحوه مقابله با گاز سولفید هیدروژن با همکاری HSE شرکت کارفرما و HSE شرکت پیمانکاری
- نظارت مستمر و دقیق مسئولین کارفرما (رئیس کارخانه بهره‌برداری، مهندس ناظر مقیم و HSE) جهت اطمینان از انجام کار به روش صحیح و ایمن توسط پیمانکاران
- ارائه روش اجرایی و دستورالعمل کاری شفاف توسط اداره تعمیرات اساسی به کارکنان پیمانکار جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه
- اطمینان از پیاده‌سازی دستورالعمل نظام پروانه کار
- اطمینان از پیاده‌سازی الزامات رویه‌های مدیریت HSE پیمانکاران

سولفید هیدروژن تاکنون باعث مرگ‌های بسیاری در صنعت نفت گردیده است بنابراین در هر فعالیتی اعم از فرآیندی یا تعمیراتی با احتیاط کامل نسبت به احتمال وجود این گاز بسیار سمی اقدام نمایید.



کمبود اکسیژن در داخل راکتور به دلیل وجود گاز نیتروژن



یکی از کارگران شرکت پیمانکاری شرکت‌های نفتی در خارج از وقت کاری جهت آماده سازی مقدمات شروع کار برای بعد از ظهر، به بالای راکتور رفته و بوسیله ی طناب نسبت به بیرون کشیدن چکش بادی خود که از قبل از ظهر در داخل راکتور بوده، اقدام می کند تا با چکش جدید جایگزین نماید، در این حین (احتمالاً گیر کردن پای نامبرده به اشیاء در دهانه راکتور) بر روی سینی راکتور که در حدود ۲ متر پایین تر از دهانه ورودی راکتور قرار دارد سقوط می نماید. همکار وی بدون استفاده از ماسک تنفسی جهت کمک به درون راکتور رفته که به دلیل کمبود اکسیژن بر روی سینی مربوط سقوط و باعث افتادن نفر اول به زیر سینی داخل راکتور می گردد که پیرو آن نفر سوم از کارکنان شرکت مذکور نیز بدون دستگاه تنفسی جهت کمک وارد مخزن می گردد که بیهوش می گردد نهایتاً نفر چهارم (آتش نشان حاضر) با همین روش بدون ماسک وارد راکتور فوق شده و بدلیل کمبود اکسیژن بیهوش می شود. نهایتاً با امداد رسانی ۴ نفر از راکتور خارج و جهت انجام اقدامات اولیه پزشکی به بهداری و سپس جهت مداوا به بیمارستان منتقل می گردند. در اثر این حادثه ۲ نفر بدلیل خفگی ناشی از کمبود اکسیژن فوت نموده و ۲ نفر دیگر نجات می یابند.

آیا می دانستید؟

- فضاهای بسته (Confined Space) دارای ویژگی های زیر است:
 - ✓ فضای بسته و مکانی با محدودیت ورود نفر بوده و این فضا برای تنفس نامناسب می باشد.
 - ✓ این مکان ها اغلب شامل مخازن ذخیره سازی مواد قابل اشتعال و یا ظروفی به منظور انجام عملیات شیمیایی شامل راکتورها می باشد.
 - ✓ کمبود اکسیژن به دلیل واکنش های شیمیایی و تجمع گازهای سمی و قابل اشتعال
 - ✓ خطرات زیاد به دلیل محدودیت نور و فضا
- ** بیش از ۶۰٪ حوادث منجر به فوت مربوط به اشخاص بوده است که بدون وسایل حفاظتی به کمک فرد حادثه دیده اولیه شتافته اند.
- در تعمیرات اساسی، هنگام جدا کردن و کندن کاتالیست های درون راکتور که بصورت کلوخه و سفت شده اند احتمال آتش گرفتن این کلوخه ها وجود دارد، لذا جهت ایمن نمودن شرایط محیط راکتور از طریق پرچ نمودن با گاز نیتروژن باید محیط راکتور آماده گردد و در این فضای پر از نیتروژن (کمبود اکسیژن)، کارکنان جهت کندن کاتالیست ها باید با در نظر گرفتن تمام مقررات ایمنی از جمله استفاده از ماسک تنفسی اقدام نمایند.
- نباید بدون شناخت خطرات فعالیت به خصوص فضای بسته ای که قرار است در آن کاری انجام شود یا نسبت به کمک رسانی به مصدومان داخل فضای بسته، اقدام گردد

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- پروانه مرتبط با کار را صادر نمایید و از انجام کار خارج از ماهیت پروانه اجتناب کنید.
- برنامه شرایط اضطراری تدوین نمایید و آن را با کارکنان مرور کنید.
- آموزش های لازم را به کارکنان ارایه نمایید.
- وسایل حفاظتی را فراهم کرده نسبت به استفاده کارکنان از آنها اطمینان حاصل نمایید.
- به کارکنان توصیه شود از انجام کار به شکل انفرادی پرهیز کرده و حتما شخصی با وسایل حفاظتی بیرون از فضای بسته حاضر باشد.
- میزان اکسیژن و گازهای دیگر را کنترل نمایید.
- از وسایل ارتباطی مطمئن استفاده نمایید.


حوادث منجر به فوت زیادی مربوط به اشخاصی بوده است که بدون وسایل حفاظتی به کمک فرد حادثه دیده اولیه شتافته اند.



درس آموزشی از حوادث صنعت نفت



خفگی با گاز H2S در بالای برج عریان ساز واحد آمین



دو نفر از کارکنان پیمانکار یکی از شرکت های نفتی پس از گرفتن مجوز جهت باز نمودن ترمبول در بالای برج عریان ساز اقدام می کنند. به هنگام بالا رفتن از برج بمنظور باز نمودن ترمبول، در مقابل دریچه سوم برج دچار گاز گرفتگی شده، آنی بیهوش و بر روی پاگرد مقابل دریچه می افتند. بعد از این اتفاق یکی از کارکنان با مشاهده ی این صحنه برای کمک رسانی به بالای برج می رود که وی نیز دچار گاز گرفتگی می شود. نیروهای آتش نشان پس از رسیدن به محل حادثه، نسبت به انتقال مصدومین به پایین برج اقدام می نمایند که در این حین، سه تن از آتش نشانان نیز دچار گاز گرفتگی می شوند. یکی از مصدومین در اورژانس تحت درمان با اکسیژن قرار گرفته و بهبود می یابد. سایر مصدومان به بیمارستان منتقل می گردند که دو نفر از آنها مرخص می شوند ولی متأسفانه سه نفر دیگر فوت می نمایند.

آیا می دانستید؟


- بر اساس مطالعات صورت گرفته، بیش از نیمی از مرگ و میرها در فضاهای محصور در هنگام عملیات کمک رسانی برای نجات دهنده گان اتفاق می افتد.



شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- نظارت بر اجرای دقیق فرآیند صدور، تکمیل و تائید مجوز کارها براساس دستورالعمل مربوطه توسط مسئولین ذیربط
- ارزیابی مخاطرات و تشکیل جلسات توجیهی روزانه قبل از شروع کار در واحدهای پر ریسک
- اجرای مانورهای مقابله با شرایط اضطراری (ERP) جهت ارتقاء سطح آمادگی آتش نشانان برای کمک رسانی ایمن در زمان مواجهه با حادثه
- برگزاری دوره های آموزشی اثربخش درخصوص نحوه صدور، تکمیل و اهمیت مجوزهای کار
- بروز رسانی دستورالعمل و فرمت مجوزهای کار در صورت نیاز


کارهایی که نیاز به مجوز کارهای گرم دارد با شناخت کامل، تحت نظارت و احتیاطات کامل انجام گردد.



ورود به فضای محصور با نقاله
و افراد حاضر در محل


دو نفر از کارکنان شرکت پیمانکاری نصب تجهیزات در حدود ساعت ۱۰:۱۵ روز حادثه جهت انجام عملیات آماده‌سازی سطح (Surface preparation) به داخل مخزن زیرزمینی (Underground) که به‌عنوان فضای بسته (Confined space) محسوب می‌شود، وارد می‌شوند و در حین انجام کار با توجه به عدم وجود تهویه مناسب و جریان ناکافی هوا، در اثر پیامدهای مربوطه و کمبود اکسیژن فوت می‌نمایند. در همین زمان حدود ساعت ۱۱:۳۰ همان روز دو نفر از همکاران متوفی به محل حادثه مراجعه و یکی از آنها با توجه به عدم دریافت پاسخ افراد داخل مخزن، وارد مخزن شده و دچار بیهوشی می‌گردد. نفر چهارم نیز با توجه به مشاهده وضعیت بحرانی پیش‌آمده سریعاً موضوع را به واحد آتش‌نشانی اطلاع‌رسانی می‌نماید. با حضور مأمورین آتش‌نشانی در محل، عملیات امداد و نجات کارکنان مصدوم شروع و هر سه نفر از داخل مخزن و فضای بسته خارج می‌گردند که نفر سوم با توجه به زمان حضور کمتر در فضای بسته نجات پیدا می‌کند؛ و جهت اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل می‌گردند. لکن دو نفر دیگر به دلیل کمبود اکسیژن در محل فوت می‌نمایند.

آیا می‌دانستید؟



نمونه برداری

گازهای سبکتر از هوا



گازهای سنگین تر از هوا

۰/۵۵	متان
۰/۵۹	آمونیاک
۰/۹۶	منوکسید کربن
۰/۹۷	نیتروژن
۱/۰	هوا
۱/۲	سولفید هیدروژن
۱/۵	دی‌اکسید کربن
۳/۴	بنزین
۴/۷	سوخت جت JP-8

تست اتمسفر فضای محصور

- در صورتی که نتایج تست هوا کمبود اکسیژن یا حضور گازها یا بخارات سمی را آشکار سازد، فضای محصور باید تهویه شده و مجدداً برای ورود کارکنان تست گردد.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- اجرا و رعایت دستورالعمل پروانه کار در فضای محصور
- برگزاری دوره‌های آموزشی مخصوص جهت کارکنانی که باید در محیط‌های پر ریسک از قبیل فضاهای بسته کار کنند.
- عملیات و تجهیزات پر ریسک در پالایشگاه‌های تحت راه‌اندازی مورد ارزیابی پر ریسک قرار گیرند.
- الزام به بکارگیری کارکنان فنی و باصلاحیت به‌عنوان Competent person در فعالیتهای پر ریسک
- سرپرستی و نظارت کامل بر کارهای پر ریسک و رعایت کامل مقررات ایمنی تأسیسات در حال راه‌اندازی
- هماهنگی کلیه شرکت‌های پیمانکار ساخت و نصب با مجری راه‌اندازی جهت انجام عملیات Commissioning و Start up

صدور مجوز انجام کار تنها در زمانی صورت بگیرد که با شناخت کامل، چک لیست‌های آن بعد از ارزیابی محیط کار پاسخ و علامت زده شود.



کمبود اکسیژن در داخل لوله ۴۸ اینچ انتقال گاز



در روز قبل از حادثه سرپرست کارگاه پیمانکار اصلی به صورت تلفنی با مسئول پیمانکار فرعی به منظور اعزام یکی از کارکنان برای انجام رادیوگرافی سر جوش لوله، واقع در محدوده ایستگاه اندازه گیری گاز (محدوده فنس پیمانکار فرعی) هماهنگ می شود. ساعت ۹ صبح روز بعد (روز حادثه)، پرتونگار (متوفی) با ماشین آژانس به سمت ایستگاه اندازه گیری حرکت می کند و در ساعت ۱۱ (روز حادثه) به آنجا می رسد و با سرپرست کارگاه ایستگاه اندازه گیری هماهنگ می شود. سرپرست کارگاه اندازه گیری به سرپرست پیمانکار اصلی اطلاع می دهد که پرتونگار درخواست باز کردن در رسیور به منظور وارد شدن به داخل لوله جهت انجام کار پرتونگاری از داخل لوله را دارد که سرپرست پیمانکار اصلی موافقت خود را بر باز کردن در رسیور اعلام می کند. با حضور مسئول تأسیسات شرکت پیمانکار فرعی در رسیور باز می شود. سرپرست تأسیسات به افسر HSE ایستگاه به منظور حضور در محل اطلاع رسانی می کند و خود محل رسیور را قبل از رسیدن افسر HSE ترک می نماید. در بازه زمانی که افسر HSE به محل رسیور برسد بنا به اظهار راننده آژانس که رد پرتونگار را به ایستگاه اندازه گیری برده بود، متوفی به وی می گوید که به داخل لوله می رود و حدود ۷ دقیقه در داخل لوله کار دارد و سریع برمی گردد. ایشان در ساعت ۱۳:۲۵ وارد لوله می شود. بعد از ۷ دقیقه خبری از وی نمی شود. راننده آژانس متوجه صدای خس خس از داخل لوله می شود و سریع به سرپرست کارگاه و افسر HSE خبر می دهد. بعد از ورود کارکنان به داخل لوله متوجه فوت پرتونگار به دلیل کمبود اکسیژن در داخل لوله می شوند.

آیا می دانستید؟

- پروانه کار ویژه (Special permits) پروانه هایی هستند که برای کارهایی از قبیل کار در ارتفاع، گودبرداری، پرتونگاری، کارهای برقی، انجام ایزولاسیون، ورود به فضای بسته، پروانه کار منطقه مشترک و کار با جرثقیل صادر می شود. بسته به ماهیت کار ممکن است این پروانه ها به همراه پروانه سرد یا گرم به عنوان پروانه مکمل صادر شوند.
- در مورد صدور پروانه کار برای تأسیسات و تجهیزاتی که در محوطه ی خارج از حدود مسئولیت مسئول آن واقع می باشد، سرپرست تأسیسات مذکور از مسئول محوطه یا تأسیسات مورد نظر، تقاضای تهیه و امضاء پروانه کار نموده، سپس خود بعنوان سرپرست تأسیسات در قسمت نام و امضاء سرپرست تأسیسات یا محوطه امضاء دوم را نماید.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟


- نظارت مستمر و اثربخش مسئولین و سرپرستان بر کارکنان تحت سرپرستی خود به ویژه در زمان صدور، تأیید و اجرای پروانه کار
- برگزاری آموزش های لازم از جمله آموزش های توجیهی قبل از شروع به کار برای پیمانکاران به منظور آشنایی با مخاطرات محیط کار
- بهبود ارتباط بین شرکت های پیمانکاری و مشخص کردن نقش هر کدام از آنها در خصوص انجام کارهای مشترک
- انجام رادیوگرافی بر اساس روش اجرایی مشخص و رعایت دستورالعمل های موجود مبنی بر ممنوع بودن کار رادیوگرافی از داخل لوله
- تأیید صلاحیت و افزایش آگاهی افراد نسبت به مسئولیت و نقش آنها در صدور و اجرای پروانه کار و افزایش دانش نیروی های HSE و بررسی صلاحیت آنها
- ایمن کردن محیط برای انجام عملیات پرتونگاری توسط مسئولین HSE و فیزیک بهداشت و حضور و نظارت آنها در محل پرتونگاری
- صدور و اجرای کامل پروانه کار برای انجام پرتونگاری و نظارت بر حسن اجرای آن
- ایجاد برنامه واکنش در شرایط اضطراری و تعیین مسئولیت ها

هماهنگی های قبل از انجام کار، صدور مجوز و نظارت بر حسن اجرای آن اهمیت زیادی در کاهش حوادث دارد



با اعلام گاز گرفتگی در برج توسط یکی از کارکنان بهره‌بردار، تیم های بهره‌برداری و در پی آن آتش نشانی به محل اعزام می‌گردند که مشاهده می‌نمایند که اپراتور بهره‌برداری در برج فوق‌الذکر به حالت نیمه آویزان بوده و یکی دیگر از کارکنان بهره‌بردار در کف برج افتاده است. سپس کارکنان حاضر در محل اقدام به احیای هردو نفر می‌کنند که متأسفانه به دلیل غلظت زیاد گاز نیتروژن، یکی از اپراتورهای بهره‌برداری در محل فوت می‌کند و نفر دیگر به بیمارستان منتقل می‌گردد. لازم به ذکر است که سرپرست ارشد سایت اظهار می‌نماید برای ایشان مجوز ورود به برج داده نشده است و فقط بیست دقیقه قبل از حادثه گفته صافی برج (Mesh) را از لاکر روم به کنار برج منتقل نماید.

قطعه (mesh) مورد بحث، از طریق چهار بولت به کف برج اتصال یافته و تعویض آن از وظایف تعمیرات می‌باشد و نمی‌توانست توسط بهره‌بردار انجام شود. با توجه به اظهارات اپراتور بهره‌بردار، از سه ماه پیش به دلیل آسیب به تجهیزات مکانیکی روش اجرایی تمیزکاری طبق مستندات Operating Manual انجام نمی‌گردیده است و روش جدید که تمیزکاری به وسیله بخار و آب است انجام می‌شده که در این روش به جز دریچه آدمک رو ۲۴ اینچ برج دریچه‌ای باز و قطعه‌ای از برج خارج نمی‌شود و در این سیکل نیز پس از تمیزکاری و باز کردن منهول ۲۴" برج، تصمیم به تمیزکاری صافی (mesh) در بیرون از برج گرفته شد و بقیه قطعات تمیز ارزیابی گردید.



طبق اظهارات اپراتور بهره‌بردار در این مدت سه‌ماهه هفت بار برج‌های سه خط A-C برای تمیزکاری از سرویس خارج شده که سه بار آن نیاز به خارج نمودن مش نبود ولی چهار بار آن به وسیله بهره‌بردار با کپسول تنفسی جابجایی صورت گرفته است. هیچ‌یک از افراد بهره‌بردار نحوه ورود اپراتور بهره‌برداری (فوت شده) به داخل برج را شاهد نبوده‌اند که آیا در زمان خارج کردن صافی از کپسول استفاده کرده است یا خیر.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- در صورت تغییر روش انجام کار باید ارزیابی ریسک انجام شود و خطرات قبل از اجرا حذف یا مدیریت گردد.
- مبحث یکپارچگی مکانیکی (Mechanical integrity) از مباحث مدیریت فرایند (PSM) استقرار یابد. در مورد اخیر در صورت به‌کارگیری دو Safe Guard (بلانک تی شکل و نیز قفل کردن شیرها در حالت بسته) امکان ورود گاز مسموم‌کننده به برج گرفته می‌شد.
- با توجه به دستورالعمل مجوزهای کاری، برای ورود به فضای بسته ابتدا باید مرحله ایمن‌سازی (تخلیه، خنثی‌سازی، بلانک‌گذاری و ...) انجام و مجوز صادر گردد. مجوز مربوطه در محل نصب و به‌وسیله ای مشخص گردد که این فضای بسته برای ورود و انجام کار ایمن است.
- حضور ناظر بیرون فضای بسته همیشه الزامی است.
- برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان بهره‌بردار.

- صدور پروانه کار و نظارت بر حسن اجرای آن

- رعایت اصول ورود به فضای محصور



ریزش دیواره کانال در خط لوله انتقال گاز ۵۶ اینچ



روز قبل حادثه پروانه کار اصلی (انجام عملیات جوشکاری) با مدت اعتبار یک هفته از طرف شرکتی که کار در داخل محوطه آن صورت می گرفت، صادر می گردد. در روز حادثه مجوز اصلی بعد از انجام تست گاز برای ادامه کار، امضا می شود. پروانه کار مکمل (انجام عملیات جوشکاری) نیز توسط واحد نوبت کاری امضا شده ولی توسط HSE شرکت به دلیل شرایط نایمن کانال (از جمله نبود راه یا پله ورود و خروج به داخل کانال) امضا نمی شود و اجازه کار در داخل کانال صادر نمی شود. در روز حادثه سایه بومی که در روز قبل حادثه به دلیل خرابی (پاره شدن زنجیر) در کنار کانال مانده بود بعد از تعمیر شدن (در روز حادثه ساعت حدود ۱۳) توسط یکی از جوشکاران به حرکت درمی آید که در اثر حرکت سایه بوم از کنار کانال (فاصله سایه بوم و کانال به دلیل عریض تر نبودن راه دسترسی کنار کانال خیلی کم می باشد)، خاک بخشی از دیواره در اثر وزن و فشار سایه بوم به داخل کانال ریزش می کند و بر روی جوشکار (متوفی) که در داخل کانال در حال جوشکاری بر روی لوله بوده می ریزد.

آیا می دانستید؟

- حداکثر شیب مجاز برای گودبرداری های کمتر از ۲۰ فوت (۶/۱ متر) بر اساس نوع خاک و زاویه افقی به شرح زیر می باشد:

نوع خاک	نسبت عرض به ارتفاع	زاویه شیب
صخره محکم (گرانیت)	عمودی	۹۰
خاک رس (نوع A)	۳/۴ : ۱	۵۳
شن و گل (نوع B)	۱ : ۱	۴۵
ماسه (نوع C)	۱/۵ : ۱	۳۴


شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- هیچ نوع کار گودبرداری بدون اخذ پروانه کار نباید انجام شود و باید پروانه کار گودبرداری قبل از شروع به کار تکمیل گردد. صادرکننده پروانه کار پس از بازدید از محل و حصول اطمینان از تطبیق شرایط محیط با آنچه در پروانه کار خواسته شده است، پروانه کار را همراه با مسئول انجام کار تکمیل و امضا می کند.
- گودبرداری در محوطه ای که تحت سرپرستی دیگری است مجاز نیست مگر با درخواست کتبی و تأیید مسئول آن محوطه در قسمت «نام و امضاء سرپرست تأسیسات یا محوطه»، در این صورت نیز تهیه و تنظیم مجوز گودبرداری به عهده مسئول محوطه ای است که عملیات گودبرداری در آن باید انجام پذیرد. یکی از بندهای مجوز ایمن کردن شرایط از طرف مسئول محوطه می باشد.
- بازرسی روزانه باید از محل های اطراف گودال و سیستم های حفاظتی توسط یک شخص صلاحیت دار و باتجربه به منظور کشف نشانه های شرایطی که ممکن است منجر به ریزش گودال، نقص در سیستم های حفاظتی، وجود اتمسفرهای خطرناک یا دیگر شرایط مخاطره آمیز شود، صورت پذیرد.
- برای اجتناب از فروریختگی گودال، باید برای عملیات گودبرداری برنامه ریزی انجام گیرد. افرادی که پروانه کار گودبرداری را امضا می کنند باید آموزش های لازم را گذرانده باشند.
- مسئول انجام کار باید ضمن تطبیق شرایط کار با آنچه صادرکننده نوشته است نسبت به امضای پروانه کار اقدام نماید. مسئول انجام کار بعد از دریافت پروانه کار موظف است در موقع انجام کار کلیه دستورات در مجوز را به مورد اجرا بگذارد.

هیچ نوع کار گودبرداری و عملیات مرتبط با آن بدون اخذ پروانه کار نباید انجام شود و باید پروانه کار گودبرداری قبل از شروع به کار تکمیل گردد.



ریزش دیواره کانال و سقوط خاک دپو شده (Cave in)



کارگران پس از یک روز بارانی جهت ادامه حفاری و آماده سازی کانال برای احداث سازه حفاظتی لوله گاز، وارد کانالی به عمق ۱۹۰ سانتی متر، طول ۱۵ متر و عرض ۱۲۰ سانتی متر شدند که روز قبل آن را حفر نموده بودند، ولی هنوز دقایقی از آغاز کار نگذشته بود که در اثر نیروی وزن حاصل از خاک حفاری که به طرز غیر ایمن و با حجم قابل توجهی در لبه کانال دپو شده بود، دیواره کانال یکباره و ناگهانی ریزش (Cave in) نموده و موجب مدفون شدن و فوت یکی از کارگران پیمانکار گردید. در این حادثه به دلیل ماهیت کوتاه مدت و کم هزینه پیمان مور نظر، پیمانکار به صورت استعلام کتبی و بدون ارزیابی HSE و صرفاً بر مبنای پایین ترین پیشنهاد مالی انتخاب شده بود و دستگاه نظارتی کارفرما نیز در چندین روز منتهی به حادثه نظارت فیزیکی و اثربخشی را به عمل نیاورده بود.

آیا می دانستید؟

- اکثر کانال ها و مناطق گودبرداری شده به ظاهر بی خطر هستند ولی در واقع می توانند کشنده باشند.
- یک متر مکعب خاک تقریباً وزنی معادل ۱/۵ تن دارد.
- خطر سقوط و افتادن داخل کانال، مواجهه با گازهای سمی و کشنده، برخورد اجسام و سنگ با افراد از سایر خطرات مهم در حفاری و گودبرداری می باشند.
- هیچ نوع عملیات گودبرداری بدون اخذ پروانه کار نباید انجام شود و باید پروانه کار ویژه گودبرداری قبل از شروع تکمیل گردد.
- صادر کننده پروانه کار پس از بازدید از محل و حصول اطمینان از تطبیق شرایط محیط با آنچه در پروانه کار خواسته شده است، پروانه کار را همراه با مسئول انجام کار تکمیل و امضا می کند.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- پیاده سازی الزامات مدیریت HSE پیمانکاران برای پیمان های با مبلغ پایین
- برگزاری دوره های آموزشی نظری و عملی مؤثر و کارآمد جهت پیمانکاران به منظور آشنایی با خطرات محیط کار و جلوگیری از بروز اشتباهات کاری و ارتقای سطح صلاحیت HSE آنها
- نهادینه سازی الزامات سیستم مجوزهای کار
- تقویت بازرسی ها و نظارت های مؤثر HSE توسط دستگاه های نظارتی کارفرما بر فعالیت های پیمانکار و حصول اطمینان از رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در عملیات حفاری
- طرح ریزی و به کارگیری رویه عملیاتی مؤثر جهت انجام مطالعات شناسایی خطر، ارزیابی ریسک ها و کنترل اثربخش آنها در کلیه عملیات حفاری
- ایجاد سازوکار قانونی لازم جهت جذب و بکارگیری سریع مسئول HSE واجد صلاحیت توسط پیمانکاران
- انجام معاینات سلامت کار و اخذ گواهینامه سلامت جسمی و روانی برای کارگران پیمانکار
- برنامه ریزی و اجرای مستمر بازرسی های ایمنی از فعالیت ها و محل های خطرناک توسط مسئولین ذیربط
- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های عملیاتی با هدف اطمینان از انجام فعالیت های کاری به روش صحیح و ایمن توسط پیمانکاران

- ماهیت کوتاه مدت و کم هزینه کار حفاری در مقایسه با هزینه های ایمن سازی آن از قبیل شیب بندی (Sloping)، شمع بندی (Shoring) و سپرگذاری (Shielding) نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن اقدامات ایمنی شده یا از اهمیت آنها بکاهد.

- ارتقای سطح صلاحیت HSE پیمانکاران و نظارت مستمر بر حسن اجرای دستورالعمل ایمنی حفاری از نقش قابل توجهی در پیش گیری از حوادث در عملیات حفاری برخوردار است.



مطابق با برنامه‌ریزی‌های قبلی و بر اساس اهداف تعیین شده طرح، احداث دو رشته خط ۲۰" هر یک به طول ۶/۲ کیلومتر به موازات هم و به فاصله تقریبی یک متر و بیست سانتی‌متر از یکدیگر به صورت Underground در دستور کار مسئولین قرار داشته است که عملیات تجهیز کارگاه و عملیات جوشکاری پس از استخدام نیروهای جوشکار دارای کد و بررسی صلاحیت فنی آنها آغاز می‌گردد. حدود ۴/۵ کیلومتر از خط در امتداد جاده قرار گرفته و با عنایت به عدم وجود نقشه‌های Asbuilt و نیز قرار گرفتن مسیر لوله‌گذاری در امتداد جاده اصلی، عملیات گودبرداری جهت لوله‌گذاری به صورت مرحله‌ای با حفر کانال‌هایی به طول ۱۲ تا ۱۴ متر در حال انجام بوده است. جهت انجام کلیه عملیات اجرایی، مجوزهای انجام کار اخذ می‌گردد. عملیات گودبرداری به علت عدم وجود نقشه‌های Asbuilt و به منظور عدم آسیب رسیدن به لوله‌های فرایندی (دو رشته خط ۲۰" نفت کوره) موجود در زیرزمین به کمک بیل دستی و بیل مکانیکی انجام می‌گردد. لازم به ذکر است یک رشته خط لوله فرایندی (نفتا) و نیز رشته کابل‌های مخابراتی نیز در محل ایجاد کانال وجود داشته است، لوله‌های در دست احداث بایستی از زیر لوله‌های نفت کوره و به فاصله یک متر پایین‌تر از آنها در زیرزمین قرار داده شوند لذا به همین منظور کانالی به صورت عمیق‌تر و با عمق ۳/۵ ایجاد گردید.

در روز حادثه با توجه به اینکه عملیات گودبرداری و ایجاد کانال در روز قبل به اتمام رسیده بود، پس از اخذ مجوز انجام کار، در ساعت حدود ۹ صبح، دو رشته لوله ۲۰" که به حالت Bend شده درآمده و دارای زاویه ۱۸ درجه بودند به داخل کانال انتقال داده شده و پس از تنظیم و فیکس نمودن یکی از رشته لوله‌ها، عملیات جوشکاری روی آن جهت اتصال آن به داخل لوله‌ای که قبلاً تا سر کانال احداث گردیده بود به انجام می‌رسد (سه پاس جوشکاری) و آماده تست رادیوگرافی و نهایتاً نصب عایق در محل جوشکاری می‌گردد. سپس انجام عملیات تنظیم کردن رشته لوله دیگر جهت انجام جوشکاری آغاز می‌شود. به همین دلیل یکی از افراد، تسمه (Belt) را دور لوله قرار داده و مشغول تسطیح خاک واقع در زیر لوله می‌شود که ناگهان در ساعت ۱۱:۴۰ دیواره کانال ریزش نموده و خاک کانال و تکه‌های آسفالت (جاده دارای دولایه آسفالت بوده است) روی ایشان فرومی‌ریزد که متأسفانه به علت اصابت تکه‌های صلب آسفالت و پرت نمودن ایشان روی لوله موجود در کانال، نامبرده به شدت از ناحیه سر دچار آسیب گردیده و در همان لحظات اولیه فوت می‌نماید.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- دقت در صدور مجوزهای انجام کار و رعایت مفاد آن مطابق با دستورالعمل جامع صدور مجوزهای کار ابلغی
- رعایت دستورالعمل ایمنی حفاری و گودبرداری ابلغی
- توجه پیمانکار به رعایت الزامات HSE مندرج در پیمان
- استفاده صحیح و بجا از وسایل و ماشین‌آلات مناسب هر فعالیت
- به استخدام درآوردن ناظرین HSE مورد تأیید کارفرما در کلیه مراحل اجرای کار (تعداد ناظرین HSE متناسب با وسعت و پراکندگی کارگاه و حجم عملیات اجرایی با تشخیص واحد HSE کارفرما)
- برگزاری دوره‌های آموزشی در حین کار (TBM) به مدت ۱۵ دقیقه در ابتدای هرروز

زاویه مناسب برای انواع حالات خاک

زاویه شیب (درجه)	نسبت عرض قسمت شیب‌دار به ارتفاع کانال	نوع خاک
۹۰	عمودی	صخره محکم (گرانیت)
۵۳	۱:۰.۳/۴	خاک رس (نوع A)
۴۵	۱:۱	شن و گل (نوع B)
۳۴	۱:۱/۵	ماسه (نوع C)

هر وسیله ای برای انجام وظیفه ی خاصی طراحی شده است.



پروانه کار جهت فعالیت «گودبرداری با بیل دستی به منظور در آوردن کابل های پست قدیم» صادر می شود (بعد از اینکه کابل های جدید از مسیر دیگری قرار داده شده بودند). به دنبال صدور پروانه کار، کارکنان پیمانکار شروع به عملیات گودبرداری به منظور بیرون آوردن کابل های قدیم می نمایند. در ساعت حدود ۱۲:۳۰ (روز حادثه) ناظر شرکت (نماینده واحد برق) در محل حضور داشته و در این زمان از محل گودبرداری شده نیز اقدام به تهیه عکس می نماید. بر اساس عکس تهیه شده (مطابق شکل)، تا محل ایستادن کارگر، مسیر کابل های برق پیدا شده ولی در ادامه مسیر نقطه کابل ها در زیر دیواره یا در عمق بیشتری قرار داشتند که نیاز بود این قسمت نیز از خاک بیرون آورده شوند. بنا به اظهارات ناظر شرکت در فاصله زمانی بین تهیه این عکس تا ساعت ۱۴ (روز حادثه) کارکنان نسبت به عمیق تر کردن بیشتر کانال به منظور یافتن ادامه مسیر کابل برق اقدام نمودند. در ساعت حدود ۱۴ (روز حادثه) به دلیل افزایش عمق کانال و خالی شدن خاک پایین دیواره کانال، دیواره کانال ریزش می نماید. به دنبال ریزش دیواره کانال بر روی کارگری که به حالت چمباتمه در حال گودبرداری بوده است، در زیر خاک ریخته شده از دیواره کانال مدفون می شود و در اثر شدت آسیب فوت می نماید.



آیا می دانستید؟

بررسی های بعمل آمده از ۵۰ مطالعه موردی نشان داده است که نزدیک به ۲/۳ حوادث در حفاری های با عمق کمتر از ۳/۳ متر روی داده است لذا در این خصوص سه نکته اساسی همواره باید مورد توجه قرار گیرد: نخست اینکه مخاطرات مختلف زیادی (همچون ریزش کانال و ...) در این نوع کار وجود دارد که می بایست بطور کامل شناسایی شده و اقدامات کنترلی لازم برای هر یک از آنها انجام شود. نکته دوم اینکه ماهیت کوتاه مدت و کم هزینه کار در قیاس با هزینه های ایمن سازی (شمع گذاری و پوشش دیواره کانال و نیز هزینه های عقب زدن و درهم شکستن دیواره های کانال) بهانه خوبی است که از اقدامات ایمنی لازم صرف نظر شده و یا اقدامات ایمنی بی اهمیت تلقی گردند و سرانجام نکته سوم اینکه در تشخیص وجود خطر ممکن است اشتباهاتی بوجود آید. مثلاً ظاهر برخی خاک ها می تواند باعث پدید آمدن احساس کاذب ایمن بودن گردد که این خود مخاطره ای جدی است؛ مثال دیگر عدم دقت در تشخیص پایداری شیب در کانال ها است که نیازمند تحقیقات سیستماتیک در زمینه مکانیسم خاک آن محل می باشد. لذا خطر فروریختن دیوارهای جانبی نباید به احتمال و شانس سپرده شود. بدین منظور یک بازرسی مقدماتی از زمین مورد حفاری باید انجام گیرد تا یک روش مناسب کاری مشتمل بر کلیه احتیاط های ایمنی لازم ایجاد و مورد استفاده قرار گیرد.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- انجام عملیات حفر کانال با در نظر گرفتن نوع خاک و استفاده از سیستم های حفاظتی مناسب برای کانال های دارای ارتفاع بیشتر از مقدار تعیین شده
- تهیه و ابلاغ مستندات و دستورالعمل های مرتبط در ایمنی گودبرداری
- دپوی خاک حاصل از حفاری در فاصله ایمن از لبه کانال
- نظارت بر روی کار افراد در حین اجرای پروانه کار (باید بر روی اجرای پروانه کار نظارت مداوم انجام شود).
- اجرای آموزش توجیهی قبل از شروع کار به ویژه برای کارکنانی که خارج از مجموعه برای انجام کار وارد محوطه می شوند.
- حصول اطمینان از رعایت طرح HSE پیمانکاران به ویژه در پیمان های جزئی که پیمانکار معمولاً مسئول ایمنی ندارد.

رعایت اصول اولیه گودبرداری از جمله ریختن خاک حفر شده در فاصله دورتر از لبه کانال، تعیین نوع خاک و عریض کردن کانال نقش مهمی در پیشگیری از ریزش دیواره کانال دارد.



درس آموزی از حوادث صنعت نفت




سقوط لوله ۸ اینچ ریسه شده به طول ۳۰۰ متر به داخل کانال



به دنبال صدور مجوز، عملیات جوشکاری (ریسه کردن) لوله به طول حدود ۳۰۰ متر صورت می‌گیرد. بعد از اتمام کار جوشکاری بر روی لوله‌ها، روز دوم، مجوز حفاری به منظور حفر کانال صادر می‌شود. بعد از اتمام عملیات حفاری، صبح روز حادثه، جهت آماده سازی کانال به منظور قرارگیری لوله در آن، دو نفر از کارکنان پیمانکار کار رگلاژ روی کانال را انجام می‌دهند. صبح همان روز به دلیل نداشتن مجوز از طرف اداره راه کار متوقف می‌شود. به دنبال آن از طرف ناظر مقیم پروژه و پیمانکار کار تعطیل می‌شود. بعد از نهار به کارکنان توسط پیمانکار اعلام می‌شود که کار تعطیل شده و می‌توانند محل کار را ترک نمایند (بنا به اظهار پیمانکار) ولی متوفی در محل حضور داشته و محل را ترک نمی‌نماید تا اینکه در ساعت حدود ۱۷ (روز حادثه) از افتادن لوله بر روی وی و فوت ایشان باخبر می‌شوند.

آیا می‌دانستید؟

- کارکنان باید در برابر ریزش گودال، سر خوردن و سقوط مواد و تجهیزاتی که ممکن است با افتادن به داخل گودال ایجاد خطر کنند، محافظت شوند.
- وسایل و تجهیزات باید حداقل ۲ فوت از لبه کانال فاصله داشته باشند و این وسایل توسط وسایل نگهدارنده از افتادن به داخل کانال جلوگیری گردد.



شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حفاری و لوله‌گذاری به‌ویژه استقرار موانع به منظور جلوگیری از افتادن لوله در داخل کانال، استقرار هشداردهنده‌ها به منظور آگاهی و جلوگیری از ورود افراد به محدوده حفر شده و قرار دادن بالشتک‌های مناسب در زیر لوله
- نظارت مستمر و دقیق ناظرین و مسئولین پروژه به منظور اطمینان از انجام کارها به روش صحیح و ایمن
- نظارت دقیق بر حسن اجرای اقدامات کنترلی پیشنهادی ارزیابی ریسک‌های انجام شده از پروژه‌ها
- مدیریت مناسب پروژه به‌گونه‌ای که هماهنگی و ارتباطات مناسب با شرکت‌های ذی‌ربط در خصوص دریافت مجوزهای مرتبط با کار حفاری و لوله‌گذاری قبل از شروع پروژه‌ها برقرار گردد.
- بهبود سیستم پروانه کار در خصوص عملیات حفاری و لوله‌گذاری به‌گونه‌ای که علاوه بر صدور مجوز برای عملیات حفاری، برای سایر کارهای انجام گرفته در داخل کانال حفاری نیز مجوز صادر شود و از ورود کارکنان بدون مجوز جلوگیری گردد.
- آموزش پرسنل قبل از شروع به کار

بسیاری از حوادث به دلیل انجام کار یا حضور افراد در محل بدون مجوز میباشد لذا ضروریست در صورت اتمام کار روزانه یا تعطیلی فعالیت از خروج کلیه افراد اطمینان حاصل شود.




سقوط قطعه در دکل حفاری



قطعات سقوط کرده

پس از استقرار دستگاه حفاری بر روی چاه، حفاری حفره ۲۶ اینچ تا عمق ۲۹۷ متری انجام می‌شود. در ادامه و پس از اتمام عملیات سیمان کاری، رشته لوله های حفاری به اندازه یک شاخه حفاری و یک شاخه کوتاه، یک تبدیل اتصال لوله کوتاه حفاری به ادوات سیمانکاری و نیز ادوات سیمانکاری تا ارتفاع حدود ۱۹٫۵ متری از سطح سکوی حفاری بالا آورده شده و داخل Mouse Hole قرار می‌گیرد. در ادامه رشته مذکور توسط بالابر هوایی از داخل Mouse Hole خارج شده و در حالتی که به بالابر هوایی آویزان بوده توسط سه نفر از کارکنان سکویان به سمت سرسره سکو (V-door) هل داده می‌شود. بعد از قرار گرفتن رشته روی سرسره و پایین رفتن رشته در حدود یک متر (بنا بر اظهارات افراد حاضر بر روی سکوی حفاری)، اتصال ۲ اینچ تبدیل "اتصال لوله کوتاه حفاری به ادوات سیمانکاری" شکسته شده و از ارتفاع حدود ۱۴ متری بر روی سکو سقوط کرده و منجر به مصدومیت یک نفر از کارکنان سکویان مستقر می‌گردد. در اثر این برخورد، دست راست ایشان به دلیل آسیب و جراحت شدید طی عمل جراحی از بالای آرنج قطع شده و همچنین دچار آسیب بینی، فک، دندان و شکستگی دنده های ایشان شده است.



شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- دستورالعمل مورد استفاده در عملیات فوق الذکر فقط در برگیرنده روند و مراحل انجام کار می‌باشد و به نکات ایمنی اشاره خاصی نشده است. لذا باید کلیه دستورالعمل‌های موجود بازنگری شده و با توجه به نتایج ارزیابی ریسک که در جلوگیری از بروز حادثه موثر خواهد بود، اصول ایمنی و اقدامات پیشگیرانه بطور کامل تشریح گردد. باید قطعات بر اساس مشخصات فنی سازنده تولید و پس از انجام آزمون‌های مرتبط با بازرسی فنی و اطمینان از سالم و بی نقص بودن آن گواهی سلامت صادر و در بازه زمانی مشخص مورد استفاده و آزمون مجدد قرار گیرد. / فرآیند "بازرسی فنی - Follow up - اجازه انجام عملیات" با قطعه یا تجهیز معیوب، بازبینی شده، مکتوب و مستند گردد.

مطمئن شوید تمامی قطعات و تجهیزات بی عیب و نقص باشند بخصوص آنهایی که پتانسیل سقوط دارند.



در حین عملیات خارج کردن لوله ها از چاه یا Trip out ، آچاری از روی سکوی دکلبانی به سمت پایین پرتاب می شود، که خوشبختانه این سقوط به پیامد نامطلوبی منجر نمی شود. حفار و مکانیک ارشد متوجه این شبه حادثه (Near miss) شده و با جدیت به پیگیری موضوع و علت سقوط آچار می پردازند. پس از بررسی مشخص می شود که یک نفر از کارکنان بر روی سکوی دکلبانی در حال بررسی و تعمیر بالابر هوایی (Air Hoist) می باشد. در این حین مسئولین امر ضمن ناراحتی شدید از حضور فرد حادثه دیده بدون اطلاع و کسب مجوزهای لازم، از وی می خواهند سریعاً سکوی دکلبانی را ترک و به پایین بیاید. در ادامه فرد حادثه دیده پس از مواجهه با عتاب و سرزنش مسئولین ذیربط و در حالیکه بابت سقوط آچار بسیار ناراحت بوده است، تصمیم می گیرد سریعاً سکوی دکلبانی را ترک و به سمت پایین حرکت نماید. به این منظور از سامانه تسهیل کننده که از وزنه تعادلی (CounterWeight) و کمر بند نشیمنگاهی (Climb Belt) تشکیل شده است، استفاده می نماید. در حین پایین آمدن تعادل خود را از دست داده و از ارتفاع بیش از ۲۰ متر به پایین سقوط می نماید. در اثر این حادثه وی از ناحیه سر (جمجمه و مغز) دچار آسیب جدی می شود که متأسفانه در مسیر انتقال به بیمارستان فوت می نماید.

آیا می دانستید؟

- منظور از اماکن و مناطق بحرانی، مناطقی است که تردد و یا انجام هر گونه فعالیت صرفاً با اخذ مجوزهای لازم و برقراری هماهنگی امکان پذیر است. در مناطق مذکور الزامات ویژه ای در حوزه ایمنی باید برقرار گردد. بدیهی است سکوی دکلبانی از جمله اینگونه مناطق است.
- منظور از فعالیت های بحرانی، فعالیت هایی است که نسبت به سایر فعالیت ها ماهیت خطرناکی داشته و امکان بروز خطاهای انسانی در آنها بیشتر می باشد و همواره از پتانسیل بالایی در ایجاد حوادث برخوردارند. فعالیت های مذکور باید با به طور مستمر و منظم پایش گردند تا ریسک وقوع حادثه در آنها به حداقل ممکن کاهش پیدا نماید. این هدف از طریق انجام مطالعات جامع و اثربخش (JSA) Job Safety Analysis امکان پذیر است.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- انجام مطالعات جامع و اثر بخش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و مدیریت آنها در کلیه فعالیت ها، اماکن و تأسیسات در سکوهای حفاری
- شناسایی اماکن و مناطق بحرانی (CP: Critical Zone) روی سکوی حفاری و برقراری کنترل های مورد نیاز
- شناسایی فعالیت های بحرانی (CA: Critical Activities) روی سکوی حفاری و برقراری کنترل های مورد نیاز.
- شناسایی کلیه مشاغل بحرانی (CJ: Critical Jobs) روی سکو و اطمینان از وجود صلاحیتهای مورد نیاز شامل دانش تخصصی (Technical Knowledge)، تجارب حرفه ای (Experiences)، مهارت های شغلی (Skills) و اخلاق حرفه ای (Ethic) برای شاغلین اینگونه مشاغل
- برقراری سیستم های موثر و کارآمد بازرسی ایمنی بر مبنای ریسک های احتمالی (RBI) به ویژه در مناطق بحرانی (CZ)، فعالیت های بحرانی (CA) و مشاغل بحرانی (CJ)
- توسعه آموزش و ارتقای سطح صلاحیت های ایمنی
- برنامه های بازرسی جهت اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات ایمنی روی سکو

در شغل های حساسی که روی دکل های حفاری انجام می شوند شناسایی خطرات و تمرکز روی بهبود رفتار افراد فاکتور مهمی در پیشگیری از حوادث می باشد



سقوط از ارتفاع منجر به فوت در دکل حفاری



صندلی دکلبانی
و جایگاه کمربند
دکلبانی

جایگاه کمربند نشیمنگاهی



حدود ساعت ۱۹:۳۰ شیفت کاری جدید آغاز و عملیات لوله پائین حفاری یا داخل کردن لوله ها (Trip On) به درون چاه با هدف انجام خدمات تعمیراتی آغاز می گردد. در این عملیات لوله های خارج شده از درون چاه (Stand) که در رک های مخصوص (Racks) در محل Finger Board مستقر هستند، توسط دکلبان (Derrick Man) از محل خود خارج و پس از هدایت به سمت بالا بر یا آسانسور (Elevator) درون آن قرار داده شده و از طریق بستن گیره های مربوطه محکم می شود. در این عملیات ضمن اینکه دکلبان قسمت بالای استند را از روی سکوی دکلبانی (Monkey Board) هدایت می کند کارگر سکو (Rough Neck) نیز همزمان قسمت پایین استند را کنترل می نماید.

در روز حادثه، دکلبان پس از استقرار بر روی سکوی دکلبانی، دو استند از نوع کالر (Caller Stand) را جابجا و از طریق هدایت لوله های مذکور به درون Elevator آنها را به پایین منتقل می نماید. در ادامه در ساعت ۲۰:۴۰ (روز حادثه) از سرخفار اجازه پایین آمدن از سکوی دکلبانی را می گیرد که به این منظور پس از بازکردن کمربند دکلبانی به سمت کمربند نشیمنگاهی حرکت می نماید تا پس از پوشیدن آن از طریق سامانه تسهیل کننده فرود به پایین منتقل شود که متأسفانه به دلیل بر هم خوردن تعادل از فاصله باز (Open Area) بین Finger Board و Monkey Board از ارتفاع حدود ۱۸ متری به سمت پایین و روی سکوی حفاری (Floor) سقوط می نماید.

آیا می دانستید؟

- Monkey Board Belts and Derrick Belts کمربند دکلبانی و کمربند پیشگیری کننده از سقوط در حین کار توسط دکلبان استفاده می شود.



شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- تهیه دستورالعمل عملیاتی مدون (Documented Operation)
- (Manual) در خصوص نحوه بالا رفتن، پایین آمدن، و چگونگی انجام عملیات لوله بالا و پایین بر روی سکوی دکلبانی.
- انجام مطالعه آنالیز ایمنی (JSA) برای شغل دکلبانی و شناسایی تمامی خطرات مرتبط با آن.
- برگزاری دوره آموزشی ویژه کار در ارتفاع برای دکلبانان.
- برگزاری جلسات آموزشی قبل از شروع به کار (Tools Box Meeting) به صورت روزانه و قبل از آغاز هر شیفت کاری به صورت مستمر و منظم

با توجه به ماهیت خطرناک کار در ارتفاع، اولین اشتباه استفاده نکردن از کمربند ایمنی آخرین اشتباه می باشد.



در روز حادثه به دلیل رطوبت نسبی بالای هوا و عدم سازگاری دستگاه چیلر ساختمان مرکزی با شرایط جوی موجود، دمای چیلر تا ۴۰ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد. این مسئله منجر به از کار افتادن چیلر و ایجاد محدودیت‌های اساسی در سیستم تهویه مطبوع ساختمان جهت تأمین هوای تازه با دمای مناسب و خنک می‌گردد. پس از وقوع این مشکل یکی از کارکنان پیمانکار پس از اطلاع‌رسانی موضوع به مدیرعامل شرکت پیمانکاری، به همراه دو نفر از کارکنان دیگر نسبت به شناسایی و رفع مشکل اقدام می‌نمایند. بررسی اولیه نشان می‌دهد که برج خنک‌کننده که بر روی پشت‌بام ساختمان قرار گرفته است، از توان و ظرفیت عملیاتی لازم برخوردار نمی‌باشد. لذا متوفی باهدف رفع موقتی مشکل به وجود آمده و متقاعد کردن کارفرما در خصوص عدم کارایی مناسب برج خنک‌کننده، تصمیم می‌گیرد هواکش آشپزخانه رستوران را (که در مجاورت برج خنک‌کننده قرار دارد) به صورت موقت از محل اصلی جدا نموده و در کنار هواکش قبل به برج خنک‌کننده متصل نماید. به همین منظور بعد از جدا نمودن هواکش آشپزخانه رستوران از محل خود و انتقال چهارپایه از طبقه دوم ساختمان به پشت‌بام، هواکش را در مجاورت هواکشی که قبلاً نصب شده بود، بر روی چهارپایه مستقر نموده و نسبت به نصب آن اقدام می‌نماید. همان‌طور که بیان شد ایشان و همکارانش قبلاً نیز یک دستگاه هواکش را با استفاده از پیچ و ورقه‌های کامپوزیتی به بدنه نصب کرده بودند و برای این کار، از قطعات و نوارهای کامپوزیتی رهاسده در فضای داخلی سازه نگاه‌دارنده تابلوی کامپوزیتی سر در شرکت استفاده کرده بودند. لذا با توجه به تجربه کار مشابه، متوفی به سمت سازه نگاه‌دارنده تابلو حرکت می‌نماید تا قطعات کامپوزیتی موردنیاز برای نصب هواکش را تأمین نماید. خاطرنشان می‌شود بین محل قرارگیری برج خنک‌کننده (محل انجام کار) و سازه نگاه‌دارنده تابلوی کامپوزیتی سر در شرکت، فاصله کمی وجود دارد و بین این دو، اتاقک کوچکی قرار گرفته است که پشت‌بام را به راه‌پله متصل می‌کند. در همین هنگام تلفن همراه نامبرده به صدا درآمده و ایشان نسبت به پاسخگویی به آن اقدام می‌نمایند. در ادامه ایشان از جان‌پناه پشت‌بام (با ارتفاع حدود ۹۰ سانتی‌متری) بالا رفته و وارد سازه نگاه‌دارنده تابلو کامپوزیتی سر در شرکت می‌گردد. سطح داخلی سازه نگاه‌دارنده تابلو از یک ورقه کامپوزیتی تشکیل شده که به سازه پرچ شده است. اثرات جای پای متوفی بر روی ورقه کامپوزیتی و در جهت محل نگهداری قطعات کامپوزیتی، مؤید ورود ایشان به داخل سازه نگاه‌دارنده تابلو با هدف تأمین ورقه‌های کامپوزیتی موردنیاز می‌باشد. پس از ورود متوفی به داخل سازه به دلیل عدم استحکام کافی سطح سازه مذکور و از هم‌گسیختگی آن از دو بعد، متوفی تعادل خود را از دست داده و از ارتفاع حدوداً ۱۶ متری به سمت پایین سقوط می‌نماید. اثرات دست و پای متوفی که بر روی دیوار و لبه‌های طبقات برج‌جای‌مانده است نشان‌دهنده تقلای فراوان ایشان جهت جلوگیری از سقوط و حفظ تعادل است که متأسفانه به نتیجه‌ای نرسیده است.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- استقرار و نهادینه‌سازی و اجرای صحیح سیستم‌های پروانه کار
- استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت HSE پیمانکاران
- ارزیابی صلاحیت‌های ایمنی کارکنان و شرکت‌های پیمانکار و ارتقاء سطح آن از طریق برگزاری آموزش‌های نظری و کارگاه‌های آموزشی کاربردی و مستمر در حوزه‌هایی نظیر الزامات سیستم‌های پروانه کار، الزامات ایمنی کار در ارتفاع و ...
- تقویت سیستم ارتباطات درون‌سازمانی و مکانیسم ارتباطی بین کارفرما و پیمانکار از طریق تشکیل جلسات هماهنگی قبل از انجام کار جهت بررسی شرایط فعلی و اتخاذ بهترین شیوه، جلسات هماهنگی در حین و بعد از انجام کار برای شناسایی چالش‌های احتمالی موجود و رفع آن‌ها، اطمینان از آماده‌به‌کار بودن تجهیزات بحرانی ایمنی و اطلاع‌رسانی شرایط عادی و اضطراری به حاضرین در محل و ...
- مدیریت اثربخش ریسک‌ها (شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و پیگیری اثربخشی اقدامات کنترلی)
- درس‌آموزی از حادثه، لازم است به‌منظور درس‌آموزی از حوادث، کلیه حوادث رخ داده در طی سالیان اخیر در شرکت جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بر اساس نتایج حاصله نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی، انجام اصلاحات مهندسی و مدیریتی موردنیاز و همچنین مانورهای لازم اقدام گردد.

برخی مواقع تجربه زیاد همانند بی‌تجربگی مانع انجام اصول ایمنی می‌باشد.



درس آموزی از حوادث صنعت نفت



سقوط یکی از کارکنان از ارتفاع ۱۲ متری ساختمان



ساعت ۱۱:۰۰ روز حادثه کارکنان با استفاده از داربست متحرک مشغول برش قسمت‌هایی از سینی مستقر در سقف برای عبور لوله‌های مسی سیستم تهویه مطبوع (اسپیلت) در طبقه دوم ساختمان view Gallery بودند. کارکنان نزدیک ساعت ۱۱:۰۰ روز حادثه جهت میان وعده به طبقه ی پایین میروند، ولی یکی از کارکنان به دلایل غیر کاری در محل باقیمانده و بنا به علل نامعلوم بر روی سقف کاذب که از جنس کامپوزیت بوده، قرار گرفته است که در اثر وزن بدن یکی از ورقه‌های سقف کاذب از موقعیت خود جدا شده و منجر به برهم خوردن تعادل و سقوط وی از ارتفاع ۱۲ متری بر روی سطح سیمانی شیب‌دار می‌گردد و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل وارد آمدن آسیب به سر (شکستگی جمجمه) فوت می‌نماید.

آیا می‌دانستید؟

- کار در ارتفاع به معنی کار در محلی است که یک نفر می‌تواند به واسطه سقوط از آن آسیب ببیند. ارتفاع دقیق کار در صنعت نفت مطابق با آیین‌نامه‌های وزارت کار بوده و در حدود ۱/۲ متر در نظر گرفته می‌شود.



شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- نظارت بر کار کارکنان تا اتمام کار تا از ورود غیر مجاز آنها به محل‌های ناایمن و انجام رفتارهای ناایمن جلوگیری شود.
- نظارت کارفرما بر فعالیت HSE پیمانکاران و بررسی صلاحیت HSE پیمانکاران هنگام قرارداد و مناقصه
- ارزیابی ریسک کلیه فعالیت‌ها و در نظر گرفتن تخلف‌های احتمالی از طرف کارکنان
- برگزاری جلسات آموزشی روزانه مرتبط با فعالیت کارکنان قبل از انجام کار (Tool box meeting) و تذکر روزانه جهت رعایت موارد ایمنی حین کار و آشنا ساختن افراد با خطرات موجود در محل
- صدور مجوز برای کارهایی که در ارتفاع انجام می‌گیرد و نظارت بر انجام صحیح آن
- حصول اطمینان از اجرای دستورالعمل‌های ایمنی توسط پیمانکار
- اجرای صحیح اقدامات اصلاحی با توجه به موارد ناایمن موجود مانند مسدود نمودن راه‌های دسترسی به محل و نصب علائم هشدار دهنده محل‌های خطرناک

مسئولین و سرپرستان نباید زمینه تخلف و تخطی را به واسطه عدم نظارت برای افراد پایین دست مهیا کنند.



در ساعت ۱۰ صبح (روز حادثه)، یکی از کارکنان پیمانکاری (از گروه داربست بندی)، جهت جابجایی داربست متحرک با کمک جرثقیل به ارتفاع ۸ متری برج خنک کننده، با تجهیزات کامل حفاظت فردی، صعود می نماید. بعد از بستن تسمه (Belt) به داربست و قرار دادن آن در هوک جرثقیل، عملیات انتقال داربست متحرک آغاز می گردد. هنگام انجام عملیات بلند کردن داربست، تسمه لیفت با تیرچه فیکس نشده (که روز قبل در سقف Cooling tower بر روی تکیه گاهی بصورت موقت قرار گرفته بود)، برخورد نموده و باعث سقوط تیرچه می شود. سقوط تیرچه به شبکه داربست زیرین باعث برهم خوردن تعادل متوفی شده و ایشان نیز از ارتفاع حدود ۸ متری به سطح زمین سقوط می نمایند.

آیا می دانستید؟

- برپا کردن، پیاده کردن و تغییرات اساسی در داربست ها باید تحت نظارت یک شخص باصلاحیت و توسط کارگران با تجربه کافی صورت گیرد.
- باید قبل از انجام فعالیت های پر ریسک مانند حمل بار، ایمن سازی جبهه کاری انجام شود.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- الزام در استفاده از سیستم های کار در ارتفاع از قبیل Life line و ... جهت جلوگیری از سقوط افراد.
- اخذ پروانه کار جابجایی داربست متحرک
- برگزاری جلسات مشترک بین مسئولین اجرایی طرح برای بررسی، ارزیابی و نحوه انجام فعالیت های با ریسک بالا
- انجام صحیح کار براساس دستورالعمل های ابلاغی.
- جذب نیروی انسانی متخصص و مجرب در حوزه HSE
- اقدام به بازنگری کلیه مستندات ارزیابی ریسک و تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی تمام مشاغل موجود در کارگاه.
- برگزاری دوره های تخصصی HSE توسط مدرسان واجد صلاحیت.
- ایجاد رویه مناسب جهت بررسی و ارزیابی صلاحیت HSE پیمانکاران جزء.
- تدوین برنامه آموزشی ضمن خدمت برای کارشناسان و افسران HSE و اجرای آن تا زمانی که کارکنان صلاحیت لازم را کسب نمایند.

زمان جابجایی بار معلق نباید افراد در زیر بار قرار داشته باشند



ساعت ۸:۵۱ (روز حادثه) یکی از کارکنان که قصد پلمپ کردن درهای شیرازه نفتکش را داشته است، پس از پلمپ در محفظه اول و پس از رسیدن به در محفظه دوم و در حین اقدام اولیه جهت پلمپ در دوم (بصورت ایستاده) تعادل خویش را از دست داد و متأسفانه از بالای نفتکش سقوط نمود. سقوط وی بلافاصله به اورژانس اطلاع داده می‌شود. در این هنگام و پیش از رسیدن اورژانس یک نفر از کارکنان حاضر در محل اقدام به احیاء قلبی و تنفسی می‌نماید. پس از حضور کادر اورژانس و کنترل وضعیت شخص حادثه دیده، هیچ نوع علائم حیاتی در ایشان مشاهده نمی‌شود و متوفی به مرکز در مانی انتقال داده می‌شود.



شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- حضور اپراتور با وسایل حفاظت فردی از جمله کلاه ایمنی: در این حادثه حضور اپراتور پلمپ زنی بدون کلاه ایمنی چانه دار بر روی ایستگاه پلمپ زنی و کار در ارتفاع مغایر اصول ایمنی می‌باشد، در این خصوص اقدامات کنترلی و نظارتی به منظور ایمن بودن شرایط کار در ارتفاع انجام نشده است.
- نصب تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع
- رعایت استانداردهای لازم در طراحی پلکان متحرک (در این حادثه باز و بسته نمودن پلکان بصورت دستی بوده و ارتفاع پلکان قابل تنظیم برای نفتکش‌های با ظرفیت‌های مختلف نمی‌باشد)
- پایش مداوم استفاده مستمر کارکنان از البسه و تجهیزات حفاظت فردی
- برگزاری آموزش‌های کافی از نظر کمیت و کیفیت (در این حادثه آموزش کافی به اپراتور داده نشده به گونه‌ای که پس از سپری نمودن آموزش‌ها از روال شرایط کار ایمن و لزوم استفاده از تجهیزات استحفاظی آگاهی لازم را کسب نکرده‌اند).
- روش اجرایی/ دستورالعمل - جهت انجام کار ایمن ضمن رعایت کلیه الزامات ایمنی بر اساس دستورالعمل‌ها، صلاحیت افراد به لحاظ جسمی و آموزشی بر اساس استانداردهای لازم بایستی ارزیابی و در کلیه فرآیندهای کاری مد نظر قرار گیرد.
- طراحی و مهندسی - در اینگونه موارد که تاسیسات دارای قدمت زیادی می‌باشند بایستی تغییرات بر اساس بررسی‌های دقیق و انجام ارزیابی‌های خطرات انجام پذیرد و کلیه شرایط غیر ایمن در نظر گرفته شود.
- درس آموزشی از حوادث قبلی - این حادثه و سایر حوادث و شبه حوادث دارای پتانسیل فاجعه بایستی در کمیته‌های HSE مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لازم برای عدم تکرار موارد مشابه اندیشیده شود.

با توجه به اینکه سقوط از ارتفاع شدت بالاتری دارد باید با استفاده از تجهیزات مناسب و آموزش کارکنان احتمال آن را کاهش داد.



درس آموزی از حوادث صنعت نفت



سقوط به داخل مخزن زیرزمینی گوگرد مذاب



در واحد گوگرد سازی یکی از شرکت های نفتی به دنبال اتمام تعمیرات اساسی بر روی مخزن روزمینی ذخیره گوگرد مایع، مجوز کار گرم به مدت یک هفته جهت باز کردن داربست های اطراف مخزن مذکور صادر می گردد. برای این کار یک نفر از کارکنان داربست بند برای باز کردن داربست ها و دو نفر دیگر به عنوان عایق کار (متوفی و همکار ایشان) جهت ترمیم عایق قسمتهایی از مخزن که داربست نصب شده در آن ناحیه، اجازه عایقکاری آن قسمت ها را نداده بود، همزمان با باز کردن داربست ها، فرستاده می شوند. در روز حادثه بر اساس مجوز کار گاز سنجی از محل صورت میگیرد و کار شروع می شود (روز چهارم مجوز کار). غیبت چند ساعته یک نفر از عایق کارها موجب نگرانی همکار وی می گردد. غیبت وی از طریق واحد HSE به اطلاع حراست رسانده می شود. پس از کنترل دوربین های کنترل ورود و خروج مشخص می شود که وی در ساعت ۸ صبح (روز حادثه) به فنس صنعتی وارد شده و از محوطه فنس خارج نشده است. سپس جستجو مجدداً توسط تیمهای حراست، ایمنی، بهره برداری و پیمانکار در اطراف محل کار ادامه یافته تا اینکه در ساعت ۱۴:۳۰ (روز حادثه) در حوضچه گوگرد مذاب جنازه ایشان پیدا می شود.

آیا می دانستید؟

- خطرات مرتبط با کار پیش از انجام کار شناسایی شده و محدوده کاری و محدوده ی کاری افراد به دقت تعیین شده و افراد نسبت به خطرات موجود در آن محدوده آگاه شوند و مسیرهای رفت و آمد آنها تعیین شود.
- انجام ارزیابی ریسک نباید طبق یک عادت فقط بخشهای خاصی را مدنظر قرار دهد، باید ارزیابی ریسک توسط افراد مختلف صورت گرفته و ریسکهایی که توسط کارکنان قبلی دیده نشده اند، آشکار شوند.


شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- بررسی کلیه دریچه های مخازن زیرزمینی و صدور اقدامات مبنی بر اصلاح مهندسی طراحی های ضعیف دریچه های مذکور با وجود ریسک بالایی که این مخازن می توانند در پی داشته باشند (برای این کار باید طراحی های مهندسی از جمله لولا دار کردن درها، قرار دادن زائده های کناری برای جلوگیری از سقوط درها به داخل مخزن و سایر اقدامات مهندسی صورت گیرد).
- ارتباطات بین واحدهای بهره برداری و تعمیرات به ویژه در خصوص کارهایی که ریسک بالایی دارند بهبود یابد (تسریع در انجام هرگونه تعمیرات درخواستی از واحدهای مربوطه و همکاری بهره برداری در خصوص آماده و ایمن کردن محیط برای انجام کار تعمیراتی).
- نظارت مناسب و اثربخش پیمانکار بر کارکنان تحت سرپرستی خود به ویژه در اجرای کارهای انجام گرفته تحت مجوز کار، به گونه ای که افراد تعیین شده در مجوز برای انجام کار تا اتمام کار به دقت زیر نظر گرفته شوند.
- تعبیه حفاظ هایی برای جلوگیری از ورود افراد به روی مخزن زیرزمینی و محل های خطرناک
- دقت در درخواست، صدور و اجرای مجوزهای کاری به گونه ای که خطرات موجود در محیط اجرای مجوز و محیط های نزدیک آن به خوبی شناسایی شود و محدوده کاری افراد به دقت تعیین شده و افراد نسبت به خطرات موجود در آن محدوده آگاه شوند و مسیرهای رفت و آمد آنها مشخص شود.

در محیط های حساس به ویژه جاهایی که مجوز کار صادر می شود باید محدوده ی انجام مجوز کار به دقت تعیین شود و سرپرست آن کار تا اتمام زمان مجوز کار باید به دقت افراد تحت سرپرستی خود را زیر نظر داشته باشد



سقوط سبد حمل نفرات (Man Basket)



بعد از وقفه حدود ۱۶ ماه، کار بر روی جداره یک مخزن پروپان شروع می‌شود. کار بین دو جداره مخزن شامل اندازه گیری، نصب ساپورت‌ها و تک بندی به منظور عایق گذاری بین دو جداره مخزن بوده است که باید در ۶ ارتفاع انجام می‌گردد. طریقه کار به این صورت بوده است که مونتاژ ساپورت‌ها از سمت پایین دیواره مخزن شروع می‌شود و تا بالاترین ارتفاع ادامه می‌یابد و دوباره این روال انجام می‌شود. با توجه به ارتفاع ۳۱ متری مخزن، آخرین ساپورت در ارتفاع حدود ۲۸ متری نصب می‌شود (مطابق شکل روبرو). به این ترتیب که دو تا از ساپورت‌ها در Course اول دیواره مخزن و ۸ تای بعدی با فاصله تقریباً هر ۲/۷۸ متر در Course های بعدی نصب می‌شوند. بعد از نصب ساپورت در اولین ردیف در ارتفاع ۲۸ متری، طبق روال، بسکت باید در جهت افقی به حرکت می‌کرد تا دوباره به سمت پایین آمده و نصب ساپورت‌ها از سمت پایین شروع شود که در حین حرکت افقی، در اثر پاره شدن زنجیر، من بسکت به همراه کارکنان داخل آن سقوط می‌کند. بعد از وقوع حادثه کارکنانی که بر روی داربست‌های کناری محل حادثه و همچنین کارکنانی که روی سقف مخازن کار می‌کردند به دنبال شنیدن سقوط بسکت به محل حادثه آمدند که پس از اطلاع رسانی، بعد از حدود ۲۰ دقیقه دو آمبولانس در محل حادثه حاضر می‌شوند ابتدا مصدومین به بهداری منتقل شده سپس به بیمارستان اعزام می‌شوند. در اثر این حادثه ۳ نفر از کارکنان مستقر در سبد سقوط کرده به علت شدت جراحات وارده فوت می‌نمایند.

آیا می‌دانستید؟

- فاز ساخت و ساز در پروژه های نفت و گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش یکی از فازهای مهم در چرخه عمر سیستم از نظر وسعت فعالیت و همچنین ریسک بالای آن به دلیل نقش انسان در اکثر فعالیت های مرتبط با آن می‌باشد. ماهیت این فاز به گونه ای است که کار در ارتفاع یکی از فعالیت های اصلی این فاز می باشد.
- کار بر روی مخازن از جمله انجام جوشکاری و مونتاژ با توجه به ارتفاع بالایی که افراد در آن جا به مدت طولانی کار می کنند نیازمند استفاده از ایستگاه کاری ایمن موقت و قابل حرکت در ارتفاع های مختلف می باشد که علاوه بر فراهم آوردن فضای کاری ایمنی، موجب افزایش تمرکز کارکنان و انجام کار با دقت بالا می‌شود.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- استفاده از تجهیزات بالابر مناسب برای فعالیت های کار در ارتفاع (با توجه به اینکه ماهیت فاز ساخت و ساز به گونه‌ای است که کار در ارتفاع یکی از فعالیت های اصلی این فاز به شمار می‌رود نیازمند توجه ویژه به این فعالیت و تامین تجهیزات مناسب می باشد).
- بررسی دستگاههای بالابر به خصوص کابل‌ها و زنجیرها.
- بررسی امکان مهار کردن کارکنان به بالای مخزن صدور پروانه کار در ارتفاع به صورت جداگانه برای تمامی فعالیت‌های انجام شده در ارتفاع با توجه به دستورالعمل کار در ارتفاع و نظام پروانه های کار
- برگزاری جلسه‌ی ایمنی قبل از شروع کار به منظور آگاهی افراد در مورد خطرات مرتبط با کار
- افزایش صلاحیت و دانش کافی کارکنان HSE پیمانکار
- برگزاری آموزش های مرتبط برای برای فعالیت های اختصاصی پروژه
- انجام ارزیابی ریسک جامع برای تجهیزات

تست و صدور گواهینامه سلامت تجهیزات باید با دقت و حساسیت زیاد انجام شود. صلاحیت شرکت های انجام دهنده تست باید بررسی شود.



بعد از به بهره‌برداری رسیدن چاه، دکل ترخیص شده و اقدام به آماده‌سازی تجهیزات برای خواباندن دکل می‌شود. پس از انجام کارهای مقدماتی (Tear down)، Driver Box دکل پایین آورده می‌شوند. روز قبل از حادثه نسبت به باز کردن اجزا و متعلقات ماشین‌آلات و تجهیزات دکل اقدام می‌شود. ابتدا تاج دکل باز شده و جدا سازی قطعات تا قاب های زیرین دکل ادامه پیدا می‌کند. روز حادثه در ادامه عملیات جداسازی دکل، قاب‌های زیرین دکل Bottom section و Lower section به صورت یک تکه از محل اتصال به سکوی حفاری جدا می‌شود و در محوطه دستگاه حفاری بر روی زمین قرار داده می‌شود. همزمان در سمت دیگر افراد شروع به جدا کردن قاب های دکل می‌نمایند. رئیس دستگاه به دو نفر از کارکنان دستور می‌دهد که جهت دو تکه کردن قاب‌های مذکور اقدام به باز کردن پیچ‌های مربوطه نمایند. کارکنان ابتدا پیچ‌های قسمت پایین قاب‌های مذکور که روی زمین بر روی پهلو قرار گرفته بودند را باز می‌نمایند. سپس یکی از آنها (متوفی) روی بشکه‌ای قرار می‌گیرد تا با استفاده از آچار و چکش، پیچ های بالایی را که در ارتفاع ۲/۹ متری از زمین قرار گرفته بودند باز نماید. نفر دوم بر روی نردبان در ضلع مقابل وی قرار گرفته و با طناب آچار را مهار می‌کند. بعد از باز کردن ۳ تا از ۶ پیچ قسمت بالایی، قاب واژگون شده و به روی نفر اول سقوط می‌کند. با استفاده از جرثقیل، قاب سقوط کرده از روی وی برداشته شده که متأسفانه بر اساس اظهارات پزشک حاضر در محل هیچ نوع علائمی حیاتی در ایشان مشاهده نمی‌شود.



آیا می دانستید؟

بعد از کامل شدن چاه و شروع بهره‌برداری از آن، دکل‌ها برای حفاری در مکان دیگر انتقال داده می‌شوند. جابجایی دکل یکی از حساس‌ترین فعالیت‌ها در عملیات حفاری می‌باشد که شامل فعالیت‌های خواباندن دکل (Rig-down) انتقال (Transportation) و برپایی دکل (Rig-up) می‌باشد. بعد از اینکه چاه کامل شد دکل ترخیص می‌شود سپس دکل خوابانیده شده، تجهیزات آن جدا شده و با استفاده از ماشین‌های سنگین به محل جدید انتقال داده می‌شود.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- نظارت دقیق رئیس دستگاه حفاری و سرگروه جابجایی بر اجرای اصول و مقررات ایمنی و حصول اطمینان از رعایت دقیق آن‌ها به منظور پیشگیری از هرگونه خطرات و حوادث احتمالی
- وجود دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی به ویژه دستورالعمل‌های روش برچیدن و جابجایی دکل و قرار دادن آن‌ها در دسترس کلیه کارکنان و سرپرستان مربوطه جهت آگاهی کارکنان زیرمجموعه خود و نظارت بر اجرای مؤثر آن
- برگزاری جلسه‌ی ایمنی قبل از شروع کار به منظور آگاهی دادن به کارکنان در مورد خطرات مرتبط با کار
- بررسی صلاحیت و افزایش دانش سرپرست گروه جداسازی و جابجایی
- برگزاری آموزش‌های مرتبط برای کارهای پر ریسک برچیدن و جابجایی دکل‌های حفاری برای سرپرستان و کارکنان
- انجام ارزیابی ریسک برای فعالیت‌های جداسازی و جابجایی
- نظارت مستقیم مسئول HSE بر انجام فعالیت‌های پر خطر و اطمینان از فراهم بودن تجهیزات ایمن مرتبط با کار

تعمیل در کار و اعتماد بیش از حد به تجربیات اشتباه گذشته که به نحوی بدون حادثه بوده است می‌تواند به حوادث با شدت بیشتر منجر شود.



آتش سوزی ساختمان در اثر اتصال برق




حدود ساعت ۱۶:۰۰ تابلوی سیستم اعلان حریق ساختمان نصب شده در اتاق نگهبان حراست در اثر عملکرد دتکتور فعال می شود (بر اساس تصاویر دوربین های مدار بسته اداره مرکزی، آلام دیداری حریق متعلق به پنل سیستم اعلام حریق نصب شده در اتاق نگهبان حراست در ساعت حدود ۱۶:۰۰ ثبت شده است ولی آژیر اعلان عمومی حریق در ساعت حدود ۱۶:۰۰ به صدا در نیامده است). مجدداً با فعال شدن دتکتور در ساعت ۱۶:۳۵ نگهبان حراست در ساختمان مرکزی شرکت متوجه صدای آژیر اعلان حریق و بوی سوختگی در ساختمان می گردد، وی موضوع را تلفنی به کنترل حراست اطلاع داده و بنابر اظهارات اقدام به گشت زنی در اطراف ساختمان کرده که متوجه هیچگونه شرایط غیر عادی از قبیل دود و یا آتش نمی گردد. با تداوم صدای آژیر خطر ساختمان مجدداً با کنترل حراست تماس گرفته و تداوم بوی سوختگی را گزارش می نماید.



در ساعت ۱۶:۴۵ مشاهده دود غلیظ متصاعد شده از سقف ساختمان مرکزی، توسط نگهبان ساختمان یاد شده به کنترل ایستگاه ایمنی و آتش نشانی شرکت گزارش می گردد. کنترل آتش نشانی بمحض اطلاع، اقدام به اعزام گروه های عملیات اطفاء حریق به محل حادثه می نماید، اولین تیم آتش نشانی پس از رسیدن به محل و مشاهده دود و وسعت آتش در انتهای طبقه فوقانی ساختمان مرکزی واقع در ضلع غربی، ضمن درخواست نیروی کمکی اقدام به شروع عملیات جهت کنترل و مهار آتش می نماید. با رسیدن گروه های آتش نشانی کمکی از دیگر مناطق عملیاتی و همچنین آتش نشانی شهرداری و فراخوان دیگر آتش نشانان و افسران آتش نشانی در ساعت ۱۸:۴۵ (بعد از حدود ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه) حریق به طور کامل مهار می گردد.

آیا می دانستید؟

- با توجه به وجود سقف کاذب در ساختمان مذکور و ارتفاع حدود ۳ متر مابین سقف کاذب و سقف اصلی مطابق استاندارد NFPA 72 می بایست از دتکتور حریق در ناحیه سقف کاذب و مسیر عبور کابل های برق از فضای مذکور استفاده می شد.




شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- واکنش بموقع و مناسب پس از مشاهده آلام هشداردهنده در تابلو اعلان حریق (Control panel)
- انجام ارزیابی ریسک حریق در ساختمان ها
- بازدید و ممیزی دوره ای ایمنی ساختمان ها بر اساس راهنماها و دستورالعمل های ابلاغی
- بازنگری در دستورالعمل های واکنش در شرایط اضطراری (ERP) و برگزاری دوره های آموزشی اثربخش، مانورها و تمرین های مقابله با شرایط اضطراری و هماهنگی های موثر در زمان شرایط اضطراری.
- انجام بازدیدهای دوره ای وسایل و تجهیزات الکتریکی و همچنین بررسی دوره ای تجهیزات F&G
- ضرورت تداوم آموزش کارکنان حراست و تهیه دستورالعمل های اجرایی.

خاموش کردن سیستم های سرمایشی و گرمایشی در روزهای تعطیل می تواند منابع احتمالی حریق را کاهش دهد.



فعال شدن سیستم اطفاء حریق کتابخانه




بدنبال درخواست اضافه کردن چراغ در سقف سالن اصلی کتابخانه، یکی از کارکنان برق کار در حال برش و سوراخ کردن بخشی از سقف کاذب با مته بوده است که به علت تولید گرد و غبار ناشی از برش سقف کاذب، آشکار سازهای دودی که یکی از آنها نیز در فاصله حدود یک متری محل برش بوده است، فعال می شوند و شروع به هشدار حریق در سالن اصلی کتابخانه (zone 1) می نماید. با توجه به اطلاعاتی که از حافظه تابلوهای کنترل سیستم های اعلام و اطفاء حریق استخراج شد، هشدار اولیه حریق در ساعت ۹:۴۸ رخ داده است که به دنبال آن در ساعت ۹:۵۰، یکی از کارکنان اقدام به فعال کردن دستی سیستم اطفاء حریق از طریق تابلو کنترل آن که در ورودی کتابخانه قرار دارد نموده است. پس از فعال شدن سیستم اطفاء حریق و تخلیه آئروسول در فضای کتابخانه، سیستم اطفاء حریق بخش قفسه کتابخانه نیز فعال شده و آئروسول این بخش نیز تخلیه می شود. به دنبال رسیدن آئروسول های پخش شده به طبقه زیر زمین و بخش بایگانی، سیستم اعلام این بخش نیز در ساعت ۹:۵۸ فعال می شود و باعث تخلیه آئروسول های این ناحیه نیز می گردد.

بعد از فعال شدن سیستم های اعلام حریق مرکزی، بلافاصله نیروهای آتش نشانی در محل حاضر و به دنبال صدور دستور تخلیه کامل ساختمان، آنها با خارج نمودن و هدایت کارکنان به محوطه ساختمان، اقدام به بررسی محل جهت شناسایی منبع احتمالی آتش سوزی می نمایند که بعد از بررسی های لازم و اطمینان از عدم وجود هر گونه آتش سوزی، توسط دستگاه های تهویه سیار اقدام به خارج نمودن ماده آئروسول موجود در فضای کتابخانه می نمایند و بعد از اطمینان از ایمن بودن محل با هماهنگی مسئولین ساختمان وضعیت عادی شده و کارکنان در حدود ساعت ۱۱:۱۵ به محل کار خود باز می گردند.

آیا می دانستید؟

بر اساس استاندارد NFPA 2010 اندازه ذرات آئروسول کمتر از ۱۰ میکرومتر می باشد. جایی که آئروسول در آن پخش می شود به دلیل کاهش دید و تحریک های احتمالی چشم (تا یک ساعت)، ایجاد گازهای سمی احتمالی در اثر واکنش های تولید آئروسول و تولید گدازه های داغ در حین تخلیه، نباید کسی حضور داشته باشد. در ضمن بر اساس بند ۲-۲-۴ NFPA 2010 آئروسول برای اطفاء مواد دسته A از جمله کاغذ مناسب نمی باشد.

ساختار سیستم اعلام و اطفاء
آئروسول بر اساس استاندارد
NFPA ۲۰۱۰



شما چه کاری می توانید انجام دهید؟


- انجام هرگونه عمل سوراخ کاری و برش سقف کاذب در نزدیکی شناساگر حریق با فراهم شدن مقدمات کار از جمله در حالت دستی قرار دادن سیستم اطفاء حریق یا از سرویس خارج نمودن موقت سیستم اعلام حریق با حضور آتش نشان
- هماهنگ کردن با واحد ایمنی و آتش نشانی و انجام کار با مجوز
- آموزش کارکنان در مورد نحوه غیر فعال کردن دستی سیستم اطفاء حریق به دنبال مشاهده هشدار کاذب آن

آموزش کارکنان در مورد نحوه برخورد با هشدارهای کاذب سیستم های اعلام حریق و استفاده از سیستم اطفاء کننده مناسب متناسب با نوع حریق از فاکتورهای مناسب در پیشگیری از وقایع مشابه می باشد.




برق گرفتگی حین اجرای عملیات جابجایی لوله

جوشکار پروژه در ساعت ۹:۳۰ صبح (روز حادثه) حین آماده شدن جهت انجام عملیات ریسه لوله فولادی ۶ اینچ، به علت باز نمودن کامل دکل بوم جراثیل تراکتوری به اشتباه و نزدیک شدن بوم به خط انتقال هوایی برق ۲۰ کیلو ولت، دچار برق گرفتگی القائی می شود.



آیا می دانستید؟

حریم خطوط انتقال مطابق آیین نامه وزارت نیرو:



شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- لزوم برنامه ریزی آموزشی به کارکنان، در خصوص خطرات و ریسک های مرتبط با حادثه
- تهیه چک لیست های ایمنی، متناسب با نتایج ارزیابی ریسک و بکارگیری آنها در کنترل شرایط ایمنی قبل از شروع کار و صدور پروانه انجام کار
- اجرای کامل قوانین و دستورالعمل های شرکت منجمله مجموعه مقررات صدور پروانه انجام کار، مشخصات فنی اجرای خطوط لوله
- پیش بینی ساز و کارهای لازم در پیوست HSE پیمانها مطابق با ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE
- کنترل و نظارت در خصوص استفاده از پرسنل صلاحیت دار و دارای دانش و تجربه کافی در انجام عملیات تخصصی
- ارزیابی دوره ای عملکرد HSE پیمانکاران بر اساس شرایط واقعی پروژه ها و انجام اقدامات جریمه ای و تنبیهی مطابق با الزامات مندرج در پیمان
- پیش بینی تمهیدات لازم توسط مشاور جهت اعمال نظارت موثر در انجام ایمن کار از حیث صلاحیت کارکنان و تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده و مضافاً روش صحیح و ایمن انجام کار توسط پیمانکار

رعایت حریم خطوط انتقال برق به منظور جلوگیری از برق گرفتگی القائی الزامی می باشد.



اصابت جسم سخت (Bucket بیل) با اپراتور



با عنایت به انجام پیگرانی هوشمند خطوط انتقال، مکاتبه شناسایی لوله جهت تعیین محل دقیق عیب شناسایی شده در پیگرانی هوشمند بر روی خط ۲۰ اینچ صورت می پذیرد. به همین منظور، برنامه ریزی جهت بررسی نقاط معیوب بر روی خط ۲۰ اینچ به طول ۸ کیلومتر از قبل صورت می گیرد. عملیات حفاری بر روی خط مذکور ۷۰۰+۲ کیلومتر جهت شناسایی محل عیب انجام می شود. حدود یک هفته بعد مقرر می شود که نمایندگان بازرسی فنی منطقه از محل شناسایی عیب توسط پیگرانی هوشمند بازدید و نسبت به بررسی و صحت گذاری آن اقدام نمایند. مسئول محوطه حدود ساعت ۱۱ صبح (روز حادثه) در محل حاضر شده و پس از بررسی علی رغم اینکه شرایط کانال حفاری شده مطابق دستورالعمل حفاری و گودبرداری نبوده، اقدام به صدور پروانه کار گرم می نماید. مطابق اظهارات ایشان به مسئول اجرای کار (متوفی) اعلام می نماید که با توجه به شیب زیاد دیواره کانال، برای تردد حتماً تمهیدات لازم از جمله نردبان را پیش بینی و سپس محل را ترک نماید. این در حالی است که در شرایطی که محوطه جهت انجام هر گونه کار نایمن بوده نباید مجوز انجام کار صادر می شد. مسئول اجرای کار با توجه به شرایط خاک منطقه و جمع شدن آب در کانال با استفاده از بیل مکانیکی مستقر در محل، آب کانال را خالی نموده و با ریختن خاک شرایط را جهت ورود کارکنان بازرسی فنی آماده می نماید. حدود ساعت ۱۳ (روز حادثه) نمایندگان بازرسی فنی به محل رسیده و جهت بررسی عیب گزارش شده وارد کانال می شوند. لازم به ذکر است با توجه به شرایط کانال حفاری شده و عدم تعبیه محل و وسیله ورود و خروج مناسب و ایمن به آن، جابجایی کارکنان توسط Bucket بیل مکانیکی انجام شده است. از نکات قابل ذکر اینکه یک لوله ۲ اینچ گاز دار به صورت تقاطع با خط ۲۰ اینچ در محل حفاری شده وجود داشته است. نماینده بازرسی فنی پس از ورود به کانال وسایل خود را در گوشه کانال قرار داده و در طرف دیگر با استفاده از برس سیمی نسبت به تمیز کردن محل عیب روی لوله اقدام می نماید. در همین زمان مسئول اجرای کار (متوفی) جهت کمک به نماینده بازرسی فنی توسط Bucket بیل مکانیکی وارد کانال می شود. Bucket بیل نیز در داخل کانال به فاصله کمی از نامبرده مستقر می گردد. بررسی اولیه نشان می دهد که عیب گزارش شده ناشی از خراشیدگی بر اثر برخورد ناخن بیل بوده (ساعت ۱۱ الی ۱۳ لوله) که قبلاً اتفاق افتاده است. نماینده بازرسی فنی برای مشخص نمودن عیوب احتمالی دیگر تصمیم به انجام تست PT میگیرد. لذا به سمت دیگر کانال رفته تا وسایل مورد نیاز جهت انجام تست PT را آماده نماید. در این زمان مسئول اجرای کار قصد خارج شدن از کانال را داشته و به اپراتور بیل اشاره می کند که ایشان را به بالا منتقل کند. بنا بر اظهارات، اپراتور وقتی بیل را از حالت Lock خارج می نماید در یک لحظه Bucket بیل تکانی خورده و حرکت می نماید. در اثر حرکت، Bucket بیل به ناحیه کمر مسئول اجرای کار برخورد کرده موجب گیر کردن وی بین لوله و Bucket شده و باعث فوت ایشان می شود. آثار خمیدگی لوله ۲ اینچ در محل حادثه قابل رویت می باشد.

آیا می دانستید؟

پلکان، نردبان، رمپها یا هر وسیله خروجی ایمن دیگر باید در محل گودبرداری که ۴ فوت (۱/۲۲ متر) یا بیشتر عمق دارد، وجود داشته باشد. این مسیرها نباید بیش از ۲۵ فوت (۷/۵ متر) از هر طرف با افراد فاصله داشته باشد.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- استفاده از مسیرها و تجهیزات مناسب برای تردد افراد به داخل کانال
- پیش بینی تمهیدات لازم جهت کنترل و بازدید مستمر ماشین آلات سنگین و خصوصاً اخذ گواهینامه سلامت فنی آنها از مراجع ذیصلاح
- برنامه ریزی در جهت آموزش و بازآموزی کارکنان به صورت مستمر در خصوص فعالیت حفاری
- اجرای کامل قوانین و دستورالعملها منجمله مجموعه مقررات صدور پروانه های انجام کار و دستورالعمل حفاری و خاکبرداری

برای ورود و خروج از کانال حفاری باید مسیرهای دسترسی مشخص ایجاد شود.



درس آموزی از حوادث صنعت نفت



برخورد شلنگ و اتصالات دستگاه واتر جت با اپراتور



دستور کار رفع گرفتگی از موتورخانه تهویه پشت ساختمان مرکزی توسط واحد خدمات اداری صادر می‌گردد. همچنین فردای آن روز دستور کار دیگری تحت عنوان رفع گرفتگی از چشمه‌های توالی مردانه پارت خدمات پشتیبانی توسط خدمات پشتیبانی مهندسی صادر می‌گردد. کارکنان خدمات صنعتی و عمومی تعمیرات با در دست داشتن دستور کار صادر شده اقدام به جت زنی و رفع گرفتگی مسیرهای فاضلاب می‌نمایند. جهت تخلیه کانال‌ها با هماهنگی خدمات اداری و سرپرست گروه شستشوی صنعتی از وکیوم استفاده می‌گردد ولی بدلیل پر بودن کلیه کانال‌ها و مسیرهای مربوطه امکان تخلیه شدن منهول‌های فاضلاب وجود نداشته و تخلیه توسط وکیوم متوقف می‌گردد و بر اساس بررسی مسیرها و تجارب قبلی تعداد پنج عدد از کانال‌های فاضلاب را با دستگاه واتر جت شستشو و جت زنی می‌نمایند با این وجود متأسفانه رفع گرفتگی از مسیرها صورت نمی‌پذیرد. در زمان جت زدن یکی از منهول‌های فاضلاب بعد از قرار دادن شلنگ دستگاه واتر جت در مسیر منهول‌ها و در سرویس قرار دادن دستگاه واتر جت، شلنگ جت زنی به همراه اتصالات سری آن که حدود 400 Bar فشار داشته است از منهول فاضلاب با سرعت و فشار بالا بیرون آمده و به اپراتوری که در همین زمان در بالای منهول قرار داشته است برخورد می‌نماید و باعث وارد آمدن صدمات جدی به گردن و صورت نامبرده می‌گردد. در این زمان بلافاصله دستگاه واتر جت توسط اپراتور دستگاه از سرویس خارج می‌گردد و فرد مصدوم به بهداری شرکت انتقال داده می‌شود که به دلیل شدت جراحات وارده فوت می‌نماید.

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- نظارت و به کارگیری کنترل‌های لازم بمنظور جلوگیری از انجام رویه‌های نایمن در شرکت
- شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک فعالیت‌های شرکت به صورت موثر و کاربردی (بازنگری ریسک‌ها و پیگیری اقدامات اصلاحی)
- رعایت دستورالعمل کار با دستگاه‌ها و پرهیز از انجام رویه‌های نایمن در شرکت
- ایمن سازی شرایط قبل از انجام کار
- بازدید دقیق و کنترل تجهیزات و آگاهی از خطرات آنها
- رعایت دستورالعمل کار در فضای بسته و منهول‌ها و تخلیه اصولی آنها
- نیازسنجی آموزشی جهت کلیه مشاغل و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی شغل جهت گروه‌های هدف

بازرسی و تایید سلامت تجهیزات قبل از انجام کار می‌تواند از حوادث مشابه جلوگیری نماید.



فوت اپراتور سایدبوم



تیم عایق کاری و سند بلاست در ۲ کیلومتر در سند بلاست در شیب حدود ۲۵٪ مشغول به فعالیت می‌شوند. با توجه به شیب تند در محل، تراکتوری که عموماً وظیفه حمل کمپرسور هوا را بر عهده داشته، قادر به حمل آن نبوده و لذا اپراتور سایدبوم (نیروهای پیمانکار) اقدام به حمل کمپرسور هوا توسط ساید بوم به محل مورد نظر تیم سندبلاست می‌نماید. در هنگام حمل کمپرسور، اپراتور متوجه صدایی از قسمت Counter lift (وزنه های تعادلی) می‌گردد که با بررسی معلوم می‌شود صدا به دلیل شل شدن وزنه های تعادلی می‌باشد. پس از توقف کامل بدون اینکه دستگاه را خاموش نماید، از سایدبوم خارج و بر روی زنجیر (شنی) قرار گرفته و با استفاده از یک پین فلزی اقدام به ضربه زدن به پین های وزنه های تعادلی می‌نماید. پس از چند ضربه، دستگاه ناگهان شروع به حرکت می‌نماید که با فریاد ایشان، سایرین متوجه می‌شوند که اپراتور ساید بوم در تقلای رهایی از شنی (زنجیر) دستگاه به سمت پایین سراسیمگی کشیده می‌شود. پس از طی مسافت حدود ۱۰ متر، ایشان از دستگاه جدا شده و دستگاه به حرکت خود تا حدود ۲۵ متر ادامه می‌دهد. یکی از کارکنان تیم عایق کار پس از کند شدن سرعت، بالای دستگاه رفته، آن را خاموش و در حالت ترمز قرار می‌دهد. در اثر این حادثه اپراتور ساید بوم فوت می‌نماید.



شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

- کنترل مدارک ماشین آلات استیجاری توسط واحد ماشین آلات پیمانکار/ اجاره دستگاه‌های سالم توسط پیمانکار
- توجه به کارگیری اپراتورهای صلاحیت دار ماشین آلات خصوصاً در رعایت موارد ایمنی
- عدم صدور مجوز ورود و تخلیه ماشین‌های فاقد گواهینامه به کارگاه توسط پیمانکار اجرای خط
- انجام اقدامات لازم و مناسب بر اساس ارزیابی ریسک از پیش انجام شده توسط پیمانکار
- اخذ گواهی نامه سلامت فنی توسط پیمانکار اجاره دهنده ساید بوم
- کنترل مدارک ماشین آلات استیجاری توسط دستگاه نظارت/ ممانعت از ورود دستگاه‌ها به کارگاه توسط دستگاه نظارت
- کنترل گواهی نامه‌های آموزشی و گواهی نامه ویژه اپراتور/انجام آموزش توسط شخص واجد شرایط
- اخذ پروانه کار PTW از دستگاه نظارت برای فعالیت‌های عایق کاری
- دریافت پروانه کار مکمل کار با ساید بوم/ تکمیل چک لیست های لازم پیش از انجام کار توسط ناظر کار

انجام هماهنگی و اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت جهت بکارگیری پیمانکاران اجرایی، تامین تجهیزات و امکانات لازم جهت تسریع در پیشرفت پروژه، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و مناسب برای فعالیت های بحرانی و اخذ مجوزهای روزانه میتواند در پیشگیری از وقوع حوادث موثر واقع گردد.



درس آموزشی از حوادث صنعت نفت

کمپرس شدن یکی از کارکنان بین لیفتراک و تریلی در اثر ضربه زدن لیفتراک از پشت



وزارت نفت



در محوطه انبار مرکزی یکی از واحدهای صنعتی دو فعالیت کاری در حال انجام بوده است. گروهی از کارگران انبار از ساعات اولیه صبح به همراه یک لیفتراک سه تنی در حال انتقال، جابجایی و انبار شیرهای عملیاتی (Valves) دپو شده در محوطه باز ضلع شرقی انبار به قفسه های ضلع غربی بوده و گروهی دیگر از ساعات اولیه بعد از ظهر به همراه یک لیفتراک پنج تنی در حال جابجایی لوله های مبدل حرارتی (Tube Bundles) پخش شده در ناحیه مرکزی انبار و انتقال آن ها بر روی کفی یک دستگاه تریلی جهت خارج کردن آنها از محوطه انبار بوده اند. در ساعت ۱۴:۳۰ (روز حادثه) فعالیت های کاری این دو گروه همزمان می شود، به طوریکه به دلیل ورود تریلی به محوطه انبار جهت بارگیری لوله های مبدل حرارتی، محل عبور لیفتراک سه تنی مسدود می شود و لیفتراک مذکور که پس از انبار کردن تعدادی از لوله ها به منظور بارگیری لوله های جدید انتقال آنها به محل انبار، به سمت محل دپوی لوله ها در حال حرکت بوده است به دلیل مسدود شدن مسیر تردد توسط تریلی متوقف شده و در فاصله ای حدود ۱/۵ متر از تریلی از حرکت باز می ایستد. در این هنگام انباردار از راننده لیفتراک ۳ تنی درخواست می کند تا تعدادی تخته چار تراش از محوطه اطراف فراهم نموده و بر روی کفی تریلی منتقل نمایند، وی نیز لیفتراک را بدون کشیدن ترمز دستی در حالت روشن ترک می کند و در پیدا کردن تخته های چهار تراش و انتقال آنها به روی کفی تریلی، کمک نموده و در پایان کار مجدداً به درون لیفتراک باز می گردد. در ادامه انباردار با هدف بالا رفتن روی کفی تریلی و تنظیم تخته های چار تراش، روی شاخک های لیفتراک سه تنی سوار شده تا از این طریق به روی کفی تریلی منتقل شود. به همین منظور راننده لیفتراک سه تنی اهرم بالا بردن دکل را کشیده تا شاخک ها را به سمت بالا هدایت نماید، ضمن اینکه جهت تسریع در بالا رفتن شاخک ها از پدال گاز نیز استفاده می نماید. ولی با توجه به اینکه در زمان حادثه دنده جلوی لیفتراک در گیر بوده، در اثر کشیدن اهرم مذکور و استفاده همزمان از پدال گاز، ضمن بالارفتن شاخک ها، لیفتراک با سرعت به سمت جلو حرکت نموده و موجب Compression انباردار با لبه تریلی و از دست رفتن جان وی می گردد.



خطر
عبور لیفتراک

آیا می دانستید؟

- براساس آمارهای منتشره از سوی سازمان NIOSH سالانه تعداد زیادی از افراد در اثر برخورد با لیفتراک جان خود را از دست می دهند و یا دچار صدمات جدی می شوند.
- از مهمترین عوامل بروز این حوادث عمل نا ایمن می باشد و از شاخص ترین اعمال نا ایمن عدم رعایت مقررات ایمنی در رانندگی و حمل و نقل می باشد.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

- شناسایی نیازهای آموزشی HSE ویژه مشاغل انبار و ارتقای سطح صلاحیت HSE پرسنل انبار از طریق برگزاری دوره های آموزشی نظری و عملی مؤثر و کارآمد
- پیاده سازی سیستم های نظارتی منظم، مستمر و کارآمد توسط مسئولین انبار و HSE و حصول اطمینان از رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کلیه مشاغل انبار
- جذب و بکارگیری سریع مسئول HSE واجد صلاحیت توسط پیمانکار
- طرح ریزی و به کارگیری رویه عملیاتی مؤثر جهت آنالیز ایمنی مشاغل (JSA) انبار
- طرح ریزی و به کارگیری رویه عملیاتی مؤثر جهت انجام مطالعات شناسایی خطر، ارزیابی ریسک ها و کنترل اثربخش آنها در کلیه تأسیسات، تجهیزات، اماکن و فعالیت های مرتبط با انبار
- برنامه ریزی و اجرای بازرسی های ایمنی بر مبنای ریسک های ارزیابی شده.
- بروزرسانی و نظارت بر اجرای دستورالعمل های ویژه مشاغل انبار

لیفتراک ها هر چند از نقش حائز اهمیتی در تسهیل و تسریع در انجام عملیات حمل، نقل و جابجایی مواد و کالاها در صنعت برخوردارند اما به همان میزان هم می توانند منشأ خطرات و حوادث متعدد و گاهاً کشنده ای باشند که نیازمند نظارت بر نحوه استفاده صحیح از آنها می باشد.